12 öre Vapentyp 1858 - 1872

Tryckplåtarna och deras plåtfel



© Mikael Carlsson
2026-04-23
www.sverigesfrimarken.se

Innehållsförteckning

4 - 17 Inledning
- 4 - 5 Tryckplåtarnas perioder
- 6 - 7 Leveranserna
- 8 - 15 Tryckplåtarnas tillverkning
- 16 - 17 Tandningen

18 - 21 Grundtyperna
- 18 - 19 Grundtyperna plåt 1-2
- 20 - 21 Grundtyperna plåt 3-8

22 - 41 Plåt 1 & 2
- 26 - 33 Plåt 1
- 34 - 41 Plåt 2

42 - 61 Plåt 3 & 4
- 46 - 53 Plåt 3
- 54 - 61 Plåt 4

62 - 81 Plåt A5 & A6
- 66 - 73 Plåt A5
- 74 - 81 Plåt A6

82 - 105 Plåt 5 & 6
- 90 - 97 Plåt 5
- 98 - 105 Plåt 6

106 - 127 Plåt 7 & 8
- 112 - 119 Plåt 7
- 120 - 127 Plåt 8

Denna skrift finns fritt att ladda ner som PDF på sverigesfrimarken.se där nyare versioner presenteras efterhand med eventuella korrigeringar och uppdateringar.

Denna digitala PDF version har inlagda bokmärken för respektive kapitel för snabb navigering. Den är gjord med sidorna i uppslag som de ses i en bok, för bättre översikt.

Förlag: Frimärks-Netto
Bruksgatan 30, SE-252 23 Helsingborg
Tel 042-14 49 82
info@frimarksnetto.se
www.frimarksnetto.se

Förord

12 öre Vapentyp är det i särklass populäraste svenska frimärket att samla vad gäller plåtfel och positioner. Tryckplåtarna och deras plåtfel för 12 öre Vapentyp redovisades första gången av Einar Wockartz 195_ som var den första som insåg att märken kunde positionsbestämmas med hjälp av tandningen. Detta arbete fortsatte flera samlare vilket ledde fram till mer omfattande beskrivningar i 1963 års handbok som blev än mer komplett i 1995 års handbok av Bo Millhagen och Bo-Erik Stavenow. Åren 2019 och 2021 tog jag själv ytterliggare ett kliv genom publicering av två skrifter om plåt 1-4 respektive plåt 5-8. Denna publikation omfattande samtliga 10 plåtar innehåller de nyupptäckter, uppdateringar och korrigeringar som framkommit sedan dess.

Det är en digital skrift som är fri att ladda ner (www.sverigesfrimarken.se), använda, skriva ut och sprida. Så informera gärna andra samlare som kan tänkas vara intresserade av frimärket 12 öre Vapentyp. Uppdateringar kommer att publiceras efterhand som nya pdf-filer vilka ersätter föregående.

Filen har inlagda bokmärken som kan användas för att enkelt och snabbt ta sig till det avsnitt eller plåt man vill studera. När man känner till grundtypen och söker en position kan man skrolla igenom sidorna genom att titta i den lodräta kolumn där grundtypen hör hemma. Plåtfelen är placerade i den del av märkesbilden de återfinns i. För ett skruvavskav på övre vänstra hörnet är detaljbilden placerad i rutans övre vänstra hörn.

Det är även möjligt att söka på ord eller fraser genom att trycka ner ”Crtl + F”, varpå ett sökfält kommer upp. Ett arbete som kommer att göras framöver är att försöka benämna alla likartade plåtfel identiskt som ”brott på linjen över nedre kronan i skölden”, vilket gör det möjligt att söka fram alla liknande positioner.

Plåt A5 och A6 i leverans 43 saknar fortfarande bilder på ett fleratal positioner. Flera av dessa finns avbildade och beskrivna av Millhagen och Stavenow i 1995 års handbok. Men ingen av dem hade dessa själv, eftersom jag övertagit allt detta material från båda. Jag har själv samt sett flera troliga lev 43 märken som kan fylla några av luckorna, men på grund av osäkerhet är de inte medtagna och de stämmer inte med beskrivningarna i 1995 års handbok trots att flera kommer från Stavenows samling.

Uppdateringar och korrigeringar tas tacksamt emot.

Helsingborg 2026-04-23

Mikael Carlsson
Tel dagtid 042-144982
info@frimarksnetto.se

Här kan du ladda ner den senaste versionen av denna skrift på sverigesfrimarken.se

Den totala tryckta upplagan för 12 öre Vapentyp var 1 073 014 ark eller 107 301 400 märken. För detta användes 10 olika plåtar som alltid användes parvis. Dessa delas in i olika stadier och tidsperioder vilket ger 17 olika plåtperioder.

Under tiden då plåt 1-4 användes nedmonterades plåtarna för rengörning vid ett flertal tillfällen och när de sedan åter monterades fick kvartsplåtarna ibland nya positioner i tryckplåten. Dessa olika perioder kallas för plåtstadier.

Plåtstadierna för plåt 1-2 är fem stycken (A-E) och stadium E delas vidare in i Ea som avser märken i blå nyanser samt Eb för ultramarina nyanser. Totalt sex stadier för det första plåtparet.

Plåtstadierna för plåt 3-4 är tre stycken (A-C) och C delas i Ca för de ultramarina samt Cb för de blå nyanserna. Vilket ger totalt fyra stadier för detta plåtparet.

För de senare plåtarna flyttades aldrig kvartplåtarna. Här finns istället olika tandningsverktyg och olika kombinationer av plåtar i plåtparen. Vilket ger sju olika plåtperioder.

Dessa 17 olika perioder är grunden för att tidsbestämma när ett märke av valören är tryckt.

I tabellen nedan finns en sammanställning över antalet tryckta ark för respektive period samt antalet för respektive plåt och tandning.

Plåtar	Leverans	Datum	Antal ark	Noteringar
1 + 2	**1 - 26**	**06.06.1858 - 25.11.1861**	**162 478**	
1 + 2 A	1 - 5	06.06.1858 - 18.12.1858	24 653	Blå märken
1 + 2 B	6 - 8	19.02.1859 - 28.05.1859	15 564	Blå märken
1 + 2 C	9 - 11	14.07.1859 - 28.11.1859	20 313	Blå märken
1 + 2 D	12 -13	20.01.1860 - 03.03.1860	13 844	Blå märken
1 + 2 Ea	14 - 19	08.05.1860 - 12.03.1861	49 994	Blå märken
1 + 2 Eb	20 - 26	13.04.1861 - 25.11.1861	38 110	Ultramarina märken
3 + 4	**27 - 45**	**30.12.1861 - 17.80.1863**	**101 457**	
3 + 4 A	27	30.12.1861	7 910	Ultramarina märken
3 + 4 B	28 - 32	27.01.1862 - 05.07.1862	25 467	Ultramarina märken
3 + 4 Ca	33 - 34	12.08.1862 - 14.09.1862	10 861	Ultramarina märken
3 + 4 Cb	35 - 45	17.10.1862 - 17.08.1863	57 219	Blå märken
A5 + A6	**43**	**07.07.1863 - 15.07.1863**	**5 938**	”De itusågade plåtarna”
5		**02.10.1863 - 30.05.1872**	**267 975**	
6		**02.10.1863 - 01.05.1868**	**189 740**	
7		**17.09.1867 - 30.05.1872**	**211 830**	
8		**17.09.1867 - 25.10.1870**	**133 595**	
5 + 6 a	46 - 87	02.10.1863 - 08.09.1866	241 161	1855 års tandning
5 + 6 b	88 - 111	05.10.1866 - 01.05.1868	138 319	1865 års tandning
7 + 8 a	102	17.09.1867	6 835	Provtryckningen, 1865 års tandning
7 + 8 b	112 - 153	23.05.1868 - 25.10.1870	260 355	1865 års tandning
5 + 7 c	154 - 175	12.11.1870 - 22.03.1872	134 868	1865 års tandning
5 + 7 d	176 - 178	19.04.1872 - 30.05.1872	21 603	1872 års tandning
		06.06.1858 - 30.05.1872	1 073 014	Totala upplagan
		06.06.1858 - 08.09.1866	511 034	1855 års tandning
		05.10.1866 - 22.03.1872	540 377	1865 års tandning
		19.04.1872 - 30.05.1872	21 603	1872 års tandning

Översikt av antalet tryckta ark för respektive plåt, period och tandning.

De 10 tryckplåtarnas perioder

Som framgår av tabellen är upplagan för tre perioder betydligt mindre jämfört med övriga. Alla tre utgörs endast av en leverans. Upplagan gör att de är svårare att hitta jämfört med andra perioder.

Plåt 3 och 4 stadium A då endast en leverans färdig-ställdes 30.12.1861 med 7910 ark innan plåtarna plockades ner. När tryckningen återupptogs i stadium B hade två kvartsplåtar i plåt 4 bytat plats. Alltså har endast 25% av plåtfelen fått nya positioner, för övriga är stämpeldatum av stor betydelse.

A5 och A6 plåtarna, tidigare benämnda provplåtarna, är de absolut mest intressanta och problematiska av de 10 plåtarna som användes. Plåtparet kom bara till användning i leverans 43 som överlämnades vid tre datum i juli 1863 med en total upplaga av 5938 ark. Plåtparet skulle ersätta plåt 3 och 4 som hade blivit slitna men de gav till stora delar dåligt tryck.

Eftersom framställningen av plåt var kostsamt sågade man ut de delar som gav ett fullgott tryck och återanvände dessa i plåt 5 och 6. Återanvända delar hamnade i vissa fall i samma position i plåt 5 och 6 vilket gör att dessa utan stämpeldatum innan oktober 1863 ej med säkerhet går att urskilja. De mest intressanta och eftertraktade märkena från leverans 43 är de från kasserade delar som ofta visar ett mycket dåligt tryck. Den tryckta upplagan för dessa är 2969 per position.

Den tredje av de mer intressanta plåtperioderna är plåt 7+8a. Mest troligt med de misslyckade plåt A5 och A6 i minne genomförde man en provtryckning med det nya plåtparet, leverans 102 som överlämnades till Frimärksförrådet 17.9.1867. För att urskilja denna från övriga tryckta med plåt 7 och 8 gäller det att ha stämpeldatum innan 23.5.1868 då plåtparet ersatte plåt 5 och 6.



Leverans 27 med plåt 3+4A position 75 i plåt 3 eller 4



Leverans 43 med plåt A5+A6 position 71 i plåt A6, en skrotad del



Leverans 102 med plåt 7+8a position 85 i plåt 7



Leverans 27 med plåt 3+4A
position 80 i plåt 3 eller 4
36 öre porto för 1:a viktklassen (max 1 lod) till Danmark 1.7.1858 - 30.9.1865 från UDDEVALLA 29.4.1862
Uddevalla fick 200 ark 19.1.1862 och nästa utskick kom till Uddevalla 18.5.1862

Leverans 38B är daterad 630124 (reversal 1B), tidigare felaktigt daterad 630126.

Leverans 57 och 58 har bytat plats.vRekvisitationen är senare för den gamla 58 men den är levererad innan till frimärksförrådet. Vilket troligen beror på att den senare rekvisitionen endast innehöll 12 öringar medan den andra även omfattade andra valörer.
Rekv 640919 lev 29.09.64 = leverans 57 (58 i gamla handboken).
Rekv 640905 lev 15.10.64 = leverans 58 (57 i gamla handboken).

Datum	Reversal	Antal ark	Plåtar	Leverans
580606	1A-58	5963	1+2A	1
580802	2	4942	1+2A	2
580901	3A	3967	1+2A	3
581014	4A	600	1+2A	4A
581018	4B	900	1+2A	4B
581026	4C	3406	1+2A	4C
581215	5A	900	1+2A	5A
581218	5B	3975	1+2A	5B
590219	6A.59	4926	1+2B	6
590413	7	4918	1+2B	7
590528	8	5720	1+2B	8
590714	9A	900	1+2C	9A
590726	9B	1200	1+2C	9B
590805	9C	1800	1+2C	9C
590809	9D	3040	1+2C	9D
590913	10	9909	1+2C	10
591128	11B	3464	1+2C	11
600120	12A-60	600	1+2D	12A
600124	12B	1200	1+2D	12B
600208	12C	2163	1+2D	12C
600223	13A	600	1+2D	13A
600227	13B	1200	1+2D	13B
600303	13C	8081	1+2D	13C
600508	14	9859	1+2Ea	14
600711	16	9848	1+2Ea	15
601002	17A	5916	1+2Ea	16A
601110	18A	5938	1+2Ea	16B
601228	19	4715	1+2Ea	17
610118	20A-61	800	1+2Ea	18A
610122	20B	900	1+2Ea	18B
610130	20C	600	1+2Ea	18C
610131	20D	1200	1+2Ea	18D
610205	20E	2372	1+2Ea	18E
610312	21	7846	1+2Ea	19
610413	22	3767	1+2Eb	20
610607	23	5914	1+2Eb	21
610710	24	5884	1+2Eb	22
610802	25A	3891	1+2Eb	23
610907	26	6919	1+2Eb	24
611011	27A	1500	1+2Eb	25A
611017	27B	600	1+2Eb	25B
611019	27C	1500	1+2Eb	25C
611023	27D	2269	1+2Eb	25D
611114	28A	1500	1+2Eb	26A
611125	28B	4369	1+2Eb	26B
611230	29C	7910	3+4A	27
620127	30A-62	900	3+4B	28A
620214	30B	3448	3+4B	28B
620322	31	5945	3+4B	29
620425	32	4930	3+4B	30
620530	33A	900	3+4B	31A
620604	33B	3463	3+4B	31B
620705	34	5881	3+4B	32
620812	35	5928	3+4Ca	33
620914	36	4933	3+4Ca	34
621017	37	4939	3+4Cb	35
621104	38A	1800	3+4Cb	36A
621113	38B	1200	3+4Cb	36B
621118	38C	6918	3+4Cb	36C
621223	39	3917	3+4Cb	37

Datum	Reversal	Antal ark	Plåtar	Leverans
630119	1A-63	700	3+4Cb	38A
630124	1B	900	3+4Cb	38B
630205	1C	3156	3+4Cb	38C
630225	2A	1200	3+4Cb	39A
630306	2B	1200	3+4Cb	39B
630309	2C	2500	3+4Cb	39C
630407	3A	2400	3+4Cb	40A
630409	3B	1200	3+4Cb	40B
630409	3C	6243	3+4Cb	40C
630508	4	5150	3+4Cb	41
630626	5	4950	3+4Cb	42
630707	5½A	1200	A5+A6	43A
630708	5½B	2400	A5+A6	43B
630715	5½C	2338	A5+A6	43C
630731	6	3000	3+4Cb	44
630817	7	5846	3+4Cb	45
631002	8A	2400	5+6a	46A
631005	8B	8531	5+6a	46B
631104	9	3912	5+6a	47
631221	10	5934	5+6a	48
640114	11A-64	1800	5+6a	49A
640118	11B	4090	5+6a	49B
640215	1B	2970	5+6a	50
640308	2	5953	5+6a	51
640418	3	11927	5+6a	52
640623	5	5959	5+6a	53
640720	6	5961	5+6a	54
640812	7	4913	5+6a	55
640908	8	3932	5+6a	56
640929	10	7000	5+6a	57
641015	9	2886	5+6a	58
641101	11	5916	5+6a	59
641122	12	4944	5+6a	60
641213	13	5902	5+6a	61
650125	14-65	3967	5+6a	62
650204	15	5926	5+6a	63
650314	1	12815	5+6a	64
650502	3	4935	5+6a	65
650530	4	6903	5+6a	66
650627	5	3886	5+6a	67
650718	6	4349	5+6a	68
650801	7A	6005	5+6a	69A
650818	7B	1599	5+6a	69B
650905	8	6908	5+6a	70
650925	9	3926	5+6a	71
651013	10	3947	5+6a	72
651113	11	7932	5+6a	73
651209	12	4964	5+6a	74
651230	13	5932	5+6a	75
660125	1-66	5950	5+6a	76
660223	2	3970	5+6a	77
660305	3	4959	5+6a	78
660321	4	3942	5+6a	79
660420	5	978	5+6a	80
660501	6A	1575	5+6a	81A
660508	6B	2346	5+6a	81B
660503	7	6000	5+6a	82
660528	8	6918	5+6a	83
660616	9	4953	5+6a	84
660710	10	7855	5+6a	85
660820	12	5940	5+6a	86
660908	13	6851	5+6a	87
661005	14	6903	5+6b	88
661029	15	3923	5+6b	89
661213	17	7883	5+6b	90

De sista rekvisitionen till Sparre gjordes i december 1871 och den fullgjordes 720322, leverans 175.

Bagge övertog kontraktet för tryckningen från och med ingången av 1872. Bagges första leverans 176A är daterad 720419 samma dag som leverans 176B. Förekomsten av märken tryckta av Bagge stämplade innan 720419 bevisar att hela eller åtminstone en del av leverans 176A överlämnades innan 720419.

Datum	Reversal	Antal ark	Plåtar	Leverans
670109	18-67	3935	5+6b	91
670118	1A	2396	5+6b	92A
670129	1B	3497	5+6b	92B
670216	2	6900	5+6b	93
670309	3	3928	5+6b	94
670408	4	7868	5+6b	95
670501	5	7848	5+6b	96
670524	6	2950	5+6b	97
670621	7	4902	5+6b	98
670710	8	6865	5+6b	99
670731	9	7827	5+6b	100
670824	10	2919	5+6b	101
670917	11	6835	7+8a	102
671010	12	5883	5+6b	103
671104	13	5894	5+6b	104
671129	14	6938	5+6b	105
671221	15	5921	5+6b	106
680118	16-68	5884	5+6b	107
680212	1	5891	5+6b	108
680229	2	5880	5+6b	109
680409	4	7579	5+6b	110
680501	5	7905	5+6b	111
680523	6	3945	7+8b	112
680612	7	6829	7+8b	113
680707	8	3954	7+8b	114
680725	9	5946	7+8b	115
680815	10	7720	7+8b	116
680904	11	5944	7+8b	117
680925	12	7900	7+8b	118
681030	13	4948	7+8b	119
681119	14B	3966	7+8b	120
681208	15	6927	7+8b	121
690105	16-69	3954	7+8b	122
690129	1	6885	7+8b	123
690213	2B	3933	7+8b	124
690302	3	7859	7+8b	125
690416	5	7852	7+8b	126
690430	6	4910	7+8b	127
690514	7	5908	7+8b	128
690602	8	7882	7+8b	129
690615	9	2954	7+8b	130
690703	10	6882	7+8b	131
690717	11	4922	7+8b	132
690802	12	5910	7+8b	133
690917	14	7815	7+8b	134
691009	15	5880	7+8b	135
691029	16	5905	7+8b	136
691210	18	3935	7+8b	137
700111	19-70	5897	7+8b	138
700125	1	7892	7+8b	139
700209	2	6874	7+8b	140
700225	3	6920	7+8b	141
700312	4	3912	7+8b	142
700402	5	3961	7+8b	143
700420	6	5938	7+8b	144
700512	7	5958	7+8b	145
700621	9	7920	7+8b	146
700711	10	7925	7+8b	147
700725	11	7938	7+8b	148
700815	12	3986	7+8b	149
700901	13	7918	7+8b	150
700915	14	7942	7+8b	151
701005	15	3979	7+8b	152
701025	16	7930	7+8b	153
701112	17	7927	5+7c	154
701217	19	1974	5+7c	155

Datum	Reversal	Antal ark	Plåtarpar	Leverans
710123	1-71	5946	5+7c	156
710209	2	5894	5+7c	157
710301	3	7438	5+7c	158
710415	5	7887	5+7c	159
710505	6	4713	5+7c	160
710523	7	7252	5+7c	161
710610	8	5904	5+7c	162
710705	9	3954	5+7c	163
710724	10	7895	5+7c	164
710815	11	5731	5+7c	165
710907	12	5894	5+7c	166
711003	13	3854	5+7c	167
711017	14	5951	5+7c	168
711104	15	5958	5+7c	169
711129	16	5957	5+7c	170
711219	17	7938	5+7c	171
720116	18-72	6000	5+7c	172
720201	19	4924	5+7c	173
720220	20	8000	5+7c	174
Bagge				
720322	21	7877	5+7c	175
720419	9	8000	5+7d	176A
720419	10	5950	5+7d	176B
720507	11	3876	5+7d	177
720530	12	3777	5+7d	178

Datumen för Bagges leveranser är osäkra.

Leverans 175 har överlämnats tidigare än 720322 eftersom typiska Bagge märken finns avstämplade innan dess.

Leverans 176A och 176B har samma datum 720419 på reversalerna, troligen har 176A överlämnats tidigare.

Plåtarna tillverkades alltid parvis. Pappret för tryckningen levererades i dubbelark (helark) med plats för 200 märken, men det finns inga bevis för att två plåtar (2 x 100 märken) ska ha tryckts samtidigt i en tryckpress. Helarken delades på mitten (till halvark) med plats för 100 märken. När den ena plåten användes för tryckning har man rengjort den andra. Ett bevis för detta är att inga kvartsplåtar har bytat plåt under de olika plåtstadierna för plåt 1-4.


Tillverkningsprocessen för plåtarna i korthet

Det var flera led med framställning av olika ”stämplar” innan en tryckplåt var färdig.

1. Originalgravyren utan valör kopierades varpå valören ingraverades = originalstämpel (valörstämpel)
2. Originalstämpeln användes för att göra 25 kopior = originalkvartsplåten med de 25 grundtyperna
3. Originalkvartsplåten användes för att göra 4 kopior (4x25=100 märken) = kvartsplåtarna
4. Kvartsplåtarna skruvades upp på en träplatta = tryckplåten



Original-gravyr



Original-stämpel

GT 1	GT 2	GT 3	GT 4	GT 5
GT 6	GT 7	GT 8	GT 9	GT 10
GT 11	GT 12	GT 13	GT 14	GT 15
GT 16	GT 17	GT 18	GT 19	GT 20
GT 21	GT 22	GT 23	GT 24	GT 25

Originalkvartsplåt


GT 1	GT 2	GT 3	GT 4	GT 5
GT 6	GT 7	GT 8	GT 9	GT 10
GT 11	GT 12	GT 13	GT 14	GT 15
GT 16	GT 17	GT 18	GT 19	GT 20
GT 21	GT 22	GT 23	GT 24	GT 25

4 kopior av originalkvartsplåten

GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos100

En tryckplåt sammansatt av 4 kvartsplåtar

Ca 1871 utfördes ett antal svartavdrag av klicheer på olika typer av papper. Av originalstämpeln för Vapentyp öre är 5 sådana valörlösa avdrag idag kända i privata samlingar. Papprets kvalité spelade stor roll för tydligheten i trycken. Det kraftigare randiga pappret gav otydliga avdrag jämfört med de som utfördes på slätt och tunnare (silkes) papper.



Tryck från original-stämpeln
på 0,11 mm tjockt och randigt papper





Tryck från original-stämpeln
på 0,03 mm tunt och slätt papper

Tryckplåtarnas tillverkning

I de valörlösa kopiorna av original-gravyren ingraverades valören. Siffror i de båda övre hörnen samt bokstäver i det nedre texfältet. En sådan framställdes för varje av de sex valörerna: 5, 9, 12, 24, 30 och 50 öre.

I samband med ingraveringen av valörerna retuscherades även linjerna och kronorna i vapenskölden. Som en följd av detta är dessa unika för varje valör, även om skillnaderna är små.

Två avdrag för valören 12 öre daterade till 1858 är kända där den övre högra valören inte är ingraverad. Dessa båda har dessutom ej retuscherade linjer och kronor i skölden.




12 öre originalstämpeln i utveckling
avdrag utfört 1858
2 kända, källa Lennart Järnum



12 öre originalstämpeln
avdrag utfört 1871
2 kända på privat hand



5 öre originalstämpeln
avdrag utfört 1871



9 öre originalstämpeln
avdrag utfört 1871

Fel från originalgravyren kallas **originalgravyrfel** och finns på alla märken (valörer) i utgåvan.
Originalgravyrfel: brott på linjen under S i SVERIGE









Fel från originalstämpeln kallas **originalstämpelfel** och finns på alla 12 öre Vapentyp.
Originalstämpelfel: vänstra 1:an går längre ner än 2:an

Fel från originalkvartsplåten kallas **grundtypsfel** och förekommer 1 gång i varje kvartsplåt och 4 gånger i varje plåt, d.v.s. vart 25:e märke har samma grundtypsfel. Grundtypsfel är konstanta fel men kan vara olika tydliga i olika positioner och dessutom finns en del ej konstanta fel som kan ses på många men inte alla positioner.

GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos100

En tryckplåt sammansatt av 4 kvartsplåtar

1858 framställdes ett plåtpar för varje valör. 12 öre är den enda valören för vilken fler plåtar framställdes, totalt 10 stycken 1858-1872. Samtliga framställdes genom kopiering av originalkvartsplåten som efterhand uppvisade olika typer av slitage. Redan i det andra plåtparet (plåt 3 och 4) uppstår nya grundtypsfel och en viss förslitning på framför allt linjen över den nedre kronan i skölden. Liknande fel ses på många positioner i plåt 5 och 6. Dessa linjer retuscherades på varje orginalstämpel (valörstämpel) och var därav känsligare för slitage än övriga delar av märkesbilden.

I plåt 8 som tillsammans med plåt 7 var de sista som framställdes blev slitaget på originalkvartsplåten allt mer tydligt. Ett flertal positioner har många och tydliga brott på linjer i skölden. Även brottet under S i SVERIGE som kan härledas ända tillbaka till den valörlösa originalgravyren är på flera positioner tydligare.



plåt 5 pos 14



plåt 8 pos 80

I det första plåtparet (plåt 1 och 2) går inte alla grundtyperna att urskilja. Från det andra plåtparet (plåt 3 och 4) kan alla grundtyperna urskiljas och flera nya grundtypsfel har tillkommit jämfört med det första plåtparet. Fler grundtypsfel uppstår även i de efterföljande plåtparen, plåt 5 och 6 samt 7 och 8.

Samtliga grundtypsfel finns beskrivna i inledningen till respektive plåtpar.

Grundtyperna har en normal placering enligt skissen på motstående sida i alla plåtarna (även övriga valörerna) förutom för plåt 5 och 6. Dessa ”mosaikplåtar” tillverkades med itusågade kvartsplåtar från plåt A5 och A6 (provplåtarna) samt med nytillverkade delvis itusågade kvartsplåtar. Detta medförde att grundtyperna i vissa fall fick en andra positioner, men endast vågrätt eftersom kvartsplåtarna sågades vågrätt.

GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 16 pos 51	GT 17 pos 52	GT 18 pos 53	GT 19 pos 54	GT 20 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 21 pos 61	GT 22 pos 62	GT 23 pos 63	GT 24 pos 64	GT 25 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos100

Plåt 5 där 10 positioner avviker i den 3:e kvartsplåten.

Grå markerade är ej normalt placerade grundtyper


GT 16 pos 1	GT 17 pos 2	GT 18 pos 3	GT 19 pos 4	GT 20 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 21 pos 11	GT 22 pos 12	GT 23 pos 13	GT 24 pos 14	GT 25 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 1 pos 21	GT 2 pos 22	GT 3 pos 23	GT 4 pos 24	GT 5 pos 25	GT 1 pos 26	GT 2 pos 27	GT 3 pos 28	GT 4 pos 29	GT 5 pos 30
GT 6 pos 31	GT 7 pos 32	GT 8 pos 33	GT 9 pos 34	GT 10 pos 35	GT 6 pos 36	GT 7 pos 37	GT 8 pos 38	GT 9 pos 39	GT 10 pos 40
GT 11 pos 41	GT 12 pos 42	GT 13 pos 43	GT 14 pos 44	GT 15 pos 45	GT 11 pos 46	GT 12 pos 47	GT 13 pos 48	GT 14 pos 49	GT 15 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 16 pos 56	GT 17 pos 57	GT 18 pos 58	GT 19 pos 59	GT 20 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 21 pos 66	GT 22 pos 67	GT 23 pos 68	GT 24 pos 69	GT 25 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 1 pos 76	GT 2 pos 77	GT 3 pos 78	GT 4 pos 79	GT 5 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 6 pos 86	GT 7 pos 87	GT 8 pos 88	GT 9 pos 89	GT 10 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 11 pos 96	GT 12 pos 97	GT 13 pos 98	GT 14 pos 99	GT 15 pos100

Plåt 6 där 65 av de 100 positionerna avviker.




Pos 4-5-6-7-8 i plåt 6 bestånde av GT 19-20-1-2-3


Kvartsplåtarna skruvades upp på ett fundament av trä. Skruvarna hade samma placering i alla fyra kvartsplåtarna för respektive plåtpar. För plåtparen 1-2, 3-4, och 7-8 användes sex skruvar till varje kvartsplåt som var placerad i hörnen mellan fyra positioner. För plåtparen A5-A6 och 5-6 användes åtta skruvar som var placerade på långsidorna mellan två positioner. Första plåtparet 1-2 och det sista 7-8 har identiskt placering av skruvarna.




Skruvarna placering i plåt 1 och 2




Skruvarna placering i plåt 3 och 4



Skruvarna placering i plåt A5 och A6




Skruvarna placering i plåt 5 och 6



Skruvarna placering i plåt 7 och 8

Skruvarna har ibland lämnat spår på märkesbilderna. Dessa syns som ***skruvavskav*** på något av de fyra hörnen i plåtparen 1-2, 3-4 och 7-8. Medan de i plåtparen A5-A6 och 5-6 syns som ***skruvinskav*** på märkenas långsidor. Även själva skruvarna kunde avsätta färg när de kom upp i höjd med plåtens upphöjda delar, sådana benämns ***skruvavtryck***. Både skruvinskav och skruvavtryck är normalt tydligare från plåtparen A5-A6 och 5-6.

Vid skruvavskav syns sällan skruvavtryck men flisor syns på flera positioner som korta färgstreck eller punkter.



Skruvavskav med eller utan flisor.



Skruvinskav och skruvavtryck.

Metallremsor, tunna eller breda, placerades längs kvartsplåtarnas ytterkanter för att stabiliserna tryckplåten. När dessa kröp upp i höjd med tryckplåtens upphöjda delar avsatte de färg i märkenas marginaler. Sådana tunna ofta ojämna (inte sällan något böjda) blå linjer kan ses till och från på olika positioner längs tryckplåtarnas ytterkanter. Exempelvis ganska frekvent på positionerna 6096-6100 under 1866 och 1867. Exempel på mer tillfälliga sådana färglinjer finns på nästa sidan.

En bred färgad linje orsakad av en bred metallremsa är endast känd i ett exemplar. Märket har suttit i position 95 i plåt 1 under stadium Ea, där metallremsan (spisen) varit placerad mellan 3:e och 4:e kvartsplåten.



Monteringen av kvartsplåtarna

Plate 1+2, Mid-Gaps between the Quarter Plates

Impressions from Regletts
Dislocated Main Types

Between two Quarter Plates (QP) the distance may differ. Especially if the QP's are relocated. Along the edges of the QP's regletts (spacers) were placed to fix and stabilize the printing plate. In a few printings faint impressions can be seen from these. In print 18-19 (greenish blue shades) and the 22nd pr clearer and larger impressions can be seen.



Pos 41-51 plate 2C
Mid gap between 1st and 3rd QP
Same positions as in stage A

Pos 51 is "the Plait"



Pos 16-26-36 plate 2Eb in a strip-of-three and single pos 16 above
Colored lines from regletts on pos 16 - 26 - 36 in print 22



Pos 1 pl 1Eb
Colored line from a reglett in print 22
Blackish ultramarine



Pos 61 pl 2Ea
Colored line from a reglett in print 18

Within the QP's some MT's where not vertically align.



MT 4 and 9




Vertical dislocation between Main Type 4 and 9
Position 4-14-24 in plate 1 stage D, strip-of-three
36 öre single rate from Warberg 28.9.1860 to Copenhagen in Denmark valid for up to 1 lod 1.7.1858 - 30.9.1865
Ship letter postmarked at arrival with "1" on the stamps and **earliest recorded FRA SVERRIG** 29.9.1860 (E*)

Mittspalter benäms det utrymme som finns mellan två kvartsplåtar. Avståndet mäts från frimärksbild till frimärksbild. Inom en kvartsplåt är avståndet mellan två frimärksbilder normalt 3,5 - 4 mm i höjdled och 4 - 4,5 mm i sidled. Avståndet mellan två märken från olika kvartsplåtar, mittspalt, är normalt 0,5 - 1 mm större.

Storleken på mittspalterna varierar från plåt till plåt och kan givetvis även variera inom en plåt.

För de tidiga plåtarna där kvartsplåtarna bytat plats varierar de dessutom mellan de olika plåtstadierna.



5043-5044 - 5053-5054
vågrät mittspalt, övre märkena från 1:a och nedre från 3:e kvartsplåten



5027-5028 - 5037-5038
samtliga från 2:a kvartsplåten



5047-5048 - 5057-5058
vågrät mittspalt, övre märkena från 2:a och nedre från 4:e kvartsplåten


På de båda 4-block med mittspalt skiljer sig märkenas centrering i höjdled om man jämför de övre och de under märkena. Medan de i 4-blocket utan mittspalt är i princip identisk. På samma sätt skiljer sig centrering i sidled på enheter med lodräta mittspalter.

Plåt 5 och 6 särskiljer sig från övriga plåtar vad gäller avstånd mellan och inom kvartsplåtarna efter de delvis bestod av itusågade kvartsplåtar.

9-blocket nedan består av delar från 4 olika itusågade kvartsplåtar. Position 55 och 65 från en itusågad del av 1:a kvartsplåten i plåt A5. Position 75 från en itusågad del av 4:e kvartsplåten i plåt A6. Position 56 och 57 samt 66 och 67 från en nytillverkad itusågad kvartsplåt. Position 76 och 77 från en itusågad del av 4:e kvartsplåt i plåt A5.

Därav ser det ut som en mittspalt mellan de två nedersta vågräta raderna i blocket. Men en korrekt lodrät mittspalt finns mellan de två vänstra lodräta raderna.

Plåt 5 kvp 1 Ny	Plåt 5 kvp 2 Ny
Plåt 5 kvp 3A Plåt A5 kvp 1B	Plåt 5 kvp 4A Ny
Plåt 5 kvp 3B Plåt A6 kvp 4B	Plåt 5 kvp 4B Plåt A5 kvp 4B



5055-5056-5057 - 5065-5066-5067 - 5075-5076-5077
lodrät mittspalt, vänstra lodräta raden är från 3:e kvartsplåten medan de båda andra är från 4:e kvartsplåten
Blocket ingår i Järums samling.

Monteringen av kvartsplåtarna

Mittspalter kunde bli extrema breda när kvartplåtar flyttades mellan de olika plåtstadierna i plåt 1-2 och 3-4. Tyvärr finns endast ett fåtal enheter med mittspalter från denna perioden så vi kan inte få en helhetsbild över hur de olika flyttningarna påverkade mittspalterna.

De enheter med mittspalter som i dagsläget är registrerade visas här nedan på två brev och en tredje, ett par från plåt 2C finns på nästa sida. På de båda breven ses ovanligt breda mittspalter medan paret har en ovanligt smal mittspalt.

Plåt 2B

4	3
1	2



Flyttad kvartsplåt med bred mittspalt
Position 41-42 - 51-42 i plåt 2B
I stadium B för plåt 2 bytade alla kvartsplåtarna plats vilket skapade ovanligt breda mittspalter.
Brevet ingår i Järums samling.

Plåt 4B

4	2
3	1




Flyttad kvartsplåt med bred mittspalt
Position 18-28-38-48-58 i plåt 4B
I stadium B för plåt 4 bytade 1:a och 4:e kvartsplåtarna plats. Avståndet, mittspalten, mellan position 48 och 58 är 6 mm medan det är 4 mm mellan alla andra positioner.

Sista steget i tillverkningen av frimärkena var tandningen som utfördes på gummerade ark.

Arktandningsverktyget uppfanns av Sparre 1855, endast Storbritannien hade då tandade frimärken vilket utfördes med ett kamtandningsverktyg. Vid arktandning tandas hela arket på en gång medan kamtandning förser en vågrät rad med tandning åt gången.

Det konstruerades av J.A. Färngren in 1854 och hade tre plattor med vardera identiska hål för de 2531 nålarna. Verktyget monterades i en digelpress som finns bevarad på Postmuseum i Stockholm.

Det första verktyget från 1854 (1855 års tandning) användes för samtliga skilling banco och fram till hösten 1866 då det ersattes av 1865 års tandning. Det benämns 1865 eftersom det testades i augusti 1865 på en tryckleverans av 12 öre. Det tredje verktyget 1872 års tandning började användas när Bagge övertog tryckning och var sedan i bruk för Ringtyp.



Sparres tandningsverktyg.



1855 års tandning



1865 års tandning




1872 års tandning

Tre olika tandningsverktyg användes för tandningen av 12 öre Vapentyp:

- **1855 års tandning**: ojämn tandning med ofta smala tänder och ojämna hörn, leverans 1-87.
- **1865 års tandning**: jämnare tandning med bredare tänder, jämnstora tandhål, jämnare hörn, leverans 88-175.
- **1872 års tandning**: än jämnare tandning och mer välformade hörntänder, leverans 176-178.

Inga riktlinjer frånsett marginalvattnets linjer var till hjälp när arken nålades upp på två nålar placerade vid arkets ytterkanterna mellan 5:e och 6:e vågräta raden.

Om placering blev ytterst lite fel lämnade nålarna spår på hörntänder i position 41, 50, 51 och 60. Sådana benämns *uppnålningsfel* och är betydligt vanligare i tidigare leveranser än senare.



De fyra positionerna som kan påverkas av uppnålningen



Uppnålningsfel på position 60

Rufftandning uppstod när för många ark placerade i verktyget eller ett normalt antal ark på tjockare papper. Nästan alla rufftandade märken är med 1855 års tandning och de med utpräglad rufftandning är uteslutande med 1855 års tandning. De förekommer framför allt under åren 1863-1866 och ofta från arkets nedersta vågräta rad, pos 91-100.



Rufftandad position 47
tjockt papper, 1855 års tandning



Rufftandad position 97
1855 års tandning



Rufftandad position 100
1855 års tandning

Extrem snedcentrering uppstod när arken blev felplacerade i verktyget. Förskjutning i en riktning så att del av nästa märkesbild blir synlig ses ganska frekvent från alla perioder. Framför allt från Bagges leveranser är del av två märkesbilder förhållandevis vanligt. Del av nästa märkesbild i höjdled är vanligare än i sidled eftersom avståndet mellan märkesbilderna normal är ca 0,5 mm större i sidled. Märken vid kvartsplåtarnas ytterkanter är undantag då avstånden mellan kvartsplåtarna varierar.


Del av 4 märkesbilder är endast känt på ett märke ur Vapentyp öre, en 12 öre från position 6025a (1855 års tandning) stämplad i Lund 27.2.1865. Märket beskrevs första gången av Frimärkshuset år 1951.



Omvänd tandning uppstod oavsett om arket vreds 180^{O} åt vänster eller höger så placerades arket upp och ner i tandningsverktyget. Den tryckta position 1 hamnade då upp och ner i tandningsposition 100.

Det visade märket till höger är tryckt i position 84 och när arket vändes 180^{O} innan det placerades i tandningsverktyget blev det tandat som position 17. Bagge tryck med 1872 års tandning, position 7017d, med ”typisk” snedcentrering.

Omvänd tandning är mycket sällsynt.



Om arket vändes 180^{o}, år vänster eller höger, hamnar position 84 i position 17.



Dubbel tandning uppstod när arken blev tandade två gånger. En mer eller mindre tydlig förskjutning uppstod mellan de båda tandningarna. Vid förskjutning i höjdled uppstår längre tänder och djupare hål på de vägräta sidorna samt mindre tänder och hål på de lodräta sidorna. Vid förskjutning i sidled blir förhållandena omvänt.

Benämns även diamanttandning eller sågtandning p.g.a. tändernas utseende.

Det visade märket som har tandningen förskjutet i höjdled är från position 7022b (1865 års tandning) och avstämplat i Landskrona 10.2.1869 (brevklippet är bevarat). Det har mycket tydlig dubbeltandning och är ett av tre kända.



GT 1 Pos 1, 6, 51, 56


Utan GT-fel

GT 2 Pos 2, 7, 52, 57

Utan GT-fel

GT 3 Pos 3, 8, 53, 58

Ej konstanta fel



GT 4 Pos 4, 9, 54, 59

Utan GT-fel

GT 5 Pos 5, 10, 55, 60



GT 6 Pos 11,16,61,66

Ej konstant fel




Konstant fel



GT 7 Pos 12,17,62,67



GT 8 Pos 13,18,63,68



GT 9 Pos 14,19,64,69



GT 10 Pos 15,20,65,70



GT 11 Pos 21,26,71,76





GT 12 Pos 22,27,72,77





GT 13 Pos 23,28,73,78





GT 14 Pos 24,29,74,79



GT 15 Pos 25,30,75,80





GT 16 Pos 31,36,81,86

Utan GT-fel


GT 17 Pos 32,37,82,87



GT 18 Pos 33,38,83,88



GT 19 Pos 34,39,84,89



GT 20 Pos 35,40,85,90



GT 21 Pos 41,46,91,96



GT 22 Pos 42,47,92,97



GT 23 Pos 43,48,93,98

Utan GT-fel

GT 24 Pos 44,49,94,99

Utan GT-fel

GT 25 Pos 45,50,95,100



Ej konstant fel



GT	Beskrivning
1	*Utan GT-fel.*
2	*Utan GT-fel.*
3	*Ett ej konstant fel är svaga färgpålägg på båda sidorna nertill. Detta är ett konstant och tydligare fel för de senare plåtarna.*
4	*Utan GT-fel.*
5	Mellan I och M i högra FRIMÄRKE är den inre ramlinjen kraftigare p.g.a. ett färgpålägg.
6	Nedre konturen böjer av uppåt vid det högra hörnet. *Ett ej konstant fel är en vit fläck på sköldens nedre vänstra inrullning.*
7	Innanför Ä i högra FRIMÄRKE finns en färgfläck i bottenmönstret. Svårt att urskilja vid tätt bottentryck.
8	V i SVERIGE med inbuktning upptill på den högra stapeln. G i SVERIGE med färgläck på tvärstrecket. Färgfläck på inre ramlinjen innanför Ä och R i högra FRIMÄRKE. Brott på linjer mellan de övre kronorna.
9	Färgfläck mellan I i högra FRIMÄRKE och den yttre ramlinjen.
10	Ett svagt vågrätt brott i form av en tunn vit linje nertill på den lodräta stapeln på första E i SVERIGE.
11	Färgfläck på sköldens övre högra inrullning.
12	Blå prick i marginalen ovanför vänstra 12. Ibland i kontakt med konturen, oftast utanför.
13	Högra yttre ramlinjen är tydligt tjock utanför ÄR samt något utanför M.
14	På högra 12 har 2:an en blå prick nertill på foten, ett litet inhak.
15	Brott eller skada på den övre yttre ramlinjen ovanför R i SVERIGE. Nedre konturen med flera inhak/ojämnheter under L och F i TOLF ÖRE.
16	*Utan GT-fel.*
17	V i SVERIGE har ett färgpålägg upptill på det högra tvärstrecket som därmed berör den övre yttre ramlinjen.
18	Vit fläck eller sky i O i TOLF. ER i SVERIGE med vita fläckar nertill. Sköldens högra omramningslinje har två vita fläckar.
19	Liten färgfläck mellan 3:e och 4:e linjen uppifrån räknat i skölden. Nedre högra hörnet är spetsigt utdraget.
20	Övre vänstra hörnet är spetsigt utdraget.
21	Högra yttre ramlinjen har en bågformad inbuktning mellan M och Ä.
22	Vit fläck på sköldens övre högra inrullning.
23	*Utan GT-fel.*
24	*Utan GT-fel.*
25	Vänstra konturen buktar svagt innåt precis ovanför nedre vänstra hörnet som ofta är något spetsigt utdraget. *Ett ej konstant fel är en blå fläck mellan den yttre vänstra ramlinjen och K i FRIMÄRKE.*



GT 6




GT 8




GT 15

GT 1 Pos 1, 6, 51, 56



GT 2 Pos 2, 7, 52, 57



GT 3 Pos 3, 8, 53, 58

Ej konstanta fel




GT 4 Pos 4, 9, 54, 59



GT 5 Pos 5, 10, 55, 60



GT 6 Pos 11,16,61,66




Ej konstant fel

GT 7 Pos 12,17,62,67



GT 8 Pos 13,18,63,68



GT 9 Pos 14,19,64,69



GT 10 Pos 15,20,65,70



GT 11 Pos 21,26,71,76



Ej konstant fel

GT 12 Pos 22,27,72,77




GT 13 Pos 23,28,73,78



GT 14 Pos 24,29,74,79



GT 15 Pos 25,30,75,80



GT 16 Pos 31,36,81,86




GT 17 Pos 32,37,82,87




GT 18 Pos 33,38,83,88




GT 19 Pos 34,39,84,89



GT 20 Pos 35,40,85,90



GT 21 Pos 41,46,91,96



GT 22 Pos 42,47,92,97



GT 23 Pos 43,48,93,98



GT 24 Pos 44,49,94,99



GT 25 Pos 45,50,95,100



Ej konstant fel

GT	Beskrivning
1	Färgfyllt fält till vänster om mittpärlorna. Brott på inre ramlinjen innanför första R i vänstra FRIMÄRKE. Färgpålägg upptill på övre högra hörnet.
2	Färgpålägg på nedre vänstra hörnet. Till vänster om ringen på stora kronan bildar punkter i bottentrycket ett bågformat streck.
3	Färgpålägg på båda sidorna nertill. *Ej konstant: lång vänster stapel på R i ÖRE.* *Ej konstant: färgfläck mellan andra E i SVERIGE och övre yttre ramlinjen samt långt mittstreck på samma E.*
4	Övre yttre ramlinjen är på insidan något tunnare ovanför RI. Kan vara svårt att urskilja eftersom hälften av alla GT 4 suttit i plåtens översta rad och då fått en mer eller mindre kraftigt tryckt övre ramlinje.
5	Mellan I och M i högra FRIMÄRKE är den inre ramlinjen kraftigare p.g.a. ett färgpålägg.
6	Nedre konturen böjer av uppåt vid det högra hörnet. S i SVERIGE med färgfläck på nedre svängen. G i SVERIGE med färgpålägg upptill. Färgpålägg upptill på övre högra hörnet. Färgfläck på inre ramlinjen innanför vänstra M. *Ej konstanta fel: en vit fläck på sköldens nedre vänstra inrullning och svagt inskav på övre yttre ramlinjen ovanför I.*
7	Innanför Ä i högra FRIMÄRKE finns en färgfläck i bottenmönstret. Ofta svagt och framför allt svårt att urskilja vid tätt bottentryck.
8	Färgfläck på inre ramlinjen innanför Ä och R i högra FRIMÄRKE. V i SVERIGE med inbuktning upptill på den högra stapeln. G i SVERIGE med färgfläck på tvärstrecket. Brott på en linje mellan de övre kronorna i skölden. (plåt 5-8 brott på två linjer).
9	Färgfläck mellan I i högra FRIMÄRKE och den yttre ramlinjen. Liten blå fläck eller inbuktning nästan högst upp på lodräta stapeln på E i ÖRE. En blå prick sammanbinder två linjer mellan de övre kronorna i skölden. Färgpålägg på övre vänstra hörnet.
10	Färgfläck mellan vänstra stapeln på R i SVERIGE och linjen under. En svag tunn vit linje nertill på den lodräta stapeln på första E i SVERIGE. Nedre högra hörnet med färgpålägg. Oftast tydligare på kantpositionerna 20 och 70. Övre vänstra hörnet med färgpålägg som ofta inte syns p.g.a. många skruvavskav på hörnet.
11	Färgfläck på sköldens övre högra inrullning. Övre strecket på E i ÖRE är avsmalnande. Tunt brott på G i SVERIGE. *Ibland ses ett färgstreck i marginalen ER.*
12	Blå prick i marginalen ovanför vänstra 12. Ofta i kontakt med märkesbilden, ibland utanför. Vit fläck på vänstra stapeln på R i SVERIGE som är betydligt svagare än i plåt 5-8. Färgpålägg nertill på nedre högra hörnet.
13	Högra yttre ramlinjen är tydligt tjock utanför ÄR samt något utanför M. I SVERIGE: G lutande tvärstreck och andra E litet inhak på stapeln och tjockt tvärstreck.
14	På högra 12 har 2:an en blå prick nertill på foten, ett litet inhak. Innanför vänstra Ä finns i bottentrycket en större färgfläck, kallad ”hackspetten”. Otydlig vid tätt bottentryck.
15	Brott eller skada på den övre yttre ramlinjen ovanför R i SVERIGE. Nedre konturen med flera inhak/ojämnheter under L och F i TOLF ÖRE. Litet färgpålägg upptill på övre vänstra hörnet.
16	2:a i högra 12 är smal. Färgpålägg till vänster på nedre vänster hörn. Färgfläck mellan F och högera yttre ramlinjen. Nedre tvärstrecket förlängt på E i ÖRE.
17	V i SVERIGE har ett färgpålägg upptill på det högra tvärstrecket som berör övre ramlinjen.
18	Vit fläck eller sky i O i TOLF. ER i SVERIGE med vita fläckar nertill. Ibland även brott på linjen under. Sköldens högra omramningslinje har två vita fläckar och vit kil i högra kronans vänstra del.
19	Färgfläck till höger om korset på kronan. Liten färgfläck mellan 3:e och 4:e linjen uppifrån räknat i skölden. Nedre tvärstrecket på E i ÖRE förlängt och avsmalnade. Nedre högra hörnet är spetsigt utdraget.
20	Tydligt brott på övre ramlinjen ovanför RI samt svag inbuktning ovanför högra stapeln på V. Övre vänstra hörnet är utdraget spetsigt.
21	Högra yttre ramlinjen har en bågformad inbuktning mellan M och Ä. 2:a i högra 12 är tjock. Varierar i utseende.
22	Vit fläck på sköldens övre högra inrullning. 2:a i högra 12 är tjock. Varierar i utseende. Blå prick till höger om nedre kronan i skölden. Färgpålägg till vänster på övre vänstra hörnet. Högra yttre ramlinjen är tjockare utanför I.
23	Övre vänstra hörnet med färgpålägg och även ett litet färgpålägg på nedre högra hörnet.
24	Övre högra hörnet med färgpålägg och även ett litet färgpålägg på nedre högra hörnet.
25	Färgfläck på sköldens nedre högra inrullning. *Ett ej konstant fel är en blå fläck mellan den yttre vänstra ramlinjen och K i FRIMÄRKE.*

Plåt 1 - 2

Första plåtparet



Leverans 1 - 26

6.6.1858 - 25.11.1861

Plåt 1 och 2 användes för tryckningen av leverans 1 - 26 under perioden 06.06.1858 – 25.11.1861. De båda plåtarna nedmonterades och rengjordes vid fyra tillfällen. De fyra kvartsplåtarna skruvades av från träplattan och efter rengörning skruvades de åter upp på träplattan för att bilda en tryckplåt om 4x25=100 märken. Men ofta hamnade inte samma kvartsplåt på samma position som tidigare. Dessa fyra nedmonteringar och omflyttningar av kvartsplåtarna har gett upphov till de fem olika plåtstadierna A-E. Stadium E delas dessutom in i Ea blå märken och Eb ultramarina märken, vilket ger totalt sex olika perioder.

Stadium A leverans 1-5 (6.6.1858 – 18.12.1858) upplaga 2 465 300
Stadium B leverans 6-8 (19.2.1859 – 28.5.1859) upplaga 1 556 400
Stadium C leverans 9-11 (14.7.1859 – 28.11.1859) upplaga 2 031 300
Stadium D leverans 12-13 (20.1.1860 – 3.3.1860) upplaga 1 384 400
Stadium Ea (blå märken) leverans 14-19 (8.5.1860 – 12.3.1861) upplaga 4 999 400
Stadium Eb (ultramarina märken) leverans 20-26 (13.4.1861 – 25.11.1861) upplaga 3 811 000

Totalt trycktes 16 247 800 märken med plåt 1 och 2 vilket innebär att upplagan för varje kliché / variant är 81 239 eller mindre om den uppstått i ett senare stadium.

Kvartsplåtarnas placering i de olika stadierna

Plåt 1A

1:a kvp	2:a kvp
3:e kvp	4:e kvp

Plåt 1B

4:e kvp	3:e kvp
2:a kvp	1:a kvp

Plåt 1C

2:a kvp	1:a kvp
4:e kvp	3:e kvp

Plåt 1D

1:a kvp	2:a kvp
3:e kvp	4:e kvp

Plåt 1E

4:e kvp	3:e kvp
2:a kvp	1:a kvp

Plåt 2A

1:a kvp	2:a kvp
3:e kvp	4:e kvp

Plåt 2B

4:e kvp	3:e kvp
2:a kvp	1:a kvp

Plåt 2C

1:a kvp	2:a kvp
3:e kvp	4:e kvp

Plåt 2D

2:a kvp	1:a kvp
4:e kvp	3:e kvp

Plåt 2E

4:e kvp	3:e kvp
2:a kvp	1:a kvp

Endast i stadium D för plåt 1 och stadium C för plåt 2 har kvartsplåtarna samma positioner som i stadium A. När kvartsplåtarna flyttades fick givetvis de olika positionsbundna plåtfelen också nya positioner. Detta gjorde ibland att plåtfel blev tydligare eller svagare, framför allt när ett märke som tidigare suttit i plåtens mitt hamnade i plåtens ytterkant eftersom märken i plåtens ytterkanter alltid fått en mer eller mindre kraftigt tryck ram mot plåtens ytterkant.

Exempel på flyttade kvartsplåtar

Varianten ”**Flätan**” är ett tydligt exempel på att kvartsplåtarna flyttades och därmed gav plåtfelen nya positioner. Den flätade övre yttre ramlinjen är det som normalt benämns som plåtfel men minst lika tydligt är ett flertal tydliga vita fläckar i bokstäverna i SVERIGE. Plåtfelet som finns i plåt 2 var ursprungligen placerad i **position 51**, **3:e kvartskartan**, och den flätade ramlinjen uppstod vid **återmontering** för stadium B men de vita fläckarna i SVERIGE fanns från början. Den återfinns **sedan** i **position 6**, **51** eller **56** och det är framför allt när den var placerad i position 6 (arkets övre ytterkant) som den skiljer sig med en oftast kraftigt tryckt övre ramlinje som gör det svårt att urskilja flätningen.



2051A051



2051B006



2051C051



2051D056




2051E006a



2051E006b

Skruvarnas placering i plåt 1 - 2



En tryckplåt med 4 kvp

Varje kvartsplåt (kvp) fästes i en träplatta med 6 skruvar som var identiskt placerade i alla kvp. När de 4 kvp var uppskruvade bildade de en tryckplåt med 100 bilder (4x25). En del skruvar skadade hörnen på märkebilderna vilket gett plåtfel som benämns skruvavskav. Vissa är svaga medan andra gjort stora ”vinklade” hörn. På några syns även en flis eller prick i marginalen.

Om skruven inte skruvades ner tillräckligt djupt eller senare drog sig uppåt kunde den komma i nivå med märkesbilden och då ge ett skruvavtryck utanför hörnet.



skruvavskav med flis
position 1013



skruvavskav
position 2044



gemensamt skruvavskav med prick respektive flis
position 2006 och 2007

Några av de stora plåtfelen i plåt 1

I det första plåtparet återfinns flera av de mest kända och markanta plåtfelen. Fyra av dem finns i plåt 1, två i 2:a kvartsplåten och två i 3:e kvartsplåten. Samtliga ses redan i den första tryckleveransen och hela vägen fram till den sista. Några kan vara mindre tydliga då positionen ändrats när kvartsplåtarna flyttats och det placerats utmed plåtens ytterkant.



Position 1007
”Brott i S”




Position 1018
”Runda inhaket”



Position 1064
”Repa över 12 och S”



Position 1092
”Tre fiskar”



De stora plåtfelens positioner

Position 75 i plåt 1 uppvisar redan i första leveransen en kraftig skada på det nedre högra hörnet som inte orsakat av en skruv. Ibland kan man se en färgpunkt utanför samma hörn. Sällsynt ses även en svag eller tydlig färglinje genom större delen av den högra marginalen. Denna syns oftast när positionen var en kantposition, stadium B, C och E.

Tredje kvartsplåtarens placering i de olika stadierna

Plåt 1A		Plåt 1B		Plåt 1C		Plåt 1D		Plåt 1E	
1:a kvp	2:a kvp	4:e kvp	**3:e kvp**	2:a kvp	1:a kvp	1:a kvp	2:a kvp	4:e kvp	**3:e kvp**
3:e kvp	4:e kvp	2:a kvp	1:a kvp	4:e kvp	**3:e kvp**	**3:e kvp**	4:e kvp	2:a kvp	1:a kvp



1075C080
tydlig färglinje



1075C080
svag färglinje



1075E030a
vattenmärke linje förstärkt med streck

1001 GT1 1001C006 1001D001 1001E056
1001A001
1001B056



1002 GT2 1002C007 1002D002 1002E057
1002A002
1002B057

Utan plåtfel

1003 GT3 1003C008 1003D003 1003E058
1003A003
1003B058

Utan plåtfel

1004 GT4 1004C009 1004D004 1004E059
1004A004
1004B059



1005 GT5 1005C010 1005D005 1005E060
1005A005
1005B060

Stadium A



Stadium E





1011 GT6 1011C016 1011D011 1011E066
1011A011
1011B066



1012 GT7 1012C017 1012D012 1012E067
1012A012
1012B067

Utan plåtfel


1013 GT8 1013C018 1013D013 1013E068
1013A013
1013B068







1014 GT9 1014C019 1014D014 1014E069
1014A014
1014B069




1015 GT10 1015C020 1015D015 1015E070
1015A015
1015B070

Utan plåtfel

1021 GT11 1021C026 1021D021 1021E076
1021A021
1021B076

Stadium A och D



Stadium B, C och E



1022 GT12 1022C027 1022D022 1022E077
1022A022
1022B077



1023 GT13 1023C028 1023D023 1023E078
1023A023
1023B078





1024 GT14 1024C029 1024D024 1024E079
1024A024
1024B079



1025 GT15 1025C030 1025D025 1025E080
1025A025
1025B080



1031 GT16 1031C036 1031D031 1031E086
1031A031
1031B086

Utan plåtfel

1032 GT17 1032C037 1032D032 1032E087
1032A032
1032B087

Utan plåtfel

1033 GT18 1033C038 1033D033 1033E088
1033A033
1033B088

Utan plåtfel

1034 GT19 1034C039 1034D034 1034E089
1034A034
1034B089

Utan plåtfel

1035 GT20 1035C040 1035D035 1035E090
1035A035
1035B090



1041 GT21 1041C046 1041D041 1041E096
1041A041
1041B096



1042 GT22 1042C047 1042D042 1042E097
1042A042
1042B097

Utan plåtfel

1043 GT23 1043C048 1043D043 1043E098
1043A043
1043B098

Utan plåtfel

1044 GT24 1044C049 1044D044 1044E099
1044A044
1044B099

Utan plåtfel

1045 GT25 1045C050 1045D045 1045E100
1045A045
1045B100

Utan plåtfel

● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
1001	1	Ofta syns ett litet färgpålägg upptill på S i SVERIGE. I övre vänstra delen av märkesbilden finns en färgsudd som oftast syns som små färgpålägg på S i Sverige.
1002	2	*Utan plåtfel.*
1003	3	*Utan plåtfel.*
1004	4	På första E i SVERIGE är mittstrecket förlängt uppåt. Ibland syns en färgfläck mellan I i SVERIGE och den övre yttre ramlinjen.
1005	5	På den vänstra inre ramlinjen finns ett litet vågrätt streck ovanför prickarna på Ä. Konturen på övre högra hörnet är ojämn och svagt inbuktad. Detta plåtfel syns normalt endast i stadium A och D då klichén suttit i position 5, övriga stadium har kantposition då endast en svag inbuktning syns på en kraftigt tryckt ramlinje.
1011	6	Övre högra hörnet med skruvavskav. En svag färglinje i vänster marginal kan ibland ses, ej fullt nerslipad kvartsplåtskantlinje.
1012	7	*Utan plåtfel.*
1013	8	Nedre vänstra hörnet ofta med en liten spetsig utlöpare. Nedre högra hörnet med skruvavskav. Färgfläck mellan vänstra yttre ramlinjen och första R i FRIMÄRKE.
1014	9	En skada över sköldens högra inrullning. Syns i början som en vit fläck (brott på yttre linjen) och senare mer som en diffus/otydlig fläck.
1015	10	*Utan plåtfel.*
1021	11	Konturlinjen i nedre vänstra hörnet är något ojämn. I stadium A och D när klichén satt i kantposition är hela den vänstra ramlinjen mer eller mindre kraftig och ojämn.
1022	12	Nedre högra hörnet med skruvavskav och färgpunkt.
1023	13	Den högra konturen har färgpålägg nertill nära det nedre högra hörnet. Vit prick mellan 1 och 2 i vänstra valörfältet. I stadium E är valörfältet ofta allmänt ”mjölkigt”.
1024	14	Färgfläck mellan den vänstra stapeln på vänstra M i FRIMÄRKE och den vänstra inre ramlinjen som förbinder de båda eller gjort ramlinjen kraftigare. Svag i stadium E.
1025	15	I i SVERIGE har ett färgpålägg på övre halvan av den högra sidan.
1031	16	*Utan plåtfel.*
1032	17	*Utan plåtfel.*
1033	18	*Utan plåtfel.*
1034	19	*Utan plåtfel.*
1035	20	Nedre vänstra hörnet med tydligt skruvavskav.
1041	21	Nedre vänstra hörnet spetsigt. Nedre konturen är något ojämn, syns normalt inte (eller svagt) i stadium B och E å klichén suttit i plåtens nedersta rad vilket gett en mer eller mindre kraftigt tryckt nedre kontur.
1042	22	*Utan plåtfel.*
1043	23	*Utan plåtfel.*
1044	24	*Utan plåtfel.*
1045	25	*Utan plåtfel.*



1004B059




1035E090a och 1045E100a



1035A035

1006 GT1 1006C001 1006D006 1006E051
1006A006
1006B051



1007 GT2 1007C002 1007D007 1007E052
1007A007
1007B052



1008 GT3 1008C003 1008D008 1008E053
1008A008
1008B053



1009 GT4 1009C004 1009D009 1009E054
1009A009
1009B054

Utan plåtfel

1010 GT5 1010C005 1010D010 1010E055
1010A010
1010B055

Utan plåtfel

1016 GT6 1016C011 1016D016 1016E061
1016A016
1016B061



1017 GT7 1017C012 1017D017 1017E062
1017A017
1017B062

Utan plåtfel

1018 GT8 1018C013 1018D018 1018E063
1018A018
1018B063



1019 GT9 1019C014 1019D019 1019E064
1019A019
1019B064

Utan plåtfel

1020 GT10 1020C015 1020D020 1020E065
1020A020
1020B065

Utan plåtfel

1026 GT11 1026C021 1026D026 1026E071
1026A026
1026B071

Utan plåtfel

1027 GT12 1027C022 1027D027 1027E072
1027A027
1027B072

Utan plåtfel

1028 GT13 1028C023 1028D028 1028E073
1028A028
1028B073

Utan plåtfel

1029 GT14 1029C024 1029D029 1029E074
1029A029
1029B074

Utan plåtfel

1030 GT15 1030C025 1030D030 1030E075
1030A030
1030B075

Utan plåtfel

1036 GT16 1036C031 1036D036 1036E081
1036A036
1036B081



1037 GT17 1037C032 1037D037 1037E082
1037A037
1037B082

Utan plåtfel

1038 GT18 1038C033 1038D038 1038E083
1038A038
1038B083




1039 GT19 1039C034 1039D039 1039E084
1039A039
1039B084

Utan plåtfel


1040 GT20 1040C035 1040D040 1040E085
1040A040
1040B085



1046 GT21 1046C041 1046D046 1046E091
1046A046
1046B091



1047 GT22 1047C042 1047D047 1047E092
1047A047
1047B092



1048 GT23 1048C043 1048D048 1048E093
1048A048
1048B093

Utan plåtfel

1049 GT24 1049C044 1049D049 1049E094
1049A049
1049B094



1050 GT25 1050C045 1050D050 1050E095
1050A050
1050B095



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
1006	1	R i SVERIGE med färgprick i ringen. G i SVERIGE med färgpålägg upptill. F i vänstra FRIMÄRKE med färgfläck. I i vänstra FRIMÄRKE med vit prick nertill. Fläckarna på F och I kan vara svåra att urskilja i stadium B och E då klichén satt i position 51. Vi fläck över T i TOLF. Ibland tydlig, ibland otydlig.
1007	2	***Brott i S*** Vitt streck (repa) genom övre yttre ramlinjen och övre delen av S i SVERIGE. Den yttre övre ramlinjen är något tjockare ovanför I. För stadium A, C och D mycket tjockare. Ibland finns en förlängning böjd åt vänster på mittstrecket E i SVERIGE.
1008	3	På Ä i högra FRIMÄRKE finns en svag färgpunkt på den högra stapeln.
1009	4	*Utan plåtfel.*
1010	5	*Utan plåtfel.*
1016	6	Under L i TOLF finns ett vågrätt vitt streck nära den nedre konturlinjen.
1017	7	*Utan plåtfel.*
1018	8	***Runda inhaket*** Rund inbuktning på den nedre konturen nära det nedre högra hörnet.
1019	9	*Utan plåtfel.*
1020	10	*Utan plåtfel.*
1026	11	*Utan plåtfel.*
1027	12	*Utan plåtfel.*
1028	13	*Utan plåtfel.*
1029	14	*Utan plåtfel.*
1030	15	*Utan plåtfel.*
1036	16	Vänstra konturen med tydligt färgpålägg från E i FRIMÄRKE ner till hörnet. Färgstreck/fläck mellan E i vänstra FRIMÄRKE och inre ramlinjen.
1037	17	*Utan plåtfel.*
1038	18	Nedre högra hörnet något ojämnt och utdraget p.g.a. ett litet färgpålägg på högra sidan och nertill.
1039	19	*Utan plåtfel.*
1040	20	Nedre vänstra hörnet med litet skruvavskav och liten flis åt vänster.
1046	21	O i TOLF med vitt streck upptill, syns ej i stadium A och betydligt mindre i stadium Eb. Färgfläck mellan R och I i högra FRIMÄRKE. Oftast syns en blå färgprick utanför högra 12.
1047	22	Inhak på den nedre konturen under F i TOLF (syns ej i stadium A) samt nära det vänstra hörnet. Båda syns normalt även i stadium E då klichén satt i plåtens nedersta rad med kraftigt tryckt nedre kontur.
1048	23	*Utan plåtfel.*
1049	24	Övre högra hörnet med tydligt skruvavskav samt flis åt höger.
1050	25	Övre vänstra hörnet med svagt skruvavskav.



1036E081a



1038A038




1038C013

1051 GT1 1051C056 1051D051 1051E006
1051A051 1051B006



1052 GT2 1052C057 1052D052 1052E007
1052A052 1052B007



1053 GT3 1053C058 1053D053 1053E008
1053A053 1053B008

Utan plåtfel

1054 GT4 1054C059 1054D054 1054E009
1054A054 1054B009

Ej konstant plåtfel



1055 GT5 1055C060 1055D055 1055E010
1055A055 1055B010



1061 GT6 1061C066 1061D061 1061E016
1061A061 1061B016



1062 GT7 1062C067 1062D062 1062E018
1062A062 1062B017

Utan plåtfel

1063 GT8 1063C068 1063D063 1063E018
1063A063 1063B018



1064 GT9 1064C069 1064D064 1064E019
1064A064 1064B019



1065 GT10 1065C070 1065D065 1065E020
1065A065 1065B020

Utan plåtfel

1071 GT11 1071C076 1071D071 1071E026
1071A071 1071B026

Utan plåtfel


1072 GT12 1072C077 1072D072 1072E027
1072A072 1072B027

Ej konstant plåtfel



1073 GT13 1073C078 1073D073 1073E028
1073A073 1073B028

Stadium A-D



Stadium E



1074 GT14 1074C079 1074D074 1074E029
1074A074 1074B029

Utan plåtfel

1075 GT15 1075C080 1075D075 1075E030
1075A075 1075B030



1081 GT16 1081C086 1081D081 1081E036
1081A081 1081B036

Stadium A-D



Stadium E



1082 GT17 1082C087 1082D082 1082E037
1082A082 1082B037

Ej konstant plåtfel



1083 GT18 1083C088 1083D083 1083E038
1083A083 1083B038

Ej konstant GT-fel



1084 GT19 1084C089 1084D084 1084E039
1084A084 1084B039

Utan plåtfel

1085 GT20 1085C090 1085D085 1085E040
1085A085 1085B040

Utan plåtfel

1091 GT21 1091C096 1091D091 1091E046
1091A091 1091B046



1092 GT22 1092C097 1092D092 1092E047
1092A092 1092B047



1093 GT23 1093C098 1093D093 1093E048
1093A093 1093B048

Utan plåtfel

1094 GT24 1094C099 1094D094 1094E049
1094A094 1094B049

Utan plåtfel

1095 GT25 1095C100 1095D095 1095E050
1095A095 1095B050

Ej konstant plåtfel



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
1051	1	Flera tydliga brott på den vänstra yttre ramlinjen vid ÄRK i FRIMÄRKE. Skada på M i högra FRIMÄRKE. I början en vit prick som sedan blir en vit fläck nertill på högra stapeln. Mindre skruvavskav med kort flis neråt på det nedre högra hörnet. Flisen syns inte i stadium Eb (ultramarina).
1052	2	Färgfläck (ibland färgsudd) på övre böjen av S i SVERIGE. Färgpålägg upptill på G i SVERIGE. Två färgfläckar omgivet av vitt i nedre vänstra delen av skölden.
1053	3	*Utan plåtfel.*
1054	4	*Ibland syns en liten blå färgfläck på den högra stapeln på M i vänstra FRIMÄRKE.*
1055	5	Övre yttre ramlinjen är förtunnad ovanför I i SVERIGE.
1061	6	Brott i from av ett tunt vitt streck genom M och Ä i vänstra FRIMÄRKE. Syns oftast endast som ett brott på vänstra sidan av Ä.
1062	7	*Utan plåtfel.*
1063	8	I sköldens vänstra del finns en avlång blå fläck precis innanför konturlinjen.
1064	9	***Repa över 12 och S*** Kraftigt vitt streck (repa) genom övre delen av vänstra 12 och S samt vidare genom den övre yttre ramlinjen.
1065	10	*Utan plåtfel.*
1071	11	*Utan plåtfel.*
1072	12	Ett inte konstant plåtfel är att den nedre kronan är öppen upptill i form av ett litet brott på högra vågräta linjen.
1073	13	Övre högra hörnet med skruvavskav. I stadium E är hörnet runt. Vit fläck mellan 1 och 2 i vänstra valörfältet.
1074	14	*Utan plåtfel.*
1075	15	Kraftig skada på det nedre högra hörnet. Ibland syns även en färgpunkt utanför det nedre högra hörnet. Sällsynt förekommer en färglinje i högra marginalen ovanför punkten.
1081	16	Färgfläck mellan I i SVERIGE och linjen under, syns inte i stadium E. Vit prick innan T i TOLF, syns endast i stadium E.
1082	17	*Ibland syns ett litet färgpålägg (en prick) upptill på första E i SVERIGE. Även 2087.*
1083	18	*Ej konstant GT-fel syns i form av en vit fläck mellan övre kronorna.*
1084	19	*Utan plåtfel.*
1085	20	*Utan plåtfel.*
1091	21	Nedre vänstra hörnet med avskav (ej skruvavskav). E i vänstra FRIMÄRKE med en blå färgfläck som sammanbinder de tre tvärstrecken.
1092	22	***Tre fiskar*** Framför T i TOLF ÖRE finns tre vågräta vita fläckar/streck. Strecken är ibland svåra att urskilja och syns då mer som ett ojämnt tryck. Normalt sett otydligare i stadium A och D p.g.a. kantposition.
1093	23	*Utan plåtfel.*
1094	24	*Utan plåtfel.*
1095	25	Nedre högra hörnet skadat (ej skruvavskav). En liten blå prick kan ibland ses utanför nedre vänstra hörnet.



1061E016a



1063E018a



1075C080



1075E030a
med marginalvattenmärke

1056 GT1 1056C051 1056D056 1056E001
1056A056 1056B001



1057 GT2 1057C052 1057D057 1057E002
1057A057 1057B002

Utan plåtfel

1058 GT3 1058C053 1058D058 1058E003
1058A058 1058B003

Utan plåtfel

1059 GT4 1059C054 1059D059 1059E004
1059A059 1059B004



1060 GT5 1060C055 1060D060 1060E005
1060A060 1060B005



1066 GT6 1066C061 1066D066 1066E011
1066A066 1066B011


Ej konstant plåtfel



Ej konstant plåtfel



1067 GT7 1067C062 1067D067 1067E012
1067A067 1067B012



1068 GT8 1068C063 1068D068 1068E013
1068A068 1068B013

Stadium A-Ea



Stadium Eb



1069 GT9 1069C064 1069D069 1069E014
1069A069 1069B014





1070 GT10 1070C065 1070D070 1070E015
1070A070 1070B015

Ej konstant plåtfel



1076 GT11 1076C071 1076D076 1076E021
1076A076 1076B021

Utan plåtfel

1077 GT12 1077C072 1077D077 1077E022
1077A077 1077B022

Utan plåtfel

1078 GT13 1078C073 1078D078 1078E023
1078A078 1078B023

Utan plåtfel


1079 GT14 1079C074 1079D079 1079E024
1079A079 1079B024



1080 GT15 1080C075 1080D080 1080E025
1080A080 1080B025

Utan plåtfel

1086 GT16 1086C081 1086D086 1086E031
1086A086 1086B031



1087 GT17 1087C082 1087D087 1087E032
1087A087 1087B032

Utan plåtfel

1088 GT18 1088C083 1088D088 1088E033
1088A088 1088B033



1089 GT19 1089C084 1089D089 1089E034
1089A089 1089B034

Utan plåtfel

1090 GT20 1090C085 1090D090 1090E035
1090A090 1090B035

Utan plåtfel

1096 GT21 1096C091 1096D096 1096E041
1096A096 1096B041

Utan plåtfel

1097 GT22 1097C092 1097D097 1097E042
1097A097 1097B042

Utan plåtfel

1098 GT23 1098C093 1098D098 1098E043
1098A098 1098B043

Utan plåtfel

1099 GT24 1099C094 1099D099 1099E044
1099A099 1099B044



1100 GT25 1100C095 1100D100 1100E045
1100A100 1100B045

Utan plåtfel

● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Plåt 1 - 4:e kvartsplåten

Pos	GT	Beskrivning
1056	1	Övre vänstra hörnet med litet avskav (ej skruvavskav). Ofta svårt att se i stadium B och E då klichén satt i position 1 och normalt fått ett kraftigt tryckt övre vänster hörn.
1057	2	*Utan plåtfel.*
1058	3	*Utan plåtfel.*
1059	4	Nedre högra hörnet med litet skruvavskav.
1060	5	***,12*** Blå färgfläck omgiven av vitt till vänster om foten av 1:an i högra valörfältet.
1066	6	*Ej konstant färgprick mellan yttre vänstra ramlinjen och högra stapeln på första R.* *Ej konstant färgpålägg upptill vänster på G i SVERIGE.*
1067	7	Färgfläck i nedre högra delen av skölden. Färgstreck på högra sidan av Ä i vänstra FRI-MÄRKE.
1068	8	Nedre högra hörnet med skruvavskav. Även en punkt i nedre marginalen, syns inte i stadium Eb (ultramarina).
1069	9	Färgfläck vid sköldens högra omramningslinje till höger om nedre kronan. En diffus (ofta ej synbar) vit sky över sköldens övre högra inrullning. Denna är normalt endast synlig i de första stadierna (A och B?).
1070	10	*Färgat streck långt ut i nedre högra marginalen, syns troligen bara i stadium A på snedcentrerade märken.*
1076	11	*Utan plåtfel.*
1077	12	*Utan plåtfel.*
1078	13	*Utan plåtfel.*
1079	14	Tvärstrecket på G i SVERIGE är något lutande från vänster till höger.
1080	15	*Utan plåtfel.*
1086	16	Färgpålägg på det nedre högra hörnet.
1087	17	*Utan plåtfel.*
1088	18	Nedre högra hörnet något utdraget och spetsigt. Detta är något beroende på tryck och kan ses på flera olika positioner som ej konstanta plåtfel.
1089	19	*Utan plåtfel.*
1090	20	*Utan plåtfel.*
1096	21	*Utan plåtfel.*
1097	22	*Utan plåtfel.*
1098	23	*Utan plåtfel.*
1099	24	Innanför vänstra IM I FRIMÄRKE finns en fläck i bottentrycket som även skadat ramlinjen mellan textfältet och bottentrycket.
1100	25	*Utan plåtfel.*



1060A060




1060C055



1067C062

2001 GT1 2001C001 2001D006 2001E056
2001A001
2001B056



2002 GT2 2002C002 2002D007 2002E057
2002A002
2002B057

Utan plåtfel

2003 GT3 2003C003 2003D008 2003E058
2003A003
2003B058

Ej konstanta GT-fel



2004 GT4 2004C004 2004D009 2004E059
2004A004
2004B059



2005 GT5 2005C005 2005D010 2005E060
2005A005
2005B060



2011 GT6 2011C011 2011D016 2011E066
2011A011
2011B066

Utan plåtfel

2012 GT7 2012C012 2012D017 2012E067
2012A012
2012B067



2013 GT8 2013C013 2013D018 2013E068
2013A013
2013B068


Utan plåtfel

2014 GT9 2014C014 2014D019 2014E069
2014A014
2014B069



2015 GT10 2015C015 2015D020 2015E070
2015A015
2015B070





2021 GT11 2021C021 2021D026 2021E076
2021A021
2021B076



2022 GT12 2022C022 2022D027 2022E077
2022A022
2022B077

Utan plåtfel

2023 GT13 2023C023 2023D028 2023E078
2023A023
2023B078



2024 GT14 2024C024 2024D029 2023E079
2024A024
2024B079

Utan plåtfel

2025 GT15 2025C025 2025D030 2025E080
2025A025
2025B080

Normal däckel



Mjuk däckel




2031 GT16 2031C031 2031D036 2031E086
2031A031
2031B086

Utan plåtfel

2032 GT17 2032C032 2032D037 2032E087
2032A032
2032B087



Stadium A *Stadium E*



2033 GT18 2033C033 2033D038 2033E088
2033A033
2033B088





2034 GT19 2034C034 2034D039 2034E089
2034A034
2034B089



2035 GT20 2035C035 2035D035 2035E090
2035A035
2035B090






2041 GT21 2041C041 2041D046 2041E096
2041A041
2041B096



2042 GT22 2042C042 2042D047 2042E097
2042A042
2042B097



2043 GT23 2043C043 2043D048 2043E098
2043A043
2043B098

Utan plåtfel

2044 GT24 2044C044 2044D049 2044E099
2044A044
2044B099



2045 GT25 2045C045 2045D050 2045E100
2045A045
2045B100





● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
2001	1	Färgfläck i bottentrycket innanför IM i vänstra FRIMÄRKE. Brott på inre ramlinjen innanför E i vänstra FRIMÄRKE. Brottet har ibland även skadat E:et upptill.
2002	2	*Utan plåtfel.*
2003	3	Färgpålägg på båda sidorna på det nedre textfältet. Ej konstanta grundtypsfelet.
2004	4	Färgpålägg mellan övre yttre ramlinjen och andra E i SVERIGE. Detta kan vara svårt att urskilja och skilja från andra kantpositioner i stadium A, C och D.
2005	5	Övre högra hörnet har troligen varit för ”lågt” vilket gjort att hörnet alltid är kraftigt infärgat. Syns tydligast på 2:an som är öppen upptill och färgfyllt E i FRIMÄRKE. Även 2086. Hela högra yttre ramlinjen är mer eller mindre kraftig, i stadium B, D och E extra kraftig p.g.a. kantposition.
2011	6	*Utan plåtfel.*
2012	7	Färgfläck mellan nedre delen av 1 och 2 i högra valörfältet. Tydligast i stadium A.
2013	8	*Utan plåtfel.*
2014	9	Färgfläck i skölden snett nedanför den nedre kronan.
2015	10	Färgpålägg till höger på det nedre högra hörnet. På andra E i SVERIGE avslutas övre tvärstrecket med en färgklump, kan även ses som en färgfläck upptill.
2021	11	Blå färgkula på vänstra ytterramen utanför andra R i FRIMÄRKE.
2022	12	*Utan plåtfel.*
2023	13	Vit fläck mellan 1 och 2 i vänstra valörfältet. Även 2028. Övre högra hörnet med skruvavskav.
2024	14	*Utan plåtfel.*
2025	15	Blå färgfläck till höger på sköldens omramningslinje i höjd med den övre högra kronan. Fläcken ser något olika ut beroende på trycket, mjuk däckel har oftast gett en mer markant fläck.
2031	16	*Utan plåtfel.*
2032	17	Nedre vänstra hörnet med utlöpande spets i stadium A som sedan avtar i styrka och kan inte ses i stadium E. Nedre konturen med flera mindre ojämnheter eller små inhak som varierar.
2033	18	Nedre högra hörnet utdraget spetsigt. Varierar i storlek.
2034	19	Färgfläck i bottentrycket ovanför L i TOLF.
2035	20	Framför T i TOLF ÖRE finns tre vågräta vita fläckar/streck. Strecken är ibland svåra att urskilja och syns då mer som ett ojämnt tryck, de syns inte i stadium Eb. Se även 1092. Färgpålägg på övre högra hörnet.
2041	21	Nedre vänstra hörnet något avrundat och ofta syns även ett mindre inhak/ojämnhet på den nedre konturen nära det vänstra hörnet.
2042	22	Övre vänstra hörnet med skruvavskav som varierar något i utseende och styrka. Färgkula i bottentryckets innanför vänstra E som även skadat linjen innanför och konturen nedanför. Den är svår att urskilja i stadium A men blir sedan tydligare.
2043	23	*Utan plåtfel.*
2044	24	Övre högra hörnet med skruvavskav.
2045	25	Blå färgfläck mellan högre yttre ramlinjen och högra stapeln på första R i FRIMÄRKE. Vänstra pricken över Ö i ÖRE går ut i bottentrycket. Vit fläck nertill på insidan av O i TOLF. Blå fläck på nedre stapeln av E i ÖRE som på kraftigt infärgade stadium E övergår till ÖRF.



2005A005




2015E070b



2021E076b



2006 GT1 2006C006
2006A006 2006D001
2006B051 2006E051



2007 GT2 2007C007
2007A007 2007D002
2007B052 2007E052



2008 GT3 2008C008
2008A008 2008D003
2008B053 2008E053

Utan plåtfel

2009 GT4 2009C009
2009A009 2009D004
2009B054 2009E054

Utan plåtfel

2010 GT5 2010C010
2010A010 2010D005
2010B055 2010E055

Utan plåtfel

2016 GT6 2016C016
2016A016 2016D011
2016B061 2016E061

Utan plåtfel

2017 GT7 2017C017
2017A017 2017D012
2017B062 2017E062

Utan plåtfel

2018 GT8 2018C018
2018A018 2018D013
2018B063 2018E063





2019 GT9 2019C019
2019A019 2019D014
2019B064 2019E064

Utan plåtfel

2020 GT10 2020C020
2020A020 2020D015
2020B065 2020E065



2026 GT11 2026C026
2026A026 2026D021
2026B071 2026E071

Utan plåtfel

2027 GT12 2027C027
2027A027 2027D022
2027B072 2027E072



2028 GT13 2028C028
2028A028 2028D023
2028B073 2028E073



2029 GT14 2029C029
2029A029 2029D024
2029B074 2029E074

Utan plåtfel


2030 GT15 2030C030
2030A030 2030D025
2030B075 2030E075

Utan plåtfel

2036 GT16 2036C036
2036A036 2036D031
2036B081 2036E081

Utan plåtfel

2037 GT17 2037C037
2037A037 2037D032
2037B082 2037E082



2038 GT18 2038C038
2038A038 2038D033
2038B083 2038E083




2039 GT19 2039C039
2039A039 2039D034
2039B084 2039E084

Utan plåtfel


2040 GT20 2040C040
2040A040 2040D035
2040B085 2040E085

Utan plåtfel

2046 GT21 2046C046
2046A046 2046D041
2046B091 2046E091



2047 GT22 2047C047
2047A047 2047D042
2047B092 2047E092




2048 GT23 2048C048
2048A048 2048D043
2048B093 2048E093

Utan plåtfel

2049 GT24 2049C049
2049A049 2049D044
2049B094 2049E094

Utan plåtfel

2050 GT25 2050C050
2050A050 2050D045
2050B095 2050E095



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Plåt 2 - 2:a kvartsplåten



Pos	GT	Beskrivning
2006	1	Nedre högra hörnet med skruvavskav och flis neråt. Andra R i vänstra FRIMÄRKE med färgfläck nertill på högra stapeln.
2007	2	Nedre vänstra hörnet med tydligt skruvavskav och flis åt vänster.
2008	3	*Utan plåtfel.*
2009	4	*Utan plåtfel.*
2010	5	*Utan plåtfel.*
2016	6	*Utan plåtfel.*
2017	7	*Utan plåtfel.*
2018	8	På L i TOLF finns ett vitt streck upptill. Strecket är oftast tydligast i de senare stadierna. Svag inbuktning på den vänstra yttre ramlinjen utanför M i FRIMÄRKE.
2019	9	*Utan plåtfel.*
2020	10	I sköldens nedre vänstra del finns en vit fläck.
2026	11	*Utan plåtfel.*
2027	12	Skruvavskav på det nedre högra hörnet samt fläck nedanför. Fläcken är inte alltid synlig i Eb.
2028	13	Vit fläck mellan 1 och 2 i det vänstra valörfältet. Även 2023.
2029	14	*Utan plåtfel.*
2030	15	*Utan plåtfel.*
2036	16	*Utan plåtfel.*
2037	17	Nedre vänstra hörnet spetsigt utdraget.
2038	18	***Brott över V*** Vit fläck på vänstra stapeln på V i SVERIGE samt skada eller brott på yttre ramlinjen ovanför.
2039	19	*Utan plåtfel.*
2040	20	*Utan plåtfel.*
2046	21	En svag tunn blå linje från F i vänstra FRIMÄRKE till kronan kan ibland ses. Har setts i stadium A och E.
2047	22	På nedre konturen syns flera oregelbundna mindre ojämnheter/inhak. Tydligast i stadium E.
2048	23	*Utan plåtfel.*
2049	24	*Utan plåtfel.*
2050	25	Blå fläck i sköldens nedre vänstra del, precis till vänster om nedre vänstra inrullningen. Två vita fläckar mellan L och F i TOLF, syns inte i stadium E. Högra konturen skadad precis ovanför nedre högra hörnet. Denna skada ser olika ut i de olika stadierna och syns knappt i stadium E.



2028C028 - 2038C038 - 2039C039
rekonstruerat block



2006E051a



2038E083a

2051 GT1 2051C051 2051D056 2051E006
2051A051 2051B006



2052 GT2 2052C052 2052D057 2052E007
2052A052 2052B007



2053 GT3 2053C053 2053D058 2053E008
2053A053 2053B008




2054 GT4 2054C054 2054D059 2054E009
2054A054 2054B009

Stadium A, C och D



Stadium B och E



2055 GT5 2055C055 2055D060 2055E010
2055A055 2055B010



2061 GT6 2061C061 2061D066 2061E016
2061A061 2061B016



2062 GT7 2062C062 2062D067 2062E017
2062A062 2062B017



2063 GT8 2063C063 2063D068 2063E018
2063A063 2063B018

Utan plåtfel

2064 GT9 2064C064 2064D069 2064E019
2064A064 2064B019



2065 GT10 2065C065 2065D070 2065E020
2065A065 2065B020



2071 GT11 2071C071 2071D076 2071E026
2071A071 2071B026

Utan plåtfel


2072 GT12 2072C072 2072D077 2072E027
2072A072 2072B027

Utan plåtfel


2073 GT13 2073C073 2073D078 2073E028
2073A073 2073B028



2074 GT14 2074C074 2074D079 2074E029
2074A074 2074B029




2075 GT15 2075C075 2075D080 2075E030
2075A075 2075B030



2081 GT16 2081C081 2081D086 2081E036
2081A081 2081B036



2082 GT17 2082C082 2082D087 2082E037
2082A082 2082B037



2083 GT18 2083C083 2083D088 2083E038
2083A083 2083B038



2084 GT19 2084C084 2084D089 2084E039
2084A084 2084B039

Utan plåtfel

2085 GT20 2085C085 2085D090 2085E040
2085A085 2085B040



2091 GT21 2091C091 2091D096 2091E046
2091A091 2091B046

Utan plåtfel

2092 GT22 2092C092 2092D097 2092E047
2092A092 2092B047

Utan plåtfel

2093 GT23 2093C093 2093D098 2093E048
2093A093 2093B048

Utan plåtfel

2094 GT24 2094C094 2094D099 2094E049
2094A094 2094B049



2095 GT25 2095C095 2095D100 2095E050
2095A095 2095B050



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
2051	1	***Flätan*** Bokstäverna i SVERIGE med vita fläckar. Övre yttre ramlinjen kraftigt skadad med fyra vita fläckar över IGE, som ser ut som en fläta. Flätan har inte funnits från början men uppstår i stadium B och är olika tydlig i de olika stadierna p.g.a. klichéns position där den i B och E satt i plåtens översta rad som gett en kraftig övre ramlinje.
2052	2	Litet skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
2053	3	Mellan F och Ö i TOLF ÖRE finns en oskarp vit fläck (kommatecken).
2054	4	Övre yttre ramlinjen är delad ovanför R i SVERIGE. I stadium B och E har klichén suttit i position 9 och skadan ses då istället oftast som en bula.
2055	5	Övre yttre ramlinjen har inhak ovanför R och E. Uppstår i stadium B, precis som ”Flätan” R i SVERIGE har en färgfläck nertill på den vänstra stapeln. E i högra FRIMÄRKE har en färgfläck på slutet av det nedre tvärstrecket.
2061	6	Vänstra valörfältet med flera vita fläckar, ser lite olika ut i olika stadier men tydligast och alltid synbar är den till höger om 12. Andra R i vänstra FRIMÄRKE med färgfläck nertill på högra stapeln. Ibland förekommer en färgsudd över ER i SVERIGE.
2062	7	Vit fläck över R i ÖRE.
2063	8	*Utan plåtfel.*
2064	9	Nedre vänstra hörnet med mindre skruvavskav. Vid K i vänstra FRIMÄRKE finns en liten blå prick (ojämnhet) på ramlinjen innanför.
2065	10	Oregelbundna fläckar vid nedre vänstra inrullningen av skölden och i bottentrycket utanför.
2071	11	*Utan plåtfel.*
2072	12	*Utan plåtfel.*
2073	13	E i ÖRE har extra tjockt övre tvärstreck med en blå prick längst ut. Vit fläck mellan 1 och 2 i vänstra valörfältet, tydligt i början sen svagare.
2074	14	En liten blå prick nertill på E i ÖRE.
2075	15	E i ÖRE har nedre tvärstrecket förlängt i ett smalt streck samt blå fläck/inhak på övre tvärstrecket. Högra konturen med tydligt färgpålägg mellan F i FRIMÄRKE och nedre hörnet. Ibland syns ett lodrätt vitt streck från nedre tvärstrecket på F (endast Ea?).
2081	16	Vit ring upptill på S i SVERIGE. Syns ej i stadium A och i Eb ofta som en fläck. Nedre vänstra hörnet med ojämnt färgpålägg.
2082	17	Två vita fläckar i den högra delen av skölden precis under den övre högra inrullningen. Nedre vänstra hörnet med skruvavskav. Övre högra hörnet med skruvavskav.
2083	18	Nedre konturen utdragen neråt mot nedre högra hörnet.
2084	19	*Utan plåtfel.*
2085	20	Färgpålägg på nedre högra hörnet.
2091	21	*Utan plåtfel.*
2092	22	*Utan plåtfel.*
2093	23	*Utan plåtfel.*
2094	24	Skruvavskav på övre högra hörnet.
2095	25	Färgfläckar mellan M och Ä i högra FRIMÄRKE.



2061D066



2083B038



2094E049a


2056 GT1 2056C056 2056D051 2056E001
2056A056
2056B001



2057 GT2 2057C057 2057D052 2057E002
2057A057
2058B002



2058 GT3 2058C058 2058D053 2058E003
2058A058
2058B003



2059 GT4 2059C059 2059D054 2059E004
2059A059
2059B004



2060 GT5 2060C060 2060D055 2060E005
2060A060
2060B005

Utan plåtfel

2066 GT6 2066C066 2066D061 2066E011
2066A066
2066B011



2067 GT7 2067C067 2067D062 2067E012
2067A067
2067B012



2068 GT8 2068C068 2068D063 2068E013
2068A068
2068B013

Utan plåtfel


2069 GT9 2069C069 2069D064 2069E014
2069A069
2069B014

Utan plåtfel

2070 GT10 2070C070 2070D065 2070E015
2070A070
2070B015

Utan plåtfel


2076 GT11 2076C076 2076D071 2076E021
2076A076
2076B021



2077 GT12 2077C077 2077D072 2077E022
2077A077
2077B022



2078 GT13 2078C078 2078D073 2078E023
2078A078
2078B023




2079 GT14 2079C079 2079D074 2079E024
2079A079
2079B024



Ej konstant plåtfel

2080 GT15 2080C080 2080D075 2080E025
2080A080
2080B025



2086 GT16 2086C086 2086D081 2086E031
2086A086
2086B031



2087 GT17 2087C087 2087D082 2087E032
2087A087
2087B032



2088 GT18 2088C088 2088D083 2088E033
2088A088
2088B033

Ej konstant GT-fel



2089 GT19 2089C089 2089D084 2089E034
2089A089
2089B034

Utan plåtfel

2090 GT20 2090C090 2090D085 2090E035
2090A090
2090B035



2096 GT21 2096C096 2096D091 2096E041
2096A096
2096B041



2097 GT22 2097C097 2097D092 2097E042
2097A097
2097B042



2098 GT23 2098C098 2098D093 2098E043
2098A098
2098B043

Utan plåtfel

2099 GT24 2099C099 2099D094 2099E044
2099A099
2099B044



2100 GT25 2100C100 2100D095 2100E045
2100A100
2100B045



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
2056	1	***Repa genom 12*** Kraftig repa i det övre vänstra hörnet. Ser något olika ut beroende på stadium och position, ofta svagt i stadium Eb p.g.a. kantposition, mjuk däckel och kraftig infärgning. Ofta är även mittersta tvärstrecket på första E i SVERIGE förlängt uppåt.
2057	2	Mer eller mindre tydligt snett inhak på övre yttre ramlinjen ovanför V i SVERIGE.
2058	3	Färgpålägg på båda sidorna av det nedre textfältet, förstärkning av det ej konstanta GT-felet.
2059	4	Färgfläck i bottentrycket innanför K i västra FRIMÄRKE.
2060	5	*Utan plåtfel.*
2066	6	Vit fläck under LF i TOLF ÖRE.
2067	7	Färgpålägg på vänster sida av det nedre vänstra hörnet. Varierar i storlek.
2068	8	*Utan plåtfel.*
2069	9	*Utan plåtfel.*
2070	10	*Utan plåtfel.*
2076	11	Färgfläck i bottentrycket mellan skölden och R i vänstra FRIMÄRKE. Nedre högra hörnet med smal utdraget färgstreck.
2077	12	Nedre högra hörnet med färgpålägg nertill. I stadium D uppstår ett brott på en linje i sköldens nedre högra del snett ovanför nedre högra inrullningen.
2078	13	Övre högra hörnet med skruvavskav. Blå prick mellan två linjer i skölden över den övre högra kronan.
2079	14	G i SVERIGE har ett något kortare tvärstreck än normalt, tydligast på högra delen av strecket. Ofta syns en färgfläck strax under den övre vänstra kronan.
2080	15	Nedre konturen är ojämnare än på andra GT 15.
2086	16	***Färgfyllt hörn*** Övre högra hörnet har troligen varit för ”lågt” vilket gjort att hörnet alltid är kraftigt infärgat. Syns tydligast på sista E i SVERIGE och 1:an som delvis är täckta med färg.
2087	17	Färgpålägg upptill på första E i SVERIGE. Även 1082.
2088	18	Linjer mellan de övre kronorna i skölden skadade, ej konstant GT-fel.
2089	19	*Utan plåtfel.*
2090	20	Inbuktning på högra yttre ramlinjen mellan ÄR i FRIMÄRKE. Ojämn kontur på höger sidan i övre högra hörnet.
2096	21	Skruvavskav på övre högra hörnet. Färgpålägg neråt på det nedre högra hörnet.
2097	22	Övre vänstra hörnet med skruvavskav.
2098	23	*Utan plåtfel.*
2099	24	Övre högra hörnet med skruvavskav.
2100	25	Inhak på den högra konturen strax nedanför F i FRIMÄRKE.



2059E004b



2077E022b



2080E025a



2086E031b



2086E031b



2100E045a med dt ö8

12 öre Vapentyp plåt 3 - 4

Andra plåtparet



Leverans 27 - 42 , 44-45

30.12.1861 - 26.6.1863 , 31.7.1863 - 17.8.1863

Plåt 3 och 4 användes för tryckningen av leverans 27-45 under perioden 30.12.1861 – 17.8.1863 med undantag för leverans 43 då de så kallade provplåtarna användes. De båda plåtarna nedmonterades och rengjordes vid två tillfällen. De fyra kvartsplåtarna skruvades av från träplattan och efter rengörning skruvades de åter upp på träplattan för att bilda en tryckplåt om 4x25=100 märken. Ibland hamnade kvartsplåtarna inte på samma position som tidigare. De två nedmonteringarna och omflyttningarna har gett upphov till tre olika plåtstadier A-C. Stadium C delas dessutom in i Ca ultramarina märken och Cb blå märken, vilket ger totalt fyra olika stadier.

Stadium A leverans 27 (30.12.1861) upplaga 791 000
Stadium B leverans 28-32 (27.1.1862 – 5.7.1862) upplaga 2 546 700
Stadium Ca (ultramarina märken) leverans 33-34 (12.8.1862 – 14.9.1962) upplaga 1 086 100
Stadium Cb (blå märken) leverans 35-42, 44-45 (17.10.1862 – 26.6.1863, 31.7.1863 – 17.8.1863) upplaga 5 721 900

Totalt trycktes 10 145 700 märken med plåt 3 och 4 vilket innebär att upplagan för varje kliché / variant är 50 729 eller mindre om den uppstått i ett senare stadium som 4083 (12 1|2) med en upplaga på ca 34 000.

Kvartsplåtarnas placering i de olika stadierna

Plåt 3A

1:a kvp	2:a kvp
3:e kvp	4:e kvp

Plåt 3B

1:a kvp	2:a kvp
3:e kvp	4:e kvp

Plåt 3C

1:a kvp	4:e kvp
3:e kvp	2:a kvp

Plåt 4A

1:a kvp	2:a kvp
3:e kvp	4:e kvp

Plåt 4B

4:e kvp	2:a kvp
3:e kvp	1:a kvp

Plåt 4C

1:a kvp	2:a kvp
3:e kvp	4:e kvp

Trots nedmonteringarna fick kvartsplåtarna med få undantag samma position när de åter monterades. Endast 4 kvartsplåtar har bytt plats, för plåt 3 i stadium C och för plåt 4 i stadium B.

Exempel på flyttade klichéer

För plåt 3 gjordes endast en flytt av kvartsplåtar genom att 2:a och 4:e kvartsplåtarna bytte plats i stadium C. Ett tydligt exempel på detta är plåtfelet 3089 som i stadium C flyttades från position 89 till position 39.

För plåt 4 gjordes endast en flytt av kvartsplåtar genom att 1:a och 4:e kvartsplåtarna bytte plats i stadium B. Ett tydligt exempel på detta är plåtfelet 4011 som i stadium B flyttades från position 11 till position 66.

3089 känns enkelt igen på den stora fläcken på sköldens vänstra sida.



Tandningspositionerna skiljs enkelt på nedre tandraden.



3089B089



3089C039a

4011 har en tydlig skada från skruven på det övre högra hörnet.



Tandningspositionerna skiljs enkelt genom det på position 11 ovanligt djupa 9:e tandningshålet på nedre tandraden.




4011B066



4011C011b

Skruvarnas placering i plåt 3 - 4

Varje kvartsplåt (kvp) fästes i en träplatta med 6 skruvar som var identiskt placerade i alla kvp. När de 4 kvp var uppskruvade bildade de en tryckplåt med 100 bilder (4x25). En del skruvar skadade hörnen på märkebilderna vilket gett plåtfel som benämns skruvavskav. Vissa är svaga medan andra gjort stora ”vinklade” hörn. På några syns även en flis eller prick i marginalen.
Om skruven inte skruvades ner tillräckligt djupt eller senare drog sig uppåt kunde den komma i nivå med märkesbilden och då ge ett skruvavtryck utanför hörnet.
De två mittersta skruvarna placerades inte på samma plats som i plåt 1-2.



En tryckplåt med 4 kvp

Skruvavtryck



3044 och 3045

Skruvavskav



4040

Brev till Norge frankerat med två olika skruvavskav




pos 64 pl 3Cb (4064C064b) skruvavskav öh hörn pos 62 pl 3Cb (4062C062b) skruvavskav nh hörn

24 öre för 1:a vk till Norge 1.7.1858 - 30.9.1865

Mittspalter i plåt 3-4

Plate 3+4, Mid-Gaps between the Quarter Plates

Strips-of-Fives from Plate 3 and 4



The distance between stamps in the same Quarter Plate (QP) is almost identical.

But the distance between two QP may differ. If a QP is relocated the distance is often smaller or larger than normal.

The blue strip-of-five from stage C shows the normal gap between the 2nd and 4th QP.

The ultramarine strip-of-five from stage B on cover shows an abnormal distance in the mid gap. In stage B the 1st QP was mounted as Quarter Plate 4.

Location of QP in Plate 4

Stage A		Stage B		Stage C	
1st QP	2nd QP	4th QP	2nd QP	1st QP	2nd QP
3rd QP	4th QP	3rd QP	1st QP	3rd QP	4th QP

Location of QP in Plate 3

Stage A		Stage B		Stage C	
1st QP	2nd QP	1st QP	2nd QP	1st QP	4th QP
3rd QP	4th QP	3rd QP	4th QP	3rd QP	2nd QP



1st and 3rd QP in Plate 3
Pos **44-54**-64-74-84, Strip-of-five
Largest ultramarine **unit** of cover

2nd and 4th QP in Plate 4Ca
Pos 30-**40-50**-60-70, Strip-of-five
Pos 30 dt h15, pos 40 dt n7 (E)



Large mid-gap between 2nd and 4th (2nd and 1st) QP in Plate 4B, due to relocated QP's
Pos 4018B018 - 4028B028 - 4038B038 - **4048B048 - 4003B058**. The 1st QP was placed as QP 4 in stage B making a wider mid-gap.
60 öre first letter rate from STOCKHOLM 29.8.1862 to Uleåborg in Finland, valid up to 1 lod 1.7.1858 - 30.6.1868.
The best of **two covers recorded** with ultramarine strip-of-five, **largest unit on cover**

3001 GT1 3001B001 3001C001
3001A001



3002 GT2 3002B002 3002C002
3002A002

Utan plåtfel

3003 GT3 3003B003 3003C003
3003A003

Utan plåtfel

3004 GT4 3004B004 3004C004
3004A004

Stadium B



3005 GT5 3005B005 3005C005
3005A005



3011 GT6 3011B011 3011C011
3011A011

Utan plåtfel

3012 GT7 3012B012 3012C012
3012A012

Utan plåtfel

3013 GT8 3013B013 3013C013
3013A013

Utan plåtfel

3014 GT9 3014B014 3014C014
3014A014

Utan plåtfel

3015 GT10 3015B015 3015C015
3015A015



3021 GT11 3021B021 3021C021
3021A021

Utan plåtfel

3022 GT12 3022B022 3022C022
3022A022



3023 GT13 3023B023 3023C023
3023A023





3024 GT14 3024B024 3024C024
3024A024

Utan plåtfel

3025 GT15 3025B025 3025C025
3025A025

Stadium C



3031 GT16 3031B031 3031C031
3031A031



3032 GT17 3032B032 3032C032
3032A032

Utan plåtfel

3033 GT18 3033B033 3033C033
3033A033

Utan plåtfel

3034 GT19 3034B034 3034C034
3034A034





3035 GT20 3035B035 3035C035
3035A035



3041 GT21 3041B041 3041C041
3041A041

Utan plåtfel

3042 GT22 3042B042 3042C042
3042A042

Stadium C



3043 GT23 3043B043 3043C043
3043A043

Utan plåtfel

3044 GT24 3044B044 3044C044
3044A044



3045 GT25 3045B045 3045C045
3045A045



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Plåt 3 - 1:a kvartsplåten

Pos	GT	Beskrivning
3001	1	Mindre ojämnhet (avskav) på övre vänstra hörnet (ej skruvavskav). Ofta ej synligt p.g.a. kraftigt infärgat hörn.
3002	2	*Utan plåtfel.*
3003	3	*Utan plåtfel.*
3004	4	I stadium B syns ett skruvavtryck i marginalen utanför det nedre högra hörnet. Har inte setts i stadium A eller C.
3005	5	Skada/inhak på den högra konturen i nedre högra hörnet av valörfältet. Blå prick i marginalen utanför det övre högra hörnet.
3011	6	*Utan plåtfel.*
3012	7	*Utan plåtfel.*
3013	8	*Utan plåtfel.*
3014	9	*Utan plåtfel.*
3015	10	Skruvavskav på övre vänstra hörnet.
3021	11	*Utan plåtfel.*
3022	12	Högra konturen utanför högra valörfältet ojämn med inhak. Spetsigt färgpålägg på övre högra hörnet.
3023	13	Skruvavskav på övre vänstra hörnet samt prick i övre marginalen. Skruvavskav på nedre högra hörnet.
3024	14	*Utan plåtfel.*
3025	15	I stadium C syns en vit fläck på ryggen av F i TOLF ÖRE.
3031	16	Inbuktning på den nedre konturen nära det högra hörnet.
3032	17	*Utan plåtfel.*
3033	18	*Utan plåtfel.*
3034	19	Färgfläck nertill på högra stapeln av K i vänstra FRIMÄRKE. Även på 3039. Skruvavtryck i marginalen utanför nedre högra hörnet som sällan syns. Nedre högra hörnet spetsigt.
3035	20	Färgpålägg på höger sida av det övre högra hörnet. Skruvavtryck utanför nedre vänstra hörnet, oftast ej synligt.
3041	21	*Utan plåtfel.*
3042	22	I stadium C är nedre vänstra hörnet spetsigt utdraget med litet färgpålägg nertill.
3043	23	*Utan plåtfel.*
3044	24	Skruvavtryck i marginalen utanför övre högra hörnet.
3045	25	Skruvavtryck i marginalen utanför övre vänstra hörnet.



3005C005b



3031B031



3033B033

3006 GT1 3006B006 3006C056
3006A006

Utan plåtfel

3007 GT2 3007B007 3007C057
3007A007

Ej konstant



3008 GT3 3008B008 3008C058
3008A008

Utan plåtfel

3009 GT4 3009B009 3009C059
3009A009

Utan plåtfel

3010 GT5 3010B010 3010C060
3010A010

Utan plåtfel

3016 GT6 3016B016 3016C066
3016A016

Utan plåtfel

3017 GT7 3017B017 3017C067
3017A017



Ej konstant

3018 GT8 3018B018 3018C068
3018A018

Utan plåtfel

3019 GT9 3019B019 3019C069
3019A019



3020 GT10 3020B020 3020C070
3020A020



3026 GT11 3026B026 3026C076
3026A026

Utan plåtfel

3027 GT12 3027B027 3027C077
3027A027



3028 GT13 3028B028 3028C078
3028A028



3029 GT14 3029B029 3029C079
3029A029

Utan plåtfel

3030 GT15 3030B030 3030C080
3030A030

Utan plåtfel

3036 GT16 3036B036 3036C086
3036A036

Utan plåtfel

3037 GT17 3037B037 3037C087
3037A037





3038 GT18 3038B038 3038C088
3038A038



3039 GT19 3039B039 3039C089
3039A039






3040 GT20 3040B040 3040C090
3040A040



3046 GT21 3046B046 3046C096
3046A046


Stadium Cb



3047 GT22 3047B047 3047C097
3047A047



3048 GT23 3048B048 3048C098
3048A048



3049 GT24 3049B049 3049C099
3049A049

Utan plåtfel

3050 GT25 3050B050 3050C100
3050A050



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
3006	1	*Utan plåtfel.*
3007	2	*Ett skruvavtryck kan ibland ses utanför nedre vänstra hörnet.*
3008	3	*Utan plåtfel.*
3009	4	*Utan plåtfel.*
3010	5	*Skruvavtryck kan förekomma utanför nedre vänstra hörnet, av 16 egna märken har inget skruvavtryck.*
3016	6	*Utan plåtfel.*
3017	7	*Ett skruvavtryck kan ibland ses i stadium B utanför övre vänstra hörnet.*
3018	8	*Utan plåtfel.*
3019	9	Skruvavtryck utanför övre högra hörnet, inte alltid synligt.
3020	10	Skruvavskav på övre vänstra hörnet. Ibland även skruvavtryck utanför hörnet.
3026	11	*Utan plåtfel.*
3027	12	Fläck över de översta linjerna i skölden precis under stora kronan.
3028	13	Skruvavskav på det övre vänstra hörnet.
3029	14	*Utan plåtfel.*
3030	15	*Utan plåtfel.*
3036	16	*Utan plåtfel.*
3037	17	Nedre vänstra hörnet med färgpålägg nertill. Övre vänstra hörnet spetsigt.
3038	18	Övre högra hörnet med inhak på höger sida orsakat av skruven.
3039	19	Färgfläck nertill på högra stapeln av K i vänstra FRIMÄRKE. Även på 3034. Skruvavtryck utanför nedre högra hörnet, inte alltid synligt.
3040	20	Skruvavtrycket från 3039 kan sällsynt även ses utanför nedre vänstra hörnet.
3046	21	I stadium Cb uppstår tre plåtfel. Brott på övre yttre ramlinjen ovanför andra E i SVERIGE. Vit fläck i bottentrycket innanför Ä i vänstra FRIMÄRKE. Sköldens vänstra omramningslinje suddig till vänster om den nedre kronan.
3047	22	Bokstäverna i TOLF ÖRE med något ojämna konturer.
3048	23	I stadium C uppstår flera plåtfel. R i ÖRE har dubbelkontur, tyligast där den övre cirkeln möter det högra benet. Även Ö och E i ÖRE är något oskarpa. Nedre vänstra hörnet avrundat med ojämn kontur. Nedre konturen mer eller mindre ojämn med mindre inhak bl.a. under F och Ö.
3049	24	*Utan plåtfel.*
3050	25	ÖRE i nedre textfältet med ojämna konturer, syns som vita skyar i och runt bokstäverna. Tydligast är den vita fyllningen i ringen på R. Skadad linjen innanför F i högra FRIMÄRKE. L i TOLF tjockt nertill, ofta även ojämnt F.



3007A007



3017B017



3038C088b med dt h6

3051 GT1 3051B051 3051C051
3051A051



3052 GT2 3052B052 3052C052
3052A052

Utan plåtfel

3053 GT3 3053B053 3053C053
3053A053



3054 GT4 3054B054 3054C054
3054A054

Utan plåtfel

3055 GT5 3055B055 3055C055
3055A055



3061 GT6 3061B061 3061C061
3061A061



3062 GT7 3062B062 3062C062
3062A062

Utan plåtfel

3063 GT8 3063B063 3063C063
3063A063

Utan plåtfel

3064 GT9 3064B064 3064C064
3064A064

Utan plåtfel

3065 GT10 3065B065 3065C065
3065A065



3071 GT11 3071B071 3071C071
3071A071

Utan plåtfel

3072 GT12 3072B072 3072C072
3072A072



3073 GT13 3073B073 3073C073
3073A073

Utan plåtfel

3074 GT14 3074B074 3074C074
3074A074



3075 GT15 3075B075 3075C075
3075A075

Utan plåtfel

3081 GT16 3081B081 3081C081
3081A081



3082 GT17 3082B082 3082C082
3082A082

Utan plåtfel

3083 GT18 3083B083 3083C083
3083A083



3084 GT19 3084B084 3084C084
3084A084



3085 GT20 3085B085 3085C085
3085A085



3091 GT21 3091B091 3091C091
3091A091



3092 GT22 3092B092 3092C092
3092A092



3093 GT23 3093B093 3093C093
3093A093

Utan plåtfel

3094 GT24 3094B094 3094C094
3094A094



3095 GT25 3095B095 3095C095
3095A95



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
3051	1	Övre vänstra hörnet svagt avrundat. Ibland även litet färgpålägg upptill.
3052	2	*Utan plåtfel.*
3053	3	Svag förtunning eller inskav på vänstra yttre ramlinjen utanför M. Färglinje (kvp kantlinje) kan förekomma i marginalen ovanför övre vänstra hörnet.
3054	4	*Utan plåtfel.*
3055	5	Inhak på den högra konturen nära det nedre hörnet. I stadium Cb syns även inhak på högra yttre ramlinjen utanför högra F och R.
3061	6	Svagt skruvavskav på övre högra hörnet.
3062	7	*Utan plåtfel.*
3063	8	*Utan plåtfel.*
3064	9	*Utan plåtfel.*
3065	10	Skruvavskav på övre vänstra hörnet.
3071	11	*Utan plåtfel.*
3072	12	Övre högra hörnet med skruvavskav och flis uppåt. Flisen syns inte alltid och är ibland frigjord.
3073	13	*Utan plåtfel.*
3074	14	Skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
3075	15	*Utan plåtfel.*
3081	16	Skruvavskav på nedre högra hörnet. Större än det på 4081.
3082	17	*Utan plåtfel.*
3083	18	Övre högra hörnet med mindre skruvavskav.
3084	19	Skruvavskav på övre vänstra hörnet.
3085	20	Nedre vänstra hörnet med skruvavskav och flis på vänster sida.
3091	21	Övre vänstra hörnet med litet (ojämnt) färgpålägg.
3092	22	Smalt vitt streck från andra R i vänstra FRIMÄRKE genom bottentrycket och nedre textfältet mellan L och F i TOLF. Orsakat av en smal repa i klichén. Strecket syns olika tydligt beroende på däckeln, mjuk däckel otydlig repa eller hård däckel tydlig repa.
3093	23	*Utan plåtfel.*
3094	24	Liten inbuktning på den högra konturen utanför det högra valörfältet.
3095	25	Övre vänstra hörnet med skruvavskav och flis uppåt som kan se lite olika ut.



3073B073



3081B081 med dt v2



3081C081b med dt v2 och v5

3056 GT1 3056B056 3056C006
3056A056

Utan plåtfel

3057 GT2 3057B057 3057C007
3057A057

Stadium C





3058 GT3 3058B058 3058C008
3058A058



3059 GT4 3059B059 3059C009
3059A059





3060 GT5 3060B060 3060C010
3060A060



3066 GT6 3066B066 3066C016
3066A066

Utan plåtfel

3067 GT7 3067B067 3067C017
3067A067





3068 GT8 3068B068 3068C018
3068A068

Stadium Cb





3069 GT9 3069B069 3069C019
3069A069

Utan plåtfel

3070 GT10 3070B070 3070C020
3070A070



3076 GT11 3076B076 3076C026
3076A076


Stadium Cb



3077 GT12 3077B077 3077C027
3077A077

Utan plåtfel

3078 GT13 3078B078 3078C028
3078A078





3079 GT14 3079B079 3079C029
3079A079



3080 GT15 3080B080 3080C030
3080A080

Utan plåtfel

3086 GT16 3086B086 3086C036
3086A086



3087 GT17 3087B087 3087C037
3087A087



3088 GT18 3088B088 3088C038
3088A088



3089 GT19 3089B089 3089C039
3089A089








3090 GT20 3090B090 3090C040
3090A090





3096 GT21 3096B096 3096C046
3096A096





3097 GT22 3097B097 3097C047
3097A097



3098 GT23 3098B098 3098C048
3098A098

Utan plåtfel

3099 GT24 3099B099 3099C049
3099A099

Stadium Cb



Stadium A-Cb



3100 GT25 3100B100 3100C050
3100A100



Stadium A-Cb



Sent stadium Cb



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
3056	1	*Utan plåtfel.*
3057	2	I stadium C syns ett vågrätt vitt streck under T i TOLF. Skador på den nedre konturlinjen fram till T i TOLF kan förekomma.
3058	3	Vågrätt färgstreck (kvartsplåtskantlinje) i marginalen utanför övre vänster hörn kan förekomma.
3059	4	Färgpålägg på nedre höger hörn.
3060	5	Färgpålägg på övre höger hörn. Kan vara svårt att urskilja p.g.a. kantposition.
3066	6	*Utan plåtfel.*
3067	7	Skruvavskav på övre vänstra hörnet, endast i stadium C? Skruvavskav på nedre högra hörnet, endast i stadium C?
3068	8	I stadium Cb uppstår två plåtfel: Färgsudd över ÖRE, syns som tunna bokstäver med ojämna konturer, syns svagt i stadium B. Högra yttre ramlinjen utanför K skadad med mer eller mindre tydlig vit fläck. Oftast endast en liten vit prick.
3069	9	*Utan plåtfel.*
3070	10	Övre vänstra hörnet med skruvavskav och flis uppåt.
3076	11	I stadium Cb uppstår ett brott på linjen över nedre kronan.
3077	12	*Utan plåtfel.*
3078	13	Skruvavskav på övre vänster hörn. Skruvavtryck kan förekomma utanför nedre höger hörn.
3079	14	Skruvavskav på nedre vänster hörn.
3080	15	*Utan plåtfel.*
3086	16	Skruvavskav med flis åt höger i nedre högra hörnet.
3087	17	Litet skruvavskav på nedre vänster hörn.
3088	18	Skruvavtryck syns ibland utanför övre högra hörnet.
3089	19	Stor fläck på sköldens vänstra kontur i höjd med den nedre kronan. Skruvavskav på övre vänstra hörnet. Skruvavtryck utanför nedre högra hörnet kan ibland ses.
3090	20	Skruvavskav på övre högra hörnet. Skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
3096	21	Skruvavskav på övre högra hörnet. Vit fläck i nedre textfältet precis innanför högra konturen. Färgpålägg på nedre konturen på nedre högra hörnet.
3097	22	Skruvavskav på övre vänstra hörnet.
3098	23	*Utan plåtfel.*
3099	24	ÖRE delvis med något ojämna konturer. Nedre konturen ofta ojämn. I stadium Cb är ramlinjen innanför F i högra FRIMÄRKE ej färgfylld.
3100	25	Skruvavskav på övre vänstra hörnet som sent i stadium Cb utvecklas till ett inhak. Färgfläck under första E i SVERIGE.



3069C019a



3078C028b



3096C046b



3100C050a

4001 GT1 4001B056 4001C001
4001A001



4002 GT2 4002B057 4002C002
4002A002

Utan plåtfel

4003 GT3 4003B058 4003C003
4003A003

Utan plåtfel

4004 GT4 4004B059 4004C004
4004A004



4005 GT5 4005B060 4005C005
4005A005

Utan plåtfel

4011 GT6 4011B066 4011C011
4011A011



Stadium Cb



4012 GT7 4012B067 4012C012
4012A012





4013 GT8 4013B068 4013C013
4013A013

Stadium Cb






4014 GT9 4014B069 4014C014
4014A014

Utan plåtfel

4015 GT10 4015B070 4015C015
4015A015

Utan plåtfel

4021 GT11 4021B076 4021C021
4021A021



4022 GT12 4022B077 4022C022
4022A022



4023 GT13 4023B078 4023C023
4023A023

Utan plåtfel


4024 GT14 4024B079 4024C024
4024A024

Utan plåtfel

4025 GT15 4025B080 4025C025
4025A025

Utan plåtfel

4031 GT16 4031B086 4031C031
4031A031



4032 GT17 4032B087 4032C032
4032A032

Utan plåtfel

4033 GT18 4033B088 4033C033
4033A033



4034 GT19 4034B089 4034C034
4034A034





4035 GT20 4035B090 4035C035
4035A035

Utan plåtfel

4041 GT21 4041B096 4041C041
4041A041

Utan plåtfel

4042 GT22 4042B097 4042C042
4042A042



4043 GT23 4043B098 4043C043
4043A043

Utan plåtfel

4044 GT24 4044B099 4044C044
4044A044



4045 GT25 4045B100 4045C045
4045A045



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Plåt 4 - 1:a kvartsplåten

Pos	GT	Beskrivning
4001	1	Skruven har gjort konturen på nedre högra hörnet ojämn nertill. Oftast syns även ett litet skruvavtryck i form av en färgfläck i nedre marginalen.
4002	2	*Utan plåtfel.*
4003	3	*Utan plåtfel.*
4004	4	Skruvavskav på det nedre högra hörnet.
4005	5	*Utan plåtfel.*
4011	6	Skruvavskav på övre högra hörnet i form av ett tydligt inhak på övre konturen ovanför högra 12. Detta för ändras något i stadium Cb.
4012	7	Skruvavskav på övre vänstra hörnet, med liten flis uppåt. Skruvavskav på nedre högra hörnet.
4013	8	I stadium Cb uppstår två plåtfel: Blått streck utanför nedre vänstra hörnet, orsakat av skruven. Färgsudd mellan R I i högra FRIMÄRKE.
4014	9	*Utan plåtfel.*
4015	10	*Utan plåtfel.*
4021	11	Vit fläck på mitten av S i SVERIGE. Vit fläck eller brott på vänstra yttre ramlinjen utanför F i vänstra FRIMÄRKE.
4022	12	Litet skruvavskav på övre högra hörnet.
4023	13	*Utan plåtfel.*
4024	14	*Utan plåtfel.*
4025	15	*Utan plåtfel.*
4031	16	Liten ojämnhet (inhak) på högra konturen strax ovanför nedre högra hörnet. Ett skruvavtryck kan finnas utanför hörnet.
4032	17	*Utan plåtfel.*
4033	18	Skruvavskav på övre högra hörnet med en liten flis uppåt.
4034	19	Skruvavskav på övre vänstra hörnet med en liten flis uppåt. Svagt vitt streck ovanför 2:an i vänstra 12. Skruvavskav på nedre högra hörnet.
4035	20	*Utan plåtfel.*
4041	21	*Utan plåtfel.*
4042	22	R i SVERIGE saknar det till vänster utåtgående strecket upptill (endast stadium C och sena stadium B?).
4043	23	*Utan plåtfel.*
4044	24	Skruvavskav på övre högra hörnet. Ibland inte synligt p.g.a. grundtypsfelet ”färgpålägg” på samma hörn.
4045	25	**Gapet** Vit kil i det övre vänstra hörnet, orsakat av skruven.




4021C021b



4033B088



4033C033b



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
4006	1	Vänstra yttre ramlinjen kraftigt inbuktad utanför F i vänstra FRIMÄRKE.
4007	2	Skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
4008	3	Plåten är ”spräckt” i nedre vänstra hörnet som syns som en inbuktning på vänstra konturen och en vit fläck. Flera vita fläckar kring ÖRE.
4009	4	*Utan plåtfel.*
4010	5	Vit fläck innan T i TOLF, inte alltid synlig. Inhak på nedre konturen under E i ÖRE. Brott på linjen över nedre kronan.
4016	6	Liten vit fläck (sky) i nedre textfältet precis under högra F. Brott på linjen över nedre kronan.
4017	7	**Droppen** Vit fläck (ser ut som en vattendroppe) snett ovanför 12 i högra valörfältet. Skruvavtryck långt utanför övre vänster hörn. Brott på linjen innanför högra F. Vita fläckar i högra FRIMÄRKE. Vågrätt vitt streck i nedre textfältet efter ÖRE i höjd med övre tvärstrecket på E.
4018	8	Vita fläckar i vänstra valörfältet och mer eller mindre på bokstäverna i SVERIGE. Litet skruvavskav på nedre vänster hörn.
4019	9	Brott på linjen under första E i SVERIGE. Vita oregelbundna fläckar innan TOLF i nedre textfältet. Otydligare i senare stad.
4020	10	Vit fläck över K i vänstra FRIMÄRKE. Brott på linjen över nedre kronan. I stadium Cb förekommer skruvavtryck i form av ett tunt snett streck utanför övre vänstra hörnet.
4026	11	**42:an** Vita fläckar i det högra valörfältet gör att 1:an ser ut som en 4:a.
4027	12	Skruvavskav med flis åt höger på övre högra hörnet, tydligast i stadium Cb. Vita fläckar i högra valörfältet och bokstäverna IGE i SVERIGE. Färgfläck mellan andra E i SVERIGE och övre yttre ramlinjen. Grundtypsfelet för GT 12 ”blå prick i marginalen ovanför vänster 12” syns inte.
4028	13	Vita fläckar i båda valörfälten och på mitten av S i SVERIGE. Vit fläck framför T i TOLF ÖRE. Oftast ganska tydlig i B men ej synlig i C. Litet inhak på nedre konturen till vänster om T i TOLF. Tydlig i C, annars otydlig eller ej synlig. Skruvavskav med flis på övre vänster hörn, i stadium Cb?
4029	14	Vita fläckar i vänstra valörfältet, tydligast är den som fyller ut 2:ans ögla. Brott på linjen över nedre kronan i stadium C.
4030	15	I stadium Cb finns ett blått lodrätt streck (kvp-kantlinje) utanför nedre högra hörnet, oftast inte synligt p.g.a. centreringen. Strecket är gemensamt med det på 4040.
4036	16	*Utan plåtfel.*
4037	17	Vita fläckar i högra valörfältet och i högra FRIMÄRKE. Tydligast på ultramarina.
4038	18	Vita fläckar i båda valörfälten. Tydligast och flest i det vänstra.
4039	19	Blå fläck mellan högra stapeln på K i FRIMÄRKE och yttre vänstra ramlinjen. Skruvavtryck kan förekomma utanför nedre högra hörnet, har setts i stad. Cb.
4040	20	Skruvavskav på nedre vänstra hörnet som gjort ett stort inhak. I stadium Cb syns ett lodrätt blått streck (kvp-kantlinje) utanför övre högra hörnet.
4046	21	Skruvavskav på övre högra hörnet i form av ett litet inhak upptill.
4047	22	I stadium Cb finns en blå fläck nertill på T i TOLF ÖRE.
4048	23	*Utan plåtfel.*
4049	24	*Utan plåtfel.*
4050	25	ÖRE med ojämna konturer, tydligast på R och E. L och F i TOLF tjocka, tydligast på nedre strecket på L. Skruvavskav på övre vänstra hörnet.



4001B001



4006B006 med dt n10



4040B040 med dt n7

4051 GT1 4051B051 4051C051
4051A051



4052 GT2 4052B052 4052C052
4052A052



4053 GT3 4053B053 4053C053
4053A053


Utan plåtfel

4054 GT4 4054B054 4054C054
4054A054



4055 GT5 4055B055 4055C055
4055A055


Stadium Cb



4061 GT6 4061B061 4061C061
4061A061

Utan plåtfel

4062 GT7 4062B062 4062C062
4062A062



4063 GT8 4063B063 4063C063
4063A063



4064 GT9 4064B064 4064C064
4064A064



4065 GT10 4065B065 4065C065
4065A065

Utan plåtfel

4071 GT11 4071B071 4071C071
4071A071

Utan plåtfel

4072 GT12 4072B072 4072C072
4072A072

Utan plåtfel

4073 GT13 4073B073 4073C073
4073A073



4074 GT14 4074B074 4074C074
4074A074



4075 GT15 4075B075 4075C075
4075A075

Utan plåtfel

4081 GT16 4081B081 4081C081
4081A081



4082 GT17 4082B082 4082C082
4082A082

Utan plåtfel

4083 GT18 4083B083 4083C083
4083A083

Stadium C



Stadium C



4084 GT19 4084B084 4084C084
4084A084

Stadium B *Stadium C*







4085 GT20 4085B085 4085C085
4085A085

Utan plåtfel

4091 GT21 4091B091 4091C091
4091A091



4092 GT22 4092B092 4092C092
4092A092

Utan plåtfel

4093 GT23 4093B093 4093C093
4093A093

Utan plåtfel

4094 GT24 4094B094 4094C094
4094A094



4095 GT25 4095B095 4095C095
4095A95

Utan plåtfel

● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
4051	1	Skruvavskav på det nedre högra hörnet. Färgfläck mellan F i högra FRIMÄRKE och den högra yttre ramlinjen.
4052	2	Skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
4053	3	*Utan plåtfel.*
4054	4	Skruvavskav på nedre högra hörnet och något ojämn kontur på höger sida.
4055	5	I stadium Cb syns ett svagt skruvavskav på nedre vänstra hörnet. I stadium Cb finns en inbuktning på nedre konturen precis innan nedre högra hörnet. Syns svagt i stadium B. Vit fläck i nedre högra hörnet, troligen bara på tidiga stadium B. Ej i stadium C.
4061	6	*Utan plåtfel.*
4062	7	Skruvavskav på nedre höger hörn. Först endast med färgkula men i stadium Cb även flis åt höger. Skruvavskav på övre vänstra hörnet.
4063	8	Skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
4064	9	Skruvavskav på övre högra hörnet.
4065	10	*Utan plåtfel.*
4071	11	*Utan plåtfel.*
4072	12	*Utan plåtfel.*
4073	13	Lodrätt vitt streck efter E i ÖRE. Skruvavskav på nedre högra hörnet samt ett skruvavtryck utanför som p.g.a. centreringen oftast inte kan ses.
4074	14	Skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
4075	15	*Utan plåtfel.*
4081	16	Skruvavskav på nedre högra hörnet, mindre än på 3081.
4082	17	*Utan plåtfel.*
4083	18	**12 1|2 öre** I stadium Ca uppstår i högra valörfältet ett vitt lodrätt streck mellan 1:an och 2:an. I stadium Ca uppstår också ett litet skruvavtryck utanför övre högra hörnet.
4084	19	Skruvavskav på övre vänstra hörnet som blir betydligt tydligare i stadium C. Skruvavskav på nedre högra hörnet i form av litet inhak på den högra sidan.
4085	20	*Utan plåtfel.*
4091	21	Skruvavskav på det övre högra hörnet.
4092	22	*Utan plåtfel.*
4093	23	*Utan plåtfel.*
4094	24	Två mindre inhak på den övre konturen ovanför andra E i SVERIGE och 1:an i högra 12. Endast stadium C?
4095	25	*Utan plåtfel.*



4083B083



4083C083a



4083C083b



4052A052



4072B072



4084C084a

4056 GT1 4056B001 4056C056
4056A056

Stadium B *Stadium C*





4057 GT2 4057B002 4057C057
4057A057



4058 GT3 4058B003 4058C058
4058A058

Utan plåtfel

4059 GT4 4059B004 4059C059
4059A059

Stadium C



4060 GT5 4060B005 4060C060
4060A060



4066 GT6 4066B011 4066C066
4066A066



Stadium C



4067 GT7 4067B012 4067C067
4067A067

Stadium C



Stadium A-C



4068 GT8 4068B013 4068C068
4068A068




4069 GT9 4069B014 4069C069
4069A069



4070 GT10 4070B015 4070C070
4070A070

Utan plåtfel

4076 GT11 4076B021 4076C076
4076A076



4077 GT12 4077B022 4077C077
4077A077

Stadium Cb



4078 GT13 4078B023 4078C078
4078A078

tidig stadium B




4079 GT14 4079B024 4079C079
4079A079



4080 GT15 4080B025 4080C080
4080A080

Stadium C



4086 GT16 4086B031 4086C086
4086A086

Stadium Cb



4087 GT17 4087B032 4087C087
4087A087

Stadium Cb



4088 GT18 4088B033 4088C088
4088A088



4089 GT19 4089B034 4089C089
4089A089




4090 GT20 4090B035 4090C090
4090A090



4096 GT21 4096B041 4096C096
4096A096

Utan plåtfel

4097 GT22 4097B042 4097C097
4097A097

Utan plåtfel

4098 GT23 4098B043 4098C098
4098A098

Utan plåtfel

4099 GT24 4099B044 4099C099
4099A099

Utan plåtfel

4100 GT25 4100B045 4100C100
4100A100

Utan plåtfel

● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
4056	1	Övre vänstra hörnet lätt skadat, syns inte i stadium B då klichén satt i position 1 och fått kraftigt hörn. Skruvavskav på nedre högra hörnet.
4057	2	Liten färgprick mellan S i SVERIGE och linjen under. *Brottet på linjen under S är från original gravyren (originalgravyrfel) och finns på alla valörerna av Vapentyp öre.*
4058	3	*Utan plåtfel.*
4059	4	I stadium C är den inre ramlinjen innanför RKE i högra FRIMÄRKE vitprickig. I stadium C är linjerna i skölden slitna med flera mindre brott. Syns delvis i stadium A och B. Skruvavtryck kan ibland ses som ett litet streck utanför nedre högra hörnet.
4060	5	Övre högra hörnet kluvet med en vit kil.
4066	6	I stadium C uppstår ett tydligt brott på linjen över nedre kronan i skölden. Skruvavtryck utanför övre höger hörn kan förekomma.
4067	7	Skruvavskav på nedre högra hörnet samt skruvavtryck långt ut i marginalen. I stadium C uppstår ett brott på linjen över nedre kronan i skölden.
4068	8	Skruvavskav på det nedre vänstra hörnet. Brott på linjen över nedre kronan.
4069	9	Litet inhak på konturen över det högra valörfältet.
4070	10	*Utan plåtfel.*
4076	11	Brott på linjen över nedre kronan samt ett svagt brott (tunn linje) på nästa linje.
4077	12	I stadium Cb uppstår ett brott på linjen över nedre kronan i skölden.
4078	13	Skruvavskav på nedre högra hörnet med liten flis neråt. På tidiga stadium B syns även en vit fläck på nedre högra hörnet.
4079	14	Skruvavskav på nedre vänstra hörnet som gjort det avsmalnat och intryckt.
4080	15	I stadium C uppstår ett brott på linjen över nedre kronan i skölden.
4086	16	I stadium C uppstår ett brott på linjen över nedre kronan i skölden.
4087	17	I stadium Cb uppstår ett brott på linjen över nedre kronan i skölden.
4088	18	Brott på linjen över nedre kronan, uppstår sent i stadium B eller i Ca.
4089	19	Skruvavskav på nedre högra hörnet i form av ett vitt inhak. Litet skruvavtryck (droppe) utanför nedre högra hörnet. Sällsynt syns ett stort skruvavtryck utanför hörnet.
4090	20	Nedre vänstra hörnet med skruvavskav och flis åt vänster.
4096	21	*Utan plåtfel.*
4097	22	*Utan plåtfel.*
4098	23	*Utan plåtfel.*
4099	24	*Utan plåtfel.*
4100	25	*Utan plåtfel.*



4079C079b



4089B034
Falkenberg balkstämpel



4089B034
Falkenberg balkstämpel



4090C090a
med dt v14 och h10

12 öre Vapentyp plåt A5 - A6

De itusågade plåtarna



Leverans 43

7.7.1863 - 15.7.1863

Plåt A5 och A6 användes endast till leverans 43 som bestod av tre delleveranser:

43A	07.07.1863	120 000 märken
43B	08.07.1863	240 000 märken
43C	15.07.1863	233 800 märken

Enligt kontraktet mellan Sparre och Postverket skulle beställda och färdiga (tryckta, gummerade och tandade) märken levereras till Frimärksförrådet varje vecka, de fick inte vara kvar på Sparres tryckeri. Att leveransen delades upp i tre delleveranser beror troligen inte på lågt saldo i Frimärksförrådet utan är snarare ett tydligt tecken på att Sparres tryckeri hade problem. Den första delen om 600 helark (x 200 märken) överlämnades på tisdagen, dagen efter 1200 helark och slutligen en vecka senare resteranden ark som uppgår till 1169. Vid delleveranser är den sista ett ojämnt tal med de övriga är jämna, detta beror på att alla kasserade ark redovisades i den sista.

Upplagan för varje plåtfelen i lev 43 är endast 2969, jämfört med 267975 med plåt 5 och 189740 med plåt 6.

Går det att särskilja de tre delleveranserna genom tryck och nyans?
Tre delleveranser inom 9 dagar gör det i princip omöljigt att med hjälp av stämpeldatum urskilja dem. Gissningsvis utgör de misslyckade trycken (överst på nästa sida) en del av den första och minsta dellev 43A. Detta grundas på att de är ovanliga och oftast tidigt avstämplade i Stockholm samt att man gjorde en första mindre leverans tyder ju på problem. Tryckarna har troligen i dellev 43B och 43C lärt sig att någorludna behärska de delvis dåligt avgjutna plåtarna, men vissa delar av arken har fortfarande varit undermåliga i trycket.

Provplåtar?
Denna benämning har tidigare använts för det plåtpar som användes för lev 43. Det är missvisande eftersom de inte var några prov utan helt enkelt delvis misslyckade. De framställdes i samma material som tidigare och senare plåtar och flera bra delar kunde återanvändas. Plåt 5 består av 40% återanvända delar och med den framställdes nästan 27 miljoner märken, vilket är den största upplagan av alla plåtar. Den var t.o.m. så pass hållbar att den i november 1870 åter togs i bruk då den ersatte plåt 8. Man skulle kunna kalla lev 43 för en provleverans, som lev 102 med plåt 7 och 8. Men de ”kasserade plåtarna” / ”itusågade plåtarna” var inga prov och därför har jag valt att kalla dessa båda A5 och A6 vilket sätter de i rätt tid som förelöpare till plåt 5 och 6.



Märkena på breven ovan har varit grannar i pos 98 respektive 99 i plåt A5 (A5098 och A5099)
STOCKHOLM 19.9.1863, handstil, brevformat och märkescentrering, allt är i det närmaste identiskt

Plåt A5 och A6 - Leverans 43 - kriterierna

När man sett många leverans 43 märken får man en magkänsla för hur de ser ut, men man behöver alltid bevis för att säkerställa att den är rätt. Märkena kan se ganska olika ut så det räcker inte att de ser ut som en lev 43 brukar göra, man måste utesluta alla andra alternativ för att vara säker. Nedan finns de kriterier som jag själv använder för att avgöra om ett märke är från leverans 43 eller inte. Finns tvivel är det tillsvidare inte lev 43 enligt mig.

Trycket

Märken med **undermåligt tryck** (misslyckat tryck) avstämplade från juli 1863 till början av 1864 är **säkra lev 43** märken. Ingen vidare analys behövs vad gäller nyans, plåtfel eller tandning.



Misslyckat tryck
A6072
skrotad del

Två exempel på misslyckade tryck med dåligt bottentryck och brott på många linjer i skölden.
De går inte att förväxla med andra leveranser och är de mest eftertraktade.
Snarlika (inte lika utpräglade) tryck kan ibland ses från plåt 8 men de är stämplade betydligt senare och har alltid 1865 års tandning.



Misslyckat tryck
A6053
skrotad del

Nyanser

Kriteriet för lev 43 har ofta varit nyansen som då benämns **ultramarinaktigt blå-mörkblå** (e^2). När dessa nyanser är stämplade från **juli 1863 till 2.10.1863** är de **säkra lev 43** eftersom inga samtida lev med plåt 3/4 innehöll dessa nyanser. Men nyanserna är svåra att urskilja och utgör bara en del av de 593 800 märkena från lev 43A-C. **Många** av märkena **är** i princip rent **blå eller ljusblå** nyanser. Precis som sena plåt 3-4 och tidiga plåt 5-6 är lev 43 tryckt på 1863 års något gulaktiga papper, avviker detta handlar det mest troligt om ultramarinaktigt blå nyanser från plåt 1-2.
Nyanserna är alltså ofta **inget säkert svar** utan man måste studera plåtfel och tandningsposition.



A5057
lev 43

Två märken i ultramarinaktigt blå nyanser. Det vänstra är från lev 43, pos 57 i plåt A5. Högra är från pos 60 i plåt 6, lev 46A vilken är den första för plåt 5/6 som innehåller en mindre del nyanser med ett ultramarint inslag. Tryckt med en återanvänd plåtdel från A6035.



6060a
lev 46A

Plåtfel och tandning

Har märket ett **plåtfel** som finns i en **skrotad del** är det **100% säkert** från **lev 43**.
För plåtfel från en i plåt 5 eller 6 **återanvänd del** avgör följande:
Märken stämplade **innan 2.10.1863** är **säkra lev 43**, **efter 2.10.1863** avgör ofta märkets position med hjälp av tandningen då merparten av de återanvända delarna fick **nya positioner**. Om det är samma pos avgör datumet.



A6092
skrotad del
lev 43



A6019
skrotad del
lev 43

skrotade pos kan omöjligt vara annat än lev 43



A6064
29.9.1863
lev 43



6064
29.11.1865
inte lev 43

pos 64 i plåt A6 är återanvänd i samma pos i plåt 6

Från plåt A5 och A6 till plåt 5 och 6

Plåt A5 och A6 gav på många ställen ett för dåligt tryck, därför fick nya tryckplåtar snabbt tillverkas.
Kvartsplåtarna sågades itu mellan 2:a och 3:e raden eller mellan 3:e och 4:e raden innan de åter användes i plåt 5 och 6. För övriga delar (vita) tillverkades 3 nya kvartsplåtar varav 1 sågades itu till plåt 5 kvp 4A och plåt 6 kvp 3B.

Blåa partier kom till användning i plåt 5 (40 pos = 20%)
Gröna partier kom till användning i plåt 6 (85 pos = 42,5%)
Röda partier skrotades och användes endast i leverans 43 (75 pos = 37,5%)

GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos100

Plåt A5

Plåt A5 kvp 1A Plåt 6 kvp 2B	Plåt A5 kvp 2A Plåt 6 kvp 1B
Plåt A5 kvp 1B Plåt 5 kvp 3A	Plåt A5 kvp 2B Plåt 6 kvp 1A
Plåt A5 kvp 3A Plåt 6 kvp 3A	Plåt A5 kvp 4A Skrotad
Plåt A5 kvp 3B Skrotad	Plåt A5 kvp 4B Plåt 5 kvp 4B

GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos100

Plåt A6

Plåt A6 kvp 1A Plåt 6 kvp 4B	Plåt A6 kvp 2 Skrotad
Plåt A6 kvp 1B Plåt 6 kvp 4A	
Plåt A6 kvp 3 Skrotad	Plåt A6 kvp 4A Plåt 6 kvp 2A
	Plåt A5 kvp 4B Plåt 5 kvp 3B

A5001 (6026) GT 1

utan plåtfel

A5002 (6027) GT 2

utan plåtfel

A5003 (6028) GT 3



A5004 (6029) GT 4



A5005 (6030) GT 5



A5011 (6036) GT 6



Ej konstant GT-fel


A5012 (6037) GT 7

utan plåtfel

A5013 (6038) GT 8

utan plåtfel

A5014 (6039) GT 9




A5015 (6040) GT 10



A5021 (6046) GT 11



A5022 (6047) GT 12



A5023 (6048) GT 13

utan plåtfel

A5024 (6049) GT 14



A5025 (6050) GT 15

A5031 (5051) GT 16



A5032 (5052) GT 17



A5033 (5053) GT 18



A5034 (5054) GT 19



A5035 (5055) GT 20



A5041 (5061) GT 21

utan plåtfel

A5042 (5062) GT 22



A5043 (5063) GT 23



A5044 (5064) GT 24

utan plåtfel


A5045 (5065) GT 25



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Plåtfel som inte kunnat bekräftas på ett märke från leverans 43 men som finns upptagna i 1995 års handbok är beskrivna i kursiv stil. I de fall det är återanvända delar i plåt 5 eller 6 har detaljbilden från denna använts, men observera att här finns en viss osäkerhet.

Pos	GT	Beskrivning
A5001	1	*Utan plåtfel.*
A5002	2	*Utan plåtfel.*
A5003	3	Mittstrecket på andra E i SVERIGE är förlängt uppåt.
A5004	4	*Skruvavtryck i högra marginalen vid I och M, om centreringen tillåter. (plåt 6)*
A5005	5	*Skruvavtryck i vänstra marginalen vid Ä och R, om centreringen tillåter. (plåt 6)*
A5011	6	Mindre inhak på övre yttre ramlinjen ovanför I, ej konstant GT-fel.
A5012	7	*Utan plåtfel.*
A5013	8	*Utan plåtfel.*
A5014	9	Tydlig färgfläck omgiven av vitt på sköldens vänstra övre inrullning.
A5015	10	*Färgfläck till vänster om skölden i nedre vänstra bottenfältet. (plåt 6)*
A5021	11	Färgpålägg på övre vänstra hörnet. I i högra FRIMÄRKE skadat nertill.
A5022	12	Svagt inskav på vänster ram vid M och Ä. Grundtypsfelet knappt synbart.
A5023	13	*Utan plåtfel.*
A5024	14	Repa genom högra yttre ramlinjen och Ä i högra FRIMÄRKE.
A5025	15	Skruvinskav på vänster ram vid M. Högra delen av bottenfältet har en kraftig färgrand.
A5031	16	Färgfläck på vänstra sidan av 1:an i högra valörfältet.
A5032	17	Diffus otydlig vit fläck i märkesbildens nedre vänstra hörn.
A5033	18	*Vit diffus fläck mellan T och O.* *Vit sky över sköldens nedre vänstra inrullning. (plåt 5)*
A5034	19	Skruvinskav på högra ramlinjen mellan M och Ä
A5035	20	Inhak på vänstra yttre ramlinjen vid andra R i FRIMÄRKE. S i SVERIGE med skada (vit fläck) på nedre bågen.
A5041	21	*Utan plåtfel.*
A5042	22	Vänstra yttre ramlinjen skadad med inhak av skruven vid M och Ä.
A5043	23	Blå fläck mellan nedre delen av S i SVERIGE och 2:an i vänstra valörfältet.
A5044	24	*Utan plåtfel.*
A5045	25	Skruvskada på vänstra yttre ramlinjen mellan M och Ä.



A5035




A5014




A5031

A5006 (6021) GT 1



A5007 (6022) GT 2



A5008 (6023) GT 3



A5009 (6024) GT 4




A5010 (6025) GT 5

utan plåtfel

A5016 (6031) GT 6



A5017 (6032) GT 7



A5018 (6033) GT 8



A5019 (6034) GT 9



A5020 (6035) GT 10



A5026 (6041) GT 11

utan plåtfel

A5027 (6042) GT 12

utan plåtfel

A5028 (6043) GT 13

utan plåtfel

A5029 (6044) GT 14

utan plåtfel


A5030 (6045) GT 15

utan plåtfel

A5036 (6001) GT 16



A5037 (6002) GT 17



A5038 (6003) GT 18

utan plåtfel

A5039 (6004) GT 19



A5040 (6005) GT 20

utan plåtfel

A5046 (6011) GT 21



A5047 (6012) GT 22



A5048 (6013) GT 23



A5049 (6014) GT 24

utan plåtfel

A5050 (6015) GT 25

utan plåtfel

● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
A5006	1	Skruvavtryck i högra marginalen utanför MÄR.
A5007	2	Skruvavtryck i vänstra marginalen utanför MÄ. Svagt skruvinskav på vänstra yttre ramlinjen vid MÄ.
A5008	3	*På vänstra valörfältets övre konturlinje syns en färgpunkt. (plåt 6)*
A5009	4	Färgfläck utanför övre högra hörnet.
A5010	5	*Utan plåtfel.*
A5016	6	Svagt brott på linjen under G i SVERIGE.
A5017	7	Svag blå fläck omringat av vit sky efter övre tvärstrecket på E i ÖRE.
A5018	8	Blå fläck i nedre textfältets övre högra del.
A5019	9	Vit fläck nertill på S i SVERIGE.
A5020	10	Färgfläck i övre högra delen av botten-trycket innanför KE i högra FRIMÄRKE.
A5026	11	*Utan plåtfel.*
A5027	12	*Utan plåtfel.*
A5028	13	*Utan plåtfel.*
A5029	14	*Utan plåtfel.*
A5030	15	*Utan plåtfel.*
A5036	16	Inbuktning på övre yttre ramlinjen ovanför V i SVERIGE.
A5037	17	Avlång färgfläck i bottentrycket mellan sköldens nedre högra inrullning och Ö i ÖRE.
A5038	18	*Utan plåtfel.*
A5039	19	Svagt skruvinskav på högra yttre ramlinjen mellan M och Ä.
A5040	20	*Utan plåtfel.*
A5046	21	*Övre vänstra hörnet utlöpande uppåt. Skruvinskav i höger ram vid Ä med inhak inifrån. (plåt 6)*
A5047	22	*Inhak i ytterramen vid Ä i vänstra textfältet. (plåt 6)*
A5048	23	Brott på övre tvärstrecket på F i högra FRIMÄRKE. Vit fläck på fanan på 1:an i vänstra valör-fältet.
A5049	24	*Utan plåtfel.*
A5050	25	*Utan plåtfel.*



A5006



A5007

A5051 (6051) GT 1



A5052 (6052) GT 2

utan plåtfel

A5053 (6053) GT 3

utan plåtfel

A5054 (6054) GT 4

utan plåtfel

A5055 (6055) GT 5



A5061 (6061) GT 6

utan plåtfel

A5062 (6062) GT 7

utan plåtfel

A5063 (6063) GT 8



A5064 (6064) GT 9



A5065 (6065) GT 10



A5071 (X) GT 11

utan plåtfel

A5072 (X) GT 12

utan plåtfel

A5073 (X) GT 13

utan plåtfel

A5074 (X) GT 14

utan plåtfel

A5075 (X) GT 15



A5081 (X) GT 16



A5082 (X) GT 17

utan plåtfel

A5083 (X) GT 18



A5084 (X) GT 19

utan plåtfel

A5085 (X) GT 20



A5091 (X) GT 21



A5092 (X) GT 22

utan plåtfel

A5093 (X) GT 23

utan plåtfel

A5094 (X) GT 24

utan plåtfel

A5095 (X) GT 25



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
A5051	1	Blå färgfläck omgiven av vitt framför nedre delen av T i TOLF ÖRE.
A5052	2	*Utan plåtfel.*
A5053	3	*Utan plåtfel.*
A5054	4	*Utan plåtfel.*
A5055	5	Skruvavtryck utanför vänster Ä, liknande ett upp och ner vänt kommatecken. Blå punkt utanför övre yttre ramlinjen ovanför första E i SVERIGE. Brott på linjen över nedre kronan i skölden.
A5061	6	*Utan plåtfel.*
A5062	7	*Utan plåtfel.*
A5063	8	*Brott på linjen över nedre kronan i skölden, till höger om kronan. (plåt 6)*
A5064	9	Två svårtydda färgfläckar mellan de övre kronorna i skölden.
A5065	10	*Inhak på högra yttre ramlinjen utanför F i FRIMÄRKE. (plåt 6)*
A5071	11	*Utan plåtfel.*
A5072	12	*Utan plåtfel.*
A5073	13	*Utan plåtfel.*
A5074	14	*Utan plåtfel.*
A5075	15	Inhak på övre konturen ovanför vänstra valörfältet. Vitt streck (repa) genom vänstra stapeln på K i vänstra FRIMÄRKE.
A5081	16	*G i SVERIGE utan tvärstreck på höger sida.*
A5082	17	*Utan plåtfel.*
A5083	18	Brott på 3:e linjen uppifrån i skölden.
A5084	19	*Utan plåtfel.*
A5085	20	Brott på linjen över nedre kronan i skölden, rakt över kronan. Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka, syns tydligast på F och E.
A5091	21	Andra E i SVERIGE med små vita inhak upptill och nertill på den lodräta stapeln.
A5092	22	*Utan plåtfel.*
A5093	23	*Utan plåtfel.*
A5094	24	*Utan plåtfel.*
A5095	25	R i TOLF ÖRE är något tjockare än normalt.



A5055

A5056 (X) GT 1

utan plåtfel

A5057 (X) GT 2



A5058 (X) GT 3

utan plåtfel

A5059 (X) GT 4

utan plåtfel

A5060 (X) GT 5

utan plåtfel

A5066 (X) GT 6




A5067 (X) GT 7



A5068 (X) GT 8



A5069 (X) GT 9



A5070 (X) GT 10

utan plåtfel

A5076 (5076) GT 11

utan plåtfel

A5077 (5077) GT 12



A5078 (5078) GT 13



A5079 (5079) GT 14

utan plåtfel

A5080 (5080) GT 15

A5086 (5086) GT 16



A5087 (5087) GT 17

utan plåtfel

A5088 (5088) GT 18



A5089 (5089) GT 19

utan plåtfel


A5090 (5090) GT 20

utan plåtfel?

A5096 (5096) GT 21



A5097 (5097) GT 22



A5098 (5098) GT 23



A5099 (5099) GT 24



A5100 (5100) GT 25



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Plåt A5 - Leverans 43 - 4:e kvartskartan

Pos	GT	Beskrivning
A5056	1	*Utan plåtfel.*
A5057	2	Brott på flera linjer i skölden, övre vänstra hörnets översta linjer samt linjen över nedre kronan. Bokstäverna TOLF ÖRE tjocka, syns tydligast på LF och RE.
A5058	3	*Utan plåtfel.*
A5059	4	*Utan plåtfel.*
A5060	5	*Utan plåtfel.*
A5066	6	Kort brott på linjen över nedre kronan. Bokstäverna F och RE i TOLF ÖRE är tjocka med ojämna konturer. Litet skruvavtryck utanför högra M, ofta inte synligt p.g.a. centreringen.
A5067	7	*Litet skruvavtryck utanför vänstra Ä.*
A5068	8	Brott på flera linjer i skölden. Mellan övre kronorna och över nedre kronan. R i TOLF ÖRE är tjockt.
A5069	9	Hack i övre yttre ramlinjen ovanför V i SVERIGE. Små inhak nertill på högra konturen till högra valörfältet.
A5070	10	*Utan plåtfel.*
A5076	11	*Utan plåtfel.*
A5077	12	*Litet brott på linjen över nedre kronan.* *Oregelbunden skruvskada vid vänstra MÄ. (plåt 5)*
A5078	13	*Under inrullningen i sköldens vänstra kant en skarpt begränsad vit fläck. (plåt 5)*
A5079	14	*Utan plåtfel.*
A5080	15	*Inhak ovanför 2:an i högra 12. (plåt 5)*
A5086	16	*Repa i och under högra kronan i skölden. (plåt 5)*
A5087	17	*Utan plåtfel.*
A5088	18	Inbuktning på övre yttre ramlinjen ovanför I i SVERIGE. Litet hack på vänstra konturen till högra valörfältet vid övre tvärstrecket på E i SVERIGE.
A5089	19	*Utan plåtfel.*
A5090	20	*Inhak mitt på konturlinjen mellan vänstra valörfältet och S.* I plåt 5 syns inte plåtfelet förrän i period b. Mest troligt finns det inte på A-plåten.
A5096	21	*Inhak i vänstra ramen vid F. (plåt 5)*
A5097	22	*Nedre vänstra konturen dubbel men flyter alltmer samman. (plåt 5)*
A5098	23	Nedre konturen utfluten vid flera ställen, ser annorlunda ut i plåt 5. Blå färgfläck omgiven av vit sky på övret tvärstrecket av E i ÖRE.
A5099	24	Nedre konturen tydligt utfluten från R i ÖRE och till nedre högra hörnet.
A5100	25	*Brott på högra yttre ramlinjen mellan F och R.* *Högra övre konturen har inhak vid 2:ans fotstreck. (plåt 5)*



A5057



A5066



A5076



A5099

A6001 (6076) GT 1



A6002 (6077) GT 2



A6003 (6078) GT 3



A6004 (6079) GT 4



A6005 (6080) GT 5



A6011 (6086) GT 6



A6012 (6087) GT 7



A6013 (6088) GT 8



A6014 (6089) GT 9



A6015 (6090) GT 10



A6021 (6096) GT 11



A6022 (6097) GT 12



A6023 (6098) GT 13

utan plåtfel

A6024 (6099) GT 14



A6025 (6100) GT 15



A6031 (6056) GT 16



A6032 (6057) GT 17



A6033 (6058) GT 18

utan plåtfel


A6034 (6059) GT 19



A6035 (6060) GT 20

utan plåtfel

A6041 (6066) GT 21



A6042 (6067) GT 22



A6043 (6068) GT 23

utan plåtfel

A6044 (6069) GT 24

utan plåtfel

A6045 (6070) GT 25

utan plåtfel

● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
A6001	1	Nedre vänstra hörnet svagt avrundat. Litet inhak på vänstra yttre ramlinjen vid första R i FRIMÄRKE. Kort brott på linjen över nedre kronan i skölden.
A6002	2	Färgfläck i övre marginalen över R i SVERIGE. Kort tvärstreck på G i SVERIGE. Smalt brott på yttre vänstra ramlinjen vid vänster M. Kort brott på linjen över nedre kronan i skölden.
A6003	3	Brott på linjen över nedre kronan i skölden. Kort tvärstreck på G i SVERIGE.
A6004	4	*Brott på högra ramlinjen vid första R?* *Brott på högra yttre ramlinjen och repa genom Ä. (plåt 6)*
A6005	5	Övre ramlinjen lutar snett uppåt mot högra hörnet, ser ut som sned märkesbild. Kort streck utanför vänster Ä, skruv?
A6011	6	*Brott på linjen över nedre kronan i skölden. (plåt 6)*
A6012	7	Kort tvärstreck på G i SVERIGE. Kort brott på linjen över nedre kronan i skölden.
A6013	8	Kort brott på linjen över nedre kronan.
A6014	9	En färgprick mellan två linjer i höjd med de övre kronornas spetsar. Långt brott på linjen över nedre kronan.
A6015	10	Första E i SVERIGE har nedre tvärstrecket avkortat på vänster sida. F i TOLF med vit utbuktning på vänstra sidan av den lodräta stapeln.
A6021	11	Högra yttre ramlinjen med brott vid I och inhak från insidan vid Ä.
A6022	12	Stort och tydligt skruvinskav vid vänstra MÄ som även skadat högra stapeln på M.
A6023	13	*Utan plåtfel.*
A6024	14	Nedre konturen något ojämn.
A6025	15	Tydligt skruvinskav vid vänstra Ä.
A6031	16	*Liten inbuktning på övre yttre ramlinjen ovanför V i SVERIGE.* *Litet hack i övre yttre ramlinjen ovanför G i SVERIGE.*
A6032	17	Blå fläck innan 2:a R i högra FRIMÄRKE. Svagt inskav vid vänstra Ä.
A6033	18	*Utan plåtfel.*
A6034	19	*Högra yttre ramlinjen med skruvinskav vid Ä samt brott mellan Ä och R. (plåt 6)*
A6035	20	*Utan plåtfel.*
A6041	21	*3:e pärlan till vänster om korset är öppen upptill. (plåt 6)* *E i vänstra FRIMÄRKE deformerat upptill.*
A6042	22	*Svagt skruvinskav vid vänstra M. (plåt 6)*
A6043	23	*Utan plåtfel.*
A6044	24	*Utan plåtfel.*
A6045	25	*Utan plåtfel.*



A6002



A6011



A6022



A6024

A6006 (X) GT 1

A6007 (X) GT 2

A6008 (X) GT 3

A6009 (X) GT 4



A6010 (X) GT 5




A6016 (X) GT 6

A6017 (X) GT 7



A6018 (X) GT 8

A6019 (X) GT 9



A6020 (X) GT 10



A6026 (X) GT 11

A6027 (X) GT 12

A6028 (X) GT 13

A6029 (X) GT 14




A6030 (X) GT 15



A6036 (X) GT 16

A6037 (X) GT 17



A6038 (X) GT 18



A6039 (X) GT 19



A6040 (X) GT 20

A6046 (X) GT 21



A6047 (X) GT 22



A6048 (X) GT 23



A6049 (X) GT 24

A6050 (X) GT 25





● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Hela kvartsplåten kasserades efter lev 43. Förutom de många plåtfelen var den nog tämligen hopplös att få till godtagbara tryck med. A6010 (överinfärgat) och A6030 (bristfälligt bottentryck) till höger visar problemen trots försök med olika däckel och färgblandning i de tre delleveranserna. Kvartsplåten var helt enkelt för dålig.

Pos	GT	Beskrivning
A6006	1	*Inhak på vänstra yttre ramlinjen vid K.* *Brott på flera linjer i skölden.* *Vit fläck nertill på vänstra stapeln av V i SVERIGE.*
A6007	2	*Svagt skruvinskav vid vänstra M.* *Brott på flera linjer i skölden.*
A6008	3	*Brott på högra yttre ramlinjen vid I.* *Brott på linjen över nedre kronan i skölden.*
A6009	4	Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka, syns tydligast på LF och RE.
A6010	5	Färgfläckar över högra FRIMÄRKE, tydligast upptill över ÄRKE. Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka, syns tydligast på F.
A6016	6	*Brott på linjen över nedre kronan.* *Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka.*
A6017	7	Färgfläckar över högra FRIMÄRKE, tydligast nertill över RIM. Brott på linjen över nedre kronan.
A6018	8	*Vit fläck mellan L och F i nedre textfältet.*
A6019	9	Sköldens vänstra kontur skadad på insidan. Kort tvärstreck på G i SVERIGE.
A6020	10	Brott på linjen över nedre kronan i skölden. *Färgfläck i bottentrycket mellan skölden och vänstra RK.* *Vit ring över övre högra kronan i skölden.*
A6026	11	*Brott på flera linjer i skölden.*
A6027	12	Skruvinskav vid vänstra M. Långt brott på linjen över nedre kronan i skölden samt brott på linjen snett ovanför nedre högra inrullningen.
A6028	13	*Brott på flera linjer i skölden.*
A6029	14	Brott på sköldens vänstra omramningslinje. Brott på linjen över nedre kronan samt ett litet och ett större brott på linjer ovanför övre kronorna.
A6030	15	Stort brott på linjen över nedre kronan i skölden.
A6036	16	*Avskav på övre vänstra hörnet.* *Brott på linjen över nedre kronan i skölden.*
A6037	17	Blå fläck omgiven av vit sky under OL i TOLF ÖRE. Vit fläck i sköldens nedre högra del, avbrutna linjer.
A6038	18	Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka, syns tydligast på F och R.
A6039	19	Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka, syns tydligast på LF och R. Litet brott på linjen över nedre kronan.



A6010



A6030

A6040	20	*Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka.* *Brott på flera linjer i skölden.*
A6046	21	Svag blå fläck omgiven av stor vit sky i sköldens nedre högra del och en blå prick utanför hörnet.
A6047	22	Litet inhak på nedre konturen till högra valörfältet, under 1:an. Ö i ÖRE med vitt pålägg snett nedanför vänstra pricken.
A6048	23	R och E i TOLF ÖRE är tjocka.
A6049	24	*Brott på högra yttre ramlinjen vid Ä.* *Brott på flera linjer i skölden.*
A6050	25	Brott på inre ramlinjen innanför vänstra I i FRIMÄRKE. Andra R i högra FRIMÄRKE skadat nertill.



A6019



A6038-A6039

A6051 (X) GT 1



A6052 (X) GT 2



A6053 (X) GT 3



A6054 (X) GT 4

A6055 (X) GT 5



A6061 (X) GT 6



A6062 (X) GT 7



A6063 (X) GT 8


A6064 (X) GT 9



A6065 (X) GT 10



A6071 (X) GT 11




A6072 (X) GT 12



A6073 (X) GT 13


A6074 (X) GT 14



A6075 (X) GT 15



A6081 (X) GT 16



A6082 (X) GT 17



A6083 (X) GT 18

A6084 (X) GT 19

A6085 (X) GT 20

A6091 (X) GT 21



A6092 (X) GT 22



A6093 (X) GT 23

utan plåtfel

A6094 (X) GT 24

A6095 (X) GT 25

● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Plåt A6 - Leverans 43 - 3:e kvartskartan

Hela kvartsplåten kasserades efter lev 43. Mest troligt p.g.a. de många tydliga brotten på linjer i skälden.

Pos	GT	Beskrivning
A6051	1	Brott på många linjer i skölden. Även på sköldens vänstra omramningslinje i höjd med nedre kronan. Bokstäverna i TOLF ÖRE är tjocka, syns tydligast på F.
A6052	2	Brott på många linjer i skölden. Även på sköldens vänstra omramningslinje i höjd med nedre kronan. Bokstäverna i TOLF ÖRE är tjocka.
A6053	3	Brott på många linjer i skölden. Även på sköldens vänstra omramningslinje i höjd med nedre kronan. Bokstäverna i TOLF ÖRE är tjocka.
A6054	4	*Tvärstrecket på G i SVERIGE avkortat på vänster sida.* *Brott på flera linjer i skölden.* *Ett skruvavtryck finns i högra marginalen utanför Ä.*
A6055	5	Vid vänstra MÄ finns ett skruvinskav på yttre ramlinjen samt ett skruvavtryck i marginalen. Kort brott på linjen över nedre kronan i skölden.
A6061	6	Brott på många linjer i skölden. Även på sköldens vänstra omramningslinje i höjd med nedre kronan. Bokstäverna i TOLF ÖRE är tjocka. Avkortat tvärstreck på G i SVERIGE.
A6062	7	Brott eller inhak på övre yttre ramlinjen över V och I samt färgprick mellan VE och kort tvärstreck på G. Skruvinskav på vänster ramlinjen mellan ÄR. Brott på flera linjer i skölden och tjocka bokstäver i TOLF ÖRE.
A6063	8	*Flera brott på sköldens linjer.* *Bokstäverna i nedre textfältet tjocka.*
A6064	9	Brott på linjen över nedre kronan.
A6065	10	Stor blå färgfläck omgiven av vit sky nertill på O i TOLF. Brott på linjen över nedre kronan i skölden.
A6071	11	Övre textfältet med vita fläckar nertill på bokstäverna VER och andra E samt brott på linjen under ER. Även mindre brott eller inhak på övre yttre kantlinjen, bl.a. över V och R. Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka, tydligast på RE. Även ojämn konturlinje under RE. Brott på flera linjer i skölden vid nedre kronan och mellan övre kronorna.
A6072	12	Brott på många linjer i skölden. Även på sköldens vänstra omramningslinje i höjd med nedre kronan. Bokstäverna i TOLF ÖRE är tjocka, syns tydligast på F och ÖRE.
A6073	13	*Flera brott på sköldens linjer.* *Bokstäverna i nedre textfältet tjocka.*
A6074	14	Skruvavtryck i högra marginalen utanför M i högra FRIMÄRKE. Brott på linjen över nedre kronan i skölden och på vänstra omramningslinjen i höjd med nedre kronans topp.
A6075	15	Skruvavtryck långt ut i vänstra marginalen utanför Ä. Brott på linjen över och under nedre kronan i skölden.
A6081	16	Flera brott på övre yttre ramlinjen och skador upptill på första E samt I och G. Brott på flera linjer i skölden.
A6082	17	Övre yttre ramlinjen med inhak från insidan ovanför I. Brott på många linjer i vänstra halvan av skölden. Även på sköldens vänstra omramningslinje i höjd med nedre kronan.
A6083	18	*Brott på flera linjer i skölden.* *Bokstäverna TOLF ÖRE är tjocka.* *Färgfläckar mellan I M i högra textfältet.*
A6084	19	*Brott på flera linjer i skölden.* *Flera bokstäver i nedre textfältet tjocka.*
A6085	20	*Flera brott på sköldens linjer.*
A6091	21	Blå färgfläck omgiven av vit sky mellan 1 och 2 i högra valörfältet, samt blå färgfläck i bottentrycket under.
A6092	22	Skruvinskav på vänstra ramlinjen vid Ä.
A6093	23	*Utan plåtfel.*
A6094	24	*Brott på yttre ramlinjen vid såväl IM som Ä i högra textfältet.*
A6095	25	*Flera brott på sköldens linjer.*



A6051



A6092

A6056 (6006) GT 1



A6057 (6007) GT 2



A6058 (6008) GT 3

utan plåtfel

A6059 (6009) GT 4



A6060 (6010) GT 5

utan plåtfel

A6066 (6016) GT 6



A6067 (6017) GT 7



A6068 (6018) GT 8

utan plåtfel

A6069 (6019) GT 9

utan plåtfel

A6070 (6020) GT 10



A6076 (5071) GT 11

A6077 (5072) GT 12

utan plåtfel


A6078 (5073) GT 13

utan plåtfel

A6079 (5074) GT 14

A6080 (5075) GT 15

A6086 (5081) GT 16



A6087 (5082) GT 17



A6088 (5083) GT 18



A6089 (5084) GT 19




A6090 (5085) GT 20



A6096 (5091) GT 21



A6097 (5092) GT 22



A6098 (5093) GT 23



A6099 (5094) GT 24

utan plåtfel

A6100 (5095) GT 25



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
A6056	1	*Kort tvärstreck på G i övre textfältet. Litet brott på linjen över nedre kronan. Märkesbilden är sned på grund av att övre ramlinjen lutar nedåt till höger. (pl 6)*
A6057	2	*Litet brott på linjen över nedre kronan. Litet avskav i yttre ramlinjen vid M i vänstra textfältet. (plåt 6) Repa i andra R och vänstra ytterramen.*
A6058	3	*Utan plåtfel.*
A6059	4	*Kort tvärstreck på G i övre textfältet. Svagt skruvinskav i ramlinjen vid Ä i högra textfältet. (plåt 6)*
A6060	5	*Utan plåtfel.*
A6066	6	*Brott på linjen över nedre kronan. (plåt 6)*
A6067	7	*Svagt inskav i vänstra ramen vid Ä. Första R i högra textfältet är skadat i ovankanten. (plåt 6)*
A6068	8	*Utan plåtfel.*
A6069	9	*Utan plåtfel.*
A6070	10	Svag skada av skruven på vänstra yttre ramlinjen vid MÄ.
A6076	11	*Inhak i ramlinjen vid I i vänstra textfältet. Skruvinskav mellan M och Ä i högra textfältet. Brott på linjen över nedre kronan. (plåt 5)*
A6077	12	*Utan plåtfel.*
A6078	13	*Utan plåtfel.*
A6079	14	Skruvinskav på högra yttre ramlinjen vid Ä, avbruten linje med en färgkula i mitten.
A6080	15	*Stort bågformigt skruvinskav vid Ä i vänstra textfältet, där ramen samtidigt är skadad och intryckt. (plåt 5)*
A6086	16	*Andra R i högra textfältet är utan fotstreck. (plåt 5)*
A6087	17	Högra övre konturen något ojämn.
A6088	18	*Smalt brott på övre yttre ramlinjen mellan ER i SVERIGE. Färgfläck nertill på första E i SVERIGE.*
A6089	19	Vit fläck i Ö i nedre textfältet.
A6090	20	Vit fläck i vänstra vinkeln på T i TOLF.
A6096	21	Vänstra konturen på nedre vänstra hörnet sprucken som bildat en vit sky innanför konturlinjen. Litet inhak på vänstra yttre ramlinjen utanför Ä, ej orsakat av en skruv.
A6097	22	Litet skruvavtryck långt ut i vänstra marginalen utanför Ä. Inget skruvinskav syns vid vänstra Ä, uppstår först vid monteringen av plåt 5.
A6098	23	Nedre högra hörnet är spetsigt utlöpande.
A6099	24	Inget skruvinskav syns vid högra MÄ, uppstår först vid monteringen av plåt 5.
A6100	25	Svaga inbuktningar (skruvinskav) vid vänstra M och Ä.



A6079



A6087



A6089

12 öre Vapentyp plåt 5 - 6

Mosaikplåtarna

Leverans 48 - 111 , 154 - 178

2.10.1863 - 1.5.1868 , 12.11.1870 - 30.5.1872



Plåt 5 och 6 sattes samman med delar av de itusågade plåt A5 och A6 samt nytillverkade delar.

Plåt 5 användes till följande leveranser:

Lev 48 - 87	02.10.1863 - 08.09.1866	1855 års tandning	plåt 5a + 6a
Lev 88 - 111	05.10.1866 - 01.05.1868	1865 års tandning	plåt 5b + 6b

För lev 102 användes plåt 7 + 8

Lev 154 - 175	12.11.1870 - 20.03.1872	1865 års tandning	plåt 5c + 7c
Lev 176 - 178	19.04.1872 - 30.05.1872	1872 års tandning	plåt 5d + 7d

Plåt 6 användes till följande leveranser:

Lev 48 - 87	02.10.1863 - 08.09.1866	1855 års tandning	plåt 5a + 6a
Lev 88 - 111	05.10.1866 - 01.05.1868	1865 års tandning	plåt 5b + 6b

För lev 102 användes plåt 7 + 8

Skruvarna var precis som i plåt A5 och A6 placerade mellan två märkesbilder. Därav finns i plåt 5 och 6 ***skruvinskav*** och inte skruvavskav som ses när skruvarna var placerade mellan fyra märkesbilder.

Skruvavtrycken är ofta betydligt större i plåt 5 och 6 jämfört med plåt 1-4 och 7-8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Skruvarna placering i plåt 5 och 6



5019b eller c
med skruvinskav



5001-5002a
med skruvavtryck

Från plåt A5 och A6 till plåt 5 och 6

Plåt A5 och A6 gav på många ställen ett för dåligt tryck, därför fick nya tryckplåtar snabbt tillverkas.
Kvartsplåtarna sågades itu mellan 2:a och 3:e raden eller mellan 3:e och 4:e raden innan de åter användes i plåt 5 och 6. För övriga delar (vita) tillverkades 3 nya kvartsplåtar varav 1 sågades itu till plåt 5 kvp 4A och plåt 6 kvp 3B.

Blåa partier kom till användning i plåt 5 (40 pos = 20%)
Gröna partier kom till användning i plåt 6 (85 pos = 42,5%)
Röda partier skrotades och användes endast i leverans 43 (75 pos = 37,5%)

GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos100

Plåt A5

Plåt A5 kvp 1A Plåt 6 kvp 2B	Plåt A5 kvp 2A Plåt 6 kvp 1B
Plåt A5 kvp 1B Plåt 5 kvp 3A	Plåt A5 kvp 2B Plåt 6 kvp 1A
Plåt A5 kvp 3A Plåt 6 kvp 3A	Plåt A5 kvp 4A Skrotad
Plåt A5 kvp 3B Skrotad	Plåt A5 kvp 4B Plåt 5 kvp 4B

GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos100

Plåt A6

Plåt A6 kvp 1A Plåt 6 kvp 4B	Plåt A6 kvp 2 Skrotad
Plåt A6 kvp 1B Plåt 6 kvp 4A	
Plåt A6 kvp 3 Skrotad	Plåt A6 kvp 4A Plåt 6 kvp 2A
	Plåt A5 kvp 4B Plåt 5 kvp 3B

Från plåt A5 och A6 till plåt 5 och 6

Nedan visas hur ”mosaik-plåtarna” 5 och 6 byggdes upp med återanvända och nytillverkade kvartsplåtar.

Plåt 5 består av 40% från A5 och A6 återanvända delar samt 60% nytillverkade plåtdelar.
Plåt 6 består av 85% från A5 och A6 återanvända delar samt 15% nytillverakde plåtdelar.

De återanvända kvartsplåtarna delades i ett 10- och ett 15-block, därför delades även en nytillverad kvartsplåt som hamnde som kvp 4A i plåt 5 och kvp 3B i plåt 6. Denna delningen medförde att 3:e kvp i plåt 5 har en onormal placering/fördelning av GT medan i plåt 6 endast 3:e kvp har en normal fördelning av GT.

GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 16 pos 51	GT 17 pos 52	GT 18 pos 53	GT 19 pos 54	GT 20 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 21 pos 61	GT 22 pos 62	GT 23 pos 63	GT 24 pos 64	GT 25 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos100

Plåt 5

Plåt 5 kvp 1 Ny	Plåt 5 kvp 2 Ny
Plåt 5 kvp 3A Plåt A5 kvp 1B	Plåt 5 kvp 4A Ny
Plåt 5 kvp 3B Plåt A6 kvp 4B	Plåt 5 kvp 4B Plåt A5 kvp 4B

GT 16 pos 1	GT 17 pos 2	GT 18 pos 3	GT 19 pos 4	GT 20 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 21 pos 11	GT 22 pos 12	GT 23 pos 13	GT 24 pos 14	GT 25 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 1 pos 21	GT 2 pos 22	GT 3 pos 23	GT 4 pos 24	GT 5 pos 25	GT 1 pos 26	GT 2 pos 27	GT 3 pos 28	GT 4 pos 29	GT 5 pos 30
GT 6 pos 31	GT 7 pos 32	GT 8 pos 33	GT 9 pos 34	GT 10 pos 35	GT 6 pos 36	GT 7 pos 37	GT 8 pos 38	GT 9 pos 39	GT 10 pos 40
GT 11 pos 41	GT 12 pos 42	GT 13 pos 43	GT 14 pos 44	GT 15 pos 45	GT 11 pos 46	GT 12 pos 47	GT 13 pos 48	GT 14 pos 49	GT 15 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 16 pos 56	GT 17 pos 57	GT 18 pos 58	GT 19 pos 59	GT 20 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 21 pos 66	GT 22 pos 67	GT 23 pos 68	GT 24 pos 69	GT 25 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 1 pos 76	GT 2 pos 77	GT 3 pos 78	GT 4 pos 79	GT 5 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 6 pos 86	GT 7 pos 87	GT 8 pos 88	GT 1 pos 89	GT 10 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 11 pos 96	GT 12 pos 97	GT 13 pos 98	GT 14 pos 99	GT 15 pos100

Plåt 6

Plåt 6 kvp 1A Plåt A5 kvp 2B	Plåt 6 kvp 2A Plåt A6 kvp 4A
Plåt 6 kvp 1B Plåt A5 kvp 2A	Plåt 6 kvp 1B Plåt A5 kvp 2A
Plåt 6 kvp 3A Plåt A5 kvp 3A	Plåt 6 kvp 4A Plåt A6 kvp 1B
Plåt 6 kvp 3B Ny	Plåt 6 kvp 4B Plåt A6 kvp 1A



6067 - 6077 - 6087 - 6097
period a
1855 års tandning



6068 - 6078
period b
1865 års tandning

Följden av de ihoplappade plåtarna blev ofta en oregelbunden fördelning av grundtyper (GT).

Lodräta enheter
Hopplappningen av kvartsplåtarna syns genom orgelbunden fördelning (placering) av grundtyper i följande kvartsplåtar:
Plåt 5 endast 3:e kvp.
Plåt 6 i 1:a, 2:a och 4:e kvp.


Men detta syns bara mellan två vågräta rader i plåtarna, alltså på 20 lodräta par av totalt 180 möjliga sådana i plåt 5 och 6.

6056 GT 16	6057 GT 17	6058 GT 18	6059 GT 19	6060 GT 20
6066 GT 21	6067 GT **22**	6068 GT **23**	6069 GT 24	6070 GT 25
6076 GT 1	6077 GT **2**	6078 GT **3**	6079 GT 4	6080 GT 5
6086 GT 6	6087 GT 7	6088 GT 8	6089 GT 9	6090 GT 10
6096 GT 11	6097 GT 12	6098 GT 13	6099 GT 14	6100 GT 15

*Grundtypernas placering i den **4:e kvp** för **plåt 6**. Två översta raderna från plåt A6, de tre nedre var nytillverkade.*

4-stripet på brevet nedan är från **1:a kvp** i **plåt 6** som är sammansatt av **den itusågade 2:a kvp i plåt A5**. Men när de monterades i plåt 6 placerades de två **nedre** raderna **överst** och de tre **övre** raderna **underst**, därav uppstod den ojämna fördelningen av GT.

1:a kvp i plåt 6



kvp 1A tidigare
kvp 2B i plåt A5

kvp 1B tidigare
kvp 2A i plåt A5

GT 11 *GT 6* *GT* **1** *GT* **21**



Lodrätt 4-strip med 6011 (GT 21) - 6021 (1) - 6031 (6) - 6041 (11) period b med 1865 års tandning
Tre kända brev med 5x12 + 3 öre för 63 öres porto till Frankrike via Tyskland

I plåt 5 är det bara den 3:e kvp som visar en oregelbunden fördelning av GT. Den syns mellan den 2:a och 3:e vågräta raden.

*Grundtypernas placering i den **3:e kvp** för **plåt 5**.*
Kvartsplåten är ”hoplappad” där de två översta raderna är från plåt A5 och de tre nedre från plåt A6.

5051 GT 16	5052 GT 17	5053 GT 18	5054 GT 19	5055 GT 20
5061 GT 21	5062 GT 22	5063 GT **23**	5064 GT **24**	5065 GT 25
5071 GT 11	5072 GT 12	5073 GT **13**	5074 GT **14**	5075 GT 15
5081 GT 16	5082 GT 17	5083 GT 18	5084 GT 19	5085 GT 20
5091 GT 21	5092 GT 22	5093 GT 23	5094 GT 24	5095 GT 25



4-block 5063 - 64 - 73 - 5074
GT 23 - 24 - 13 - 14
period d med 1872 års tandning

6001 GT 16	6002 GT 17	6003 GT 18	6004 GT 19	6005 GT 20	6006 GT 1	6007 GT 2	6008 GT 3	6009 GT 4	6010 GT 5
6011 GT 21				6015 GT 25	6016 GT 6				6020 GT 10
6021 GT 1				6025 GT 5	6026 GT 1				6030 GT 16
6031 GT 6				6035 GT 10	6036 GT 6				6040 GT 10
6041 GT 11				6045 GT 15	6046 GT 11				6050 GT 15
6051 GT 1				6055 GT 5	6056 GT 16				6060 GT 20
6061 GT 6				6065 GT 10	6066 GT 21				6070 GT 25
6071 GT 11				6075 GT 15	6076 GT 1				6080 GT 5
6081 GT 16				6085 GT 20	6086 GT 6				6081 GT 10
6091 GT 21				6095 GT 25	6096 GT 11				6100 GT 16

Plåt 6 där de tre normala vågräta mittspalterna är gröna, de onormala är röda. 5-stripet till höger tillhör de röda men är gulmarkerat i skissen.

Vågräta enheter
Den ej normala placeringen av grundtyper kan även ses på vågräta par eller större enheter som går över två kvartsplåtar, mittspalter. I plåt 5 syns detta bara mellan position 55-56 och 65-66, medan alla utom 25-26, 35-36 och 45-46 i plåt 6 är sådana enheter. Vågräta enheter är från denna tiden ovanligare än lodräta eftersom arken normalt revs lodrätt på postkontoren.

6004 (GT19) - 6005 (GT20) - 6006 (GT1) - 6007 (GT2) - 6008 (GT3)
i 5-strip med mittspalt och ojämn fördelning av grundtyper (GT)




Vågräta mittspalter i plåt 5
Enheter från två olika kvartsplåtar (kvartskartor) kännetecknas normalt genom att grundtyperna (GT) är normala grannar. I plåt 5 har den vågräta mittspalten mellan 1:a och 3:e kvk en onormal fördelning av GT men den mellan 2:a och 4:e har en normal.
De berörda delarna av både 2:a och 4:e kvk är nytillverkade.



5047 - 5048 - 5057 - 5058
skarv mellan 2:a och 4:e kvp
4-block period d med 1872 års tandning

GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 16 pos 51	GT 17 pos 52	GT 18 pos 53	GT 19 pos 54	GT 20 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60

Skarven mellan 2:a och 4:e kvp i plåt 5 är den enda lodräta i plåt 5 och 6 som har normal fördelning av GT.
Vilket beror på att hela 2:a kvp och de två översta raderna av 4:e kvp är nytillverkade.



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
5001	1	Kraftigt skruvavtryck i högra marginalen utanför andra R. Vänstra I och M med färgfläckar.
5002	2	Skruvavtrycket från 5001 kan ibland ses utanför vänstra IM.
5003	3	Nedre tvärstrecket på E i ÖRE är utdraget och avsmalnande. *Lång stapel på R är ett ej konstant GT-fel.*
5004	4	Kraftigt skruvavtryck utanför högra ÄR. Färgfläck utanför högra 12.
5005	5	Skruvavtryck utanför vänstra IM. Höger Ä med skadat mittstreck. Tydligt brott på linjen över nedre kronan.
5011	6	Spår efter skruv i höger marginal i form av svag inbuktning på ramen vid R samt två långa streck i marginalen. Vänstra I är tjockt upptill.
5012	7	Spår efter skruv i vänster marginal i form av svag skada på ramen vid R samt ett avtryck i marginalen.
5013	8	*Utan plåtfel.*
5014	9	Svag skada och ett tunt ofta ej synbart avtryck efter skruven utanför högra RI. Brott på linjen ovanför nedre kronan.
5015	10	Skruvinskav på vänster ram vid K. *Skruvavtrycket oftast ej synligt.* *Pålägg på nedre högra hörnet = GT-fel.*
5021	11	Svag skruvskada på ramen vid andra högra R och ett oftast inte synbart skruvavtryck långt ut i högra marginalen. Färgfläck mellan F i högra FRIMÄRKE och yttre ramlinjen.
5022	12	Spår efter skruven i form av inbuktning på vänster ram utanför I.
5023	13	Svagt brott på linjen över nedre kronan uppstår tidigt. Först finns inget brott, sedan mycket svagt för att senare bli något skarpare.
5024	14	Blå prick långt ut i högra marginalen utanför E i FRIMÄRKE. Tydligt brott på linjen över nedre kronan.
5025	15	Skruvinskav vid vänstra FR. Brott på linjen över nedre kronan.
5031	16	*Utan plåtfel.*
5032	17	Spetsigt utdraget pålägg på övre vänstra valörfältet, ett ej konstant GT-fel.
5033	18	*Utan plåtfel.*
5034	19	*Nedre vänstra hörnet något ojämnt.* *Förstärkning av GT-fel?*
5035	20	Brott mitt på linjen över nedre kronan.
5041	21	Spår av skruven på höger sida i form av två prickar i marginalen samt kraftig skada på ramen.
5042	22	Spår av skruven på vänster sida i form av skada på ramen vid Ä. Skruvavtryck som oftast ej är synligt.
5043	23	Båda nedre hörnen med ojämna färgpålägg neråt.
5044	24	Skruvavtryck i högra marginalen utanför MÄ som kan variera i storlek.
5045	25	Inbuktning efter skruven på vänster ram vid Ä. Skruvavtrycket endast synbart vid snedcentrering.



5004a
lev 46-47



5005 b eller c



5022b



5045 b eller c

5006 (ny) GT 1



5007 (ny) GT 2



5008 (ny) GT 3



5009 (ny) GT 4



5010 (ny) GT 5



5016 (ny) GT 6



5017 (ny) GT 7



5018 (ny) GT 8




5019 (ny) GT 9



5020 (ny) GT 10




5026 (ny) GT 11



5027 (ny) GT 12



5028 (ny) GT 13



5029 (ny) GT 14



5030 (ny) GT 15



5036 (ny) GT 16



5037 (ny) GT 17

Utan plåtfel

5038 (ny) GT 18

Utan plåtfel

5039 (ny) GT 19




5040 (ny) GT 20



5046 (ny) GT 21



5047 (ny) GT 22



Bagge

5048 (ny) GT 23

Utan plåtfel

5049 (ny) GT 24



5050 (ny) GT 25



● *skruvar som lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
5006	1	Skruven har vid E gjort ramen tjock och gett den en svag inbuktning. Skruvavtryck långt ut i marginalen, oftast bara synligt på 5007.
5007	2	Skruven har här gjort ett kraftigt avtryck som ofta kan ses helt.
5008	3	Vänstra valörfältet har upptill ett inåtriktat böjt färgpålägg.
5009	4	Skruvavtryck utanför höger K. Färgfläck i bottenfältet mellan vänstra Ä och skölden.
5010	5	Skruvavtryck utanför första R i vänster FRIMÄRKE. Nedre högra hörnet med litet färgpålägg på höger sida och oftast syns ett litet inhak på nedre konturen. Märkesbilden är något lutande mot övre högra hörnet.
5016	6	Bågformat skruvinskav vid högra F.
5017	7	Bågformat skruvinskav vid vänstra E ibland svagt avtryck i marginalen. Från januari 1866 syns en mycket smal repa i skölden från stora kronan och ner genom övre högra kronan. Syns inte i period c och d.
5018	8	Första högra R med färgkula upptill på stapeln.
5019	9	Spår efter skruven i form av inböjd ram och svagt avtryck vid högra FR. Vit rektangulär figur över T samt vit fläck i vänstra vinkeln på T.
5020	10	Spår efter skruven i form av inböjd ram och svagt avtryck vid vänster KE.
5026	11	Bågformat skruvinskav på högra ramen vid K. Vänstra ramen bruten vid F.
5027	12	Svag inbuktning på vänster ram vid första R i FRIMÄRKE. Kanten på högra valörfältet har en svag inbuktning vid 2:ans fot och övre högra hörnet spetsigt utdraget. Skada på korset på stora kronan, detta är ett ej konstant grundtypsfel.
5028	13	Övre ramlinjen med förtjockning över första halvan av S i SVERIGE och övre vänstra hörnet spetsigt utdraget.
5029	14	Skruvinskav och avtryck vid högra E.
5030	15	Svagt skruvavtryck utanför vänstra F, oftast utanför tandningen. T i TOLF med vitt pålägg i högra vinkeln. Litet inhak på nedre konturen nära det nedre högra hörnet.
5036	16	Små skador på övre högra kronan samt svagt brott på linjen under.
5037	17	*Utan plåtfel.*
5038	18	*Utan plåtfel.*
5039	19	Liten ring ovanför övre högra kronan.
5040	20	**Fotsteget** Två färgfläckar mellan I och G i SVERIGE som liknar ett skoavtryck. Skada och färgfläck på högra M. Kraftigt pålägg i nedre högra hörnet, även på position 5050.
5046	21	Vid högra första R finns en båge på ramen och skruvavtryck efter skruven i marginalen som oftast inte är synligt trots att det är ganska nära ramen. Båda nedre hörnen med färgpålägg.
5047	22	Skruven har lämnat två färgfläckar i marginalen där den större ofta inte är synlig p.g.a. centrering. Svag skada på ramen vid vänster K. Ojämn utlöpare i nedre vänstra hörnet.
5048	23	*Utan plåtfel.*
5049	24	Spår efter skruven som visar sig i form av en inböjning på högra ramen vid M.
5050	25	Skruven har gjort ett inskav på vänstra ramen mellan Ä och R. Nedre högra hörnet med kraftigt pålägg till höger och lite nertill, även på pos 5040. Ofta fläckigt i högra textfältet.



5009 period b eller c



5010a



5050 period b eller c

5051 (A5031) GT 16



5052 (A5032) GT 17



5053 (A5033) GT 18



5054 (A5034) GT 19



Endast i början av plåtens användning



5055 (A5031) GT 20





5061 (A5041) GT 21

Endast i början av plåtens användning



5062 (A5042) GT 22



5063 (A5043) GT 23



5064 (A5044) GT 24

Utan plåtfel

5065 (A5045) GT 25



5071 (A6076) GT 11



5072 (A6077) GT 12



5073 (A6078) GT 13

5074 (A6079) GT 14



5075 (A6077) GT 15



5081 (A6086) GT 16



5082 (A6087) GT 17



5083 (A6088) GT 18



Ej konstant GT-fel


5084 (A6089) GT 19



5085 (A6090) GT 20




5091 (A6096) GT 21



5092 (A6097) GT 22




5093 (A6098) GT 23



5094 (A6099) GT 24



5095 (A6100) GT 25



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
5051	16	Fläck på ettans fana i högra valörfältet.
5052	17	I nedre vänstra hörnet är trycket delvis ojämnt och suddigt, ser ut som ett moln.
5053	18	Vit sky till vänster om nedre vänstra inrullningen på skölden och mellan T och O.
5054	19	Blå prick på E i ÖRE, endast i början av plåtens användning. Ibland syns en svag skada på högra ytterramen utanför MÄ.
5055	20	S i SVERIGE skadat till höger nertill. Inhak i vänster ram vid andra R.
5061	21	I början av plåtens användning finns en blå prick mellan vänstra E och ramlinjen innanför.
5062	22	Vänstra yttre ramlinjen med litet inhak vid vänstra M och en svag inbuktning vid Ä.
5063	23	Färgfläck nertill på S som samflyter med det vänstra valörfältet.
5064	24	*Utan plåtfel.*
5065	25	Skruvskada på vänster ram mellan M Ä som varierar något i utseende.
5071	11	Svagt avtryck och inskav efter skruven vid höger Ä. Inhak i vänster ram vid I. Linjen över nedre kronan bruten.
5072	12	Vänstra ramen har en svag inbuktning vid M och ett (aldrig) synligt skruvavtryck i form av två prickar långt utanför Ä. Brott på linjen över nedre kronan. Brott på linje i sköldens nedre högra hörn.
5073	13	Färgfläck innanför vänstra MÄ somsammabinder den inre ramlinjen med bottrycket.
5074	14	Spår efter skruven i form av inhak i höger ram vid Ä.
5075	15	Spår efter skruven i form av inböjd ram vid vänster Ä.
5081	16	Andra R i högra FRIMÄRKE saknar fotstreck på vänstra stapeln.
5082	17	Övre konturen är något ojämnt tryckt över höger 12.
5083	18	Svag skada eller brott på övre ramen ovanför ER, ej konstant GT-fel. Spricka genom övre högra kronan och ut i sköldens högra omramningslinje.
5084	19	Vit fläck i Ö i ÖRE. Från sent 1871 (oktober?) finns ett svagt inhak i höger ram vid F.
5085	20	Vit prick innan T i TOLF.
5091	21	Skruvavtryck utanför höger Ä. Nedre vänster hörn kluvet. Inhak i ytterramen vid vänster Ä. Vit prick nedanför T O i TOLF.
5092	22	På vänster sida finns ett skruvavtryck i marginalen samt två skruvskador på ramen vid Ä. Nedre vänstra hörnet med pålägg som framför allt syns som en neråt. En prick över Ö, endast i början.
5093	23	Nedåtriktat spetsigt pålägg i nedre högra hörnet. Detta är grundtypsfelet som har blivit extra stort i denna positionen.
5094	24	Skruven har här lämnat svaga spår, inskav på högra ramen mellan MÄ samt skruvavtryck som syns som ett tunt streck i marginalen.
5095	25	Stort skruvavtryck i vänster marginal samt mycket svag inbuktning på ramen vid Ä.



5055a



5063 period b eller c



5075



5092a med dt v6

5056 (ny) GT 1




5057 (ny) GT 2



5058 (ny) GT 3



5059 (ny) GT 4



5060 (ny) GT 5



5066 (ny) GT 6



5067 (ny) GT 7



5068 (ny) GT 8



5069 (ny) GT 9



5070 (ny) GT 10



5076 (A5076) GT 11

Utan plåtfel

5077 (A5077) GT 12



5078 (A5078) GT 13



5079 (A5079) GT 14

Utan plåtfel

5080 (A5080) GT 15

5086 (A5086) GT 16



5087 (A5087) GT 17

Utan plåtfel

5088 (A5088) GT 18



5089 (A5089) GT 19

Utan plåtfel

5090 (A5086) GT 20



Från period b

5096 (A5096) GT 21



5097 (A5097) GT 22



5098 (A5098) GT 23



5099 (A5099) GT 24




5100 (A5100) GT 25



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
5056	1	Vänstra F är defekt/sammanflutet. Lodräta stapeln på F i TOLF är tjock. I början av plåtens användning kan ett svagt färgstreck synas i nedre vänstra hörnet. Svag inbuktning på högra ramlinjen, syns ej från början (från 1866?). *Mellan 5056 och 5057 finns ett litet svagt skruvavtryck utanför Ä på respektive pos, som sällan är synligt.*
5057	2	Långt brott på linjen över nedre kronan samt litet brott på 4:e linjen nerifrån.
5058	3	Kort brott på linjen över nedre kronan. Färgprick på lodräta stapeln på första R i vänstra FRIMÄRKE.
5059	4	Långt brott på linjen över nedre kronan. Färgprick på vänstra ytterramen vid M.
5060	5	Skruvavtryck utanför vänstra Ä. Färgprick på övre ramen över R.
5066	6	Svag inbuktning eller skada (ej skruv) på yttre ramen vid vänster K.
5067	7	Brott på linjen över nedre kronan som blir mer markant under perioden. Samflutna prickar i bottenfältet som bildar en fläck mellan K och skölden. *Efter 1870 syns ett skruvavtryck i vänstra marginalen utanför Ä.*
5068	8	2:an i högra 12 har ett delvis missbildat fotstreck. Brott på linjen över nedre kronan.
5069	9	Vänstra Ä är något avtrubbat upptill.
5070	10	Litet inhak i ytterramen vid högra M. *Ofta färgmättad (kraftig) ram utan inhak.*
5076	11	*Utan plåtfel.*
5077	12	Vänster ram med skruvninskav vid Ä. Kort brott på linjen över nedersta kronan.
5078	13	Vit fläck med blå omramning under den vänstra inrullningen.
5079	14	*Utan plåtfel.*
5080	15	Inhak ovanför 2:an i högra 12, som varierar något i storlek.
5086	16	Genom och under övre högra kronan går ett smalt vitt streck.
5087	17	*Utan plåtfel.*
5088	18	Inbuktning på övre ramlinjen ovanför I i SVERIGE. Liten hake i högra valörfältet upptill.
5089	19	*Utan plåtfel.*
5090	20	Från period b (1865 års tandning) syns ett litet inhak mitt på konturlinjen mellan vänstra valörfältet och S i SVERIGE.
5096	21	Skruvavtryck utanför högra MÄ. *Inskavet på ramen är ett grundtypsfel.* Ibland syns ett litet inhak vid vänster F.
5097	22	Ett ofta inte synbart skruvavtryck utanför vänstra Ä. Nedre vänstra marginalen ojämn och kraftigt utfluten.
5098	23	Hela nedre konturen är kraftigt utfluten. E i ÖRE med blå fläck upptill.
5099	24	Nedre konturen ojämn och suddigt utfluten från L i TOLF till högra hörnet. Blå fläck över den övre högra kronan mellan 4:e och 5:e linjen uppifrån räknat.
5100	25	Litet inhak vid högra 2:ans fot. Kraftigt brott på högra ramen vid FR.



5078a



5097a
Falkenberg balkstämpel



5098 period b eller c



5099 period b eller c

6001 (A5036) GT 16



6002 (A5037) GT 17



6003 (A5038) GT 18

Ej konstant



6004 (A5039) GT 19



6005 (A5040) GT 20

Utan plåtfel

6011 (A5046) GT 21



6012 (A5047) GT 22



6013 (A5048) GT 23



6014 (A5049) GT 24



6015 (A5050) GT 25



6021 (A5006) GT 1



Ej konstant

6022 (A5007) GT 2



6023 (A5008) GT 3



6024 (A5009) GT 4



6025 (A5010) GT 5

Ej konstant



6031 (A5016) GT 6



6032 (A5017) GT 7

Utan plåtfel

6033 (A5018) GT 8



6034 (A5019) GT 9



6035 (A5020) GT 10



6041 (A5026) GT 11



6042 (A5027) GT 12



6043 (A5028) GT 13

Utan plåtfel

6044 (A5029) GT 14

Utan plåtfel

6045 (A5030) GT 15

Utan plåtfel

● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
6001	16	Svag inbuktning på ramen ovanför V i SVERIGE, ofta inte synlig p.g.a kantpos. Under period a (1855 års tand) syns ett litet skruvavtryck utanför högra Ä. *Ett streck (kantlinje) eller en punkt kan ibland ses i övre vänstra hörnet.*
6002	17	I bottentrycket mellan skölden och Ö i ÖRE har några linjer flutit samman och bildat en böjd linje/fläck.
6003	18	Ofta syns ett svagt inhak på den nedre konturen nära det nedre vänstra hörnet.
6004	19	Högra ytterramen har en färgfläck på insidan vid E och kraftigt skruvinskav vid MÄ samt ett inhak på utsidan vid I.
6005	20	*Utan plåtfel.*
6011	21	Utlöpare i övre vänstra hörnet. Grundtypsfelet vid högra MÄ är förstärkt av ett inhak innifrån vid Ä. Även ett svagt avtryck i marginalen som ofta inte syns. På nedre vänstra hörnet syns en utlöpare och till vänster om T en vit diffus fläck som inte syns på färgstarka märken.
6012	22	Skruvinskav på vänstra ramlinjen vid MÄ, inböjd vid M samt inhak vid Ä. I marginalen finns ett p.g.a. centreringen sällan synbart skruvavtryck.
6013	23	Högra F har ett brott på övre tvärstrecket, *konturen mellan F och nedre textfältet är ibland ojämn som på många andra pos.* I början av plåtens användning syns en krok neråt på högra stapeln på vänstra M.
6014	24	Skruvavtryck långt ut i högra marginalen utanför MÄ. Ofta synligt eftersom märkesbilden normalt är centrerad åt vänster.
6015	25	Skruvavtryck utanför vänstra Ä, nära ramlinjen men p.g.a. centrering ofta ej synligt.
6021	1	En blå prick kan synas i marginalen utanför högra valörfältet, men oftast inte. *Färgfläcken på hörnet är ett GT-fel.*
6022	2	Svagt skruvinskav vid vänstra Ä.
6023	3	Blå prick på övre konturen till vänstra valörfältet. Påminner om GT 12.
6024	4	Två fel som inte alltid syns: Svag repa/brott på höger ytterram vid M. En grad i övre högra hörnet.
6025	5	Inte konstant blå fläck nertill höger på R i ÖRE. Osäkert när den syns men troligen aldrig i period a men ibland i period b.
6031	6	*Ett mycket svagt brott på ramlinjen under IG i SVERIGE, ett GT-fel.*
6032	7	*Utan plåtfel. Den svaga fläcken från A-plåten syns inte på plåt 6.*
6033	8	Färgfläck omgiven av vitt snett mellan E i ÖRE och högra F.
6034	9	S i SVERIGE har en vit fläck nertill.
6035	10	Färgfläck i bottenfältet innanför högra KE.
6041	11	Mycket svagt skruvinskav vid högra Ä.
6042	12	Svagt skruvinskav vid vänstra M.
6043	13	*Utan plåtfel.*
6044	14	*Utan plåtfel.*
6045	15	*Utan plåtfel.*



6004a



6034a




6035a

6006 (A6056) GT 1



6007 (A6057) GT 2



6008 (A6058) GT 3

Utan plåtfel

6009 (A6059) GT 4



6010 (A6060) GT 5



6016 (A6066) GT 6



6017 (A6067) GT 7



6018 (A6068) GT 8

Utan plåtfel

6019 (A6069) GT 9

Utan plåtfel

6020 (A6070) GT 10



6026 (A5001) GT 1



6027 (A5002) GT 2



6028 (A5003) GT 3



Ej konstant GT-fel

6029 (A5004) GT 4



6030 (A5005) GT 5



6036 (A5011) GT 6



Ej konstant GT-fel

6037 (A5012) GT 7

Utan plåtfel

6038 (A5013) GT 8



6039 (A5014) GT 9



6040 (A5015) GT 10



6046 (A5021) GT 11




6047 (A5022) GT 12



6048 (A5023) GT 13



6049 (A5024) GT 14



6050 (A5025) GT 15



● *skruvar som lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
6006	1	Kort brott på linjen över nedre kronan. Mycket svagt skruvinskav vid högra Ä. Övre ramlinjen tjock över VE. Tvärstrecket på G är i början av plåtens användning kort. Märkesbilden är något tiltad neråt höger.
6007	2	Svagt inskav på vänster ram samt avtryck efter skruven i marginalen. Oftast syns ett kort brott på linjen över nedre kronan.
6008	3	*Utan plåtfel.*
6009	4	Kort tvärstreck på G i SVERIGE. Svagt skruvinskav på höger ram vid Ä.
6010	5	Skruvavtryck utanför vänstra Ä. Övre konturen lutar uppåt mot höger hörn vilket ger skenet av en sned märkesbild.
6016	6	Brott på linjen över nedre kronan.
6017	7	Svagt inskav på vänstra ramen vid Ä. Första R i högra FRIMÄRKE är något skadat upptill.
6018	8	*Utan plåtfel.*
6019	9	*Utan plåtfel.*
6020	10	Skruvinskav på den vänstra ramen mellan M och Ä.
6026	1	Skruvinskav på högra ramen vid M. På vänstra yttre ramlinjen kan ibland fram till 1866/67 små inhak/ojämnheter synas, tydligast vid K när det är synligt.
6027	2	Första E:et i SVERIGE med har en liten färgfläck upptill. Kort streck på vänstra ytterramen vid M.
6028	3	På sista E:et i SVERIGE är mittstrecket förlängt uppåt, ett ej konstant GT 3 fel.
6029	4	Spår efter skruven i form av ett avtryck i högra marginalen utanför Ä.
6030	5	Kommatecken i marginalen utanför det högra valörfältet. Skruvavtryck utanför vänstra M, mer eller mindre synligt beroende på centreringen då det är samma som syns på 6029.
6036	6	Litet inhak i övre ytterramen ovanför I i SVERIGE, detta är ett ej konstant grundtypsfel som endast är synligt i början av plåtens användning.
6037	7	*Utan plåtfel.*
6038	8	M i högra FRIMÄRKE har ett inhak eller brott upptill på vänstra stapeln.
6039	9	Färgfläck omgiven av vit sky i sköldens vänstra övre inrullning.
6040	10	Färgfläck i bottentrycket mellan skölden och K i vänstra FRIMÄRKE.
6046	11	Färgpålägg i övre vänstra hörnet.
6047	12	Svagt skruvinskav i vänstra ramen. *GT-felen är ofta mycket svaga.*
6048	13	Brott på två linjer till höger om den nedre kronan.
6049	14	Repa genom högra ytterramen vid Ä och ibland även genom tvärstrecket på Ä.
6050	15	Skruvinskav på vänstra ramen vid M. Färgsudd/moln i bottenfältet innanför högra FRIMÄRKE och högra ytterramen är ofta något utfluten.



6010b



6020a




6039a
Fläck i sköldens vänstra inrullning



6050a

6051 (A5051) GT 1



6052 (A5052) GT 2

Utan plåtfel

6053 (A5053) GT 3



6054 (A5054) GT 4

Utan plåtfel

6055 (A5055) GT 5



6061 (A5061) GT 6

Utan plåtfel

6062 (A5062) GT 7

Utan plåtfel

6063 (A5063) GT 8




6064 (A5064) GT 9



6065 (A5065) GT 10



6071 (ny) GT 11



6072 (ny) GT 12



6073 (ny) GT 13



6074 (ny) GT 14

6075 (ny) GT 15



6081 (ny) GT 16



6082 (ny) GT 17

Utan plåtfel

6083 (ny) GT 18

Utan plåtfel

6084 (ny) GT 19

Utan plåtfel

6085 (ny) GT 20



6091 (ny) GT 21

Ej konstant




6092 (ny) GT 22



6093 (ny) GT 23

Utan plåtfel

6094 (ny) GT 24



6095 (ny) GT 25



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
6051	1	Blå prick omgiven av en vit sky till vänster om T i TOLF. Försvinner nästan helt vid kraftig infärgning.
6052	2	*Utan plåtfel.*
6053	3	**Utropstecknet !** Vid mitten av 1867 uppstår en vit prick ovanför O i TOLF och en vit repa genom hela märkesbilden.
6054	4	*Utan plåtfel.*
6055	5	Skruvavtryck utanför vänster Ä, liknar ett upp och ner vänt kommatecken. Linjen över nedre kronan har ett brott. En färgpunkt kan synas på övre ramen över första E, endast i början av plåtens användning. Syns sällan p.g.a ofta hårdtryckt ramlinje.
6061	6	*Utan plåtfel.*
6062	7	*Utan plåtfel.*
6063	8	Brott på sköldens mittlinje.
6064	9	Två färgprickar sammanbinder två linjer mellan de övre kronorna i skölden. *Den högra är ett grundtypsfel.*
6065	10	Inhak på utsidan av högra ramen vid F.
6071	11	Skadad ram efter skruven vid högra M som lämnat en vågrät bit, och ibland även ett litet avtryck långt ut i marginalen. Inhak i vänstra ramen vid andra R. *Under 1866 ett litet lodrätt streck i nedre vänstra marginalen, ej noterat på flera ex.*
6072	12	Skruvinskav på vänstra ramen vid Ä.
6073	13	Blå avlång fläck avslutar en linje i nedre högra hörnet av skölden.
6074	14	Spår efter skruven syns med både inskav på ramen samt avtryck i marginalen vid högra MÄ. Ofta centrerat åt vänster så att avtrycket är synligt långt ut i marginalen.
6075	15	Blå färgprick i bottentrycket till vänster om sköldens övre vänstra inrullning och en på konturlinjen över vänstra kronan. *Skruvavtrycket från 6074 är aldrig synligt i vänstra marginalen utanför ÄR, p.g.a. positionens centrering.*
6081	16	Litet färgpålägg i nertill på S i SVERIGE. *Under 1866 kan det lodräta strecket från pos 71 synas i övre vänstra marginalen och även i nedre vänstra marginalen. Ej sett på något märket. ”Kvp-kantlinjer”.*
6082	17	*Utan plåtfel.*
6083	18	*Utan plåtfel.*
6084	19	*Utan plåtfel.*
6085	20	Flera blå fläckar i bottentrycket under I G i SVERIGE, i höjd med korset på kronan. *Brottet på övre ramlinjen är GT-20 fel.* Blå färgkula på vänstra stapeln av V, kan vara svår att urskilja.
6091	21	Färgsudd kan förekomma vid bokstäverna i vänstra FRIMÄRKE, men oftast inte. Det är ett tryckteknisk fenomen på hörnpos, inget plåtfel.
6092	22	Skruvinskav på vänstra ramen vid Ä. Nedre vänstra hörnet med droppe.
6093	23	*Utan plåtfel.*
6094	24	Skruvinskav och avtryck vid högra MÄ.
6095	25	Nedre högra hörnet är kraftigt tryckt, från F och neråt något utbuktad.



! *6053b* !



6071b



6072a



6091b

6056 (A6031) GT 16



6057 (A6032) GT 17



6058 (A6033) GT 18




6059 (A6034) GT 19



6060 (A6035) GT 20



6066 (A6041) GT 21



6067 (A6042) GT 22



6068 (A6043) GT 23



6069 (A6044) GT 24

Utan plåtfel

6070 (A6045) GT 25



6076 (A6001) GT 1



6077 (A6002) GT 2



6078 (A6003) GT 3



6079 (A6004) GT 4



6080 (A6005) GT 5



6086 (A6011) GT 6



6087 (A6012) GT 7



6088 (A6013) GT 8



6089 (A6014) GT 9

Utan plåtfel

6090 (A6015) GT 10



6096 (A6021) GT 11



6097 (A6022) GT 12



6098 (A6023) GT 13



6099 (A6024) GT 14



6100 (A6025) GT 15



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
6056	16	Oftast en blå fläck i övre vänstra hörnet. Skruvavtryck i högra marginalen utanför ÄR, synligt om centreringen tillåter.
6057	17	Skruvavtryck utanför vänstra M, det övre kort och det nedre långt. Ofta inte synligt p.g.a. positionens centrering.
6058	18	En ojämn blå linje i övre marginalen syns ibland. Kan ses i både vänstra och högra delen av övre marginalen.
6059	19	Skruvinskav på höger ytterram vid Ä. Repa genom ÄR och den inre ramen.
6060	20	E i ÖRE med liten vit fläck i nedre vinkeln. Skruvinskav på vänstra ramen vid M.
6066	21	Tredje pärlan till vänster räknat från mitten är öppen upptill. *Öppna pärlan till höger finns på alla pos.*
6067	22	Vänstra ramen med skruvinskav vid MÄ. Oftast finns ett svagt brott på linjen över nedre kronan. *Pricken till höger om kronan är ett GT-fel.*
6068	23	Litet brott på linjen över nedre kronan.
6069	24	*Utan plåtfel.*
6070	25	Högra ramen är fram för allt från M och neråt ojämnt och kraftigt tryckt.
6076	1	Brott på linjen över nedre kronan. Nedre vänstra hörnet stukat. Inhak i vänstra ytterramen vid första R samt vid Ä och K.
6077	2	Färgprick i marginalen ovanför R och kort tvärstreck på G. Litet brott på linjen över nedre kronan. Smalt brott på vänstra yttre ramen vid M, oftast synligt.
6078	3	Kort tvärstreck på G i SVERIGE. Tydligt brott på linjen över nedre kronan.
6079	4	Skruvavtryck utanför högra M. Mycket tunn vit repa genom högra Ä, bara synlig på färgsvagare märken. Färgprick utanför övre högra hörnet.
6080	5	Skruvavtryck utanför vänstra ÄR, normalt bara det högra synligt. Övre konturen lutar något uppåt höger, ibland även färgprick i marginalen.
6086	6	Brott på linjen över nedre kronan.
6087	7	Något avkortat tvärstrecket på G. Brott på linjen över nedre kronan.
6088	8	Brott på linjen över nedre kronan.
6089	9	*Färgfläcken mellan de båda övre kronorna i skölden är ett grundtypsfel.*
6090	10	F i TOLF har ett vitt pålägg på ryggen. Första E i SVERIGE har fotstrecket något avkortat till vänster. Efter E i ÖRE finns en blå färgkula.
6096	11	Högra ramen med två skador, vid I ett brott samt ett hack på insidan vid Ä. I slutet av plåtens användning syns ofta en tunn blå ojämn linje genom större delen av nedre marginalen.
6097	12	Tydligt bågformat skruvinskav på vänster ram vid MÄ. Från 1866 syns en ojämn tunn blå linje i nedre marginalen.
6098	13	Från 1864 är nedre konturen ojämn och med bl.a. ett tydligt inhak till höger om E. Från 06.1866 syns en ojämn tunn blå linje i nedre marginalen.
6099	14	Nedre är något konturen ojämn, normalt tydligast under TOLF. Från 1867 kan en ojämn tunn blå linje i nedre marginalen synas.
6100	15	Vänster ram med bågformat skruvinskav vid MÄ, inget skruvavtryck i marginalen. *Den ojämna nedre konturen är GT15 fel.* Från 1867 syns ibland en ojämn tunn blå linje i nedre marginalen.

Färglinjen i nedre marginalen på 6096-6100 uppstår inte samtidigt på alla fem, den kan vara olika lång och tydlig på samma position. Syns sällan på 6096 och 6099.



6059b



6077a



6100a

12 öre Vapentyp plåt 7 - 8

Sista plåtparet



Leverans 102 , 112 - 153 , 154 - 178

17.9.1867 , 23.5.1868 - 25.10.1870 , 12.11.1870 - 30.5.1872

Plåt 7 och 8 var de två sista som tillverkades och därav ses på dessa mycket **slitage från originalkvartsplåten**. **Brott på linjen över nedre kronan** är vanligt och även andra linjer har blivit dåligt avgjutna i framför allt plåt 8. **Tjocka bokstäver** TOLF ÖRE är en annat exempel på slitage från originalkvartsplåten.

Plåt 7 användes till följande leveranser:
102 (17.09.1867) med 1865 års tandningsverktyg i par med plåt 8, **period a**.
Denna leverans var en provtryckning med plåtarna 7 och 8.

112 – 153 (23.05.1868 – 25.10.1870) med 1865 års tandningsverktyg i par med plåt 8, **period b**.

Från och med leverans 154 byttes plåt 8 ut mot den tidigare använda plåt 5.

154 – 175 (12.11.1870 – 22.03.1872) med 1865 års tandningsverktyg i par med plåt 5, **period c**.
176 – 178 (19.04.1872 – 30.05.1872) med 1872 års tandningsverktyg i par med plåt 5, **period d**.

Plåt 8 användes till följande leveranser:
102 (17.09.1867) med 1865 års tandningsverktyg i par med plåt 7
Denna leverans var en provtryckning med plåtarna 7 och 8.

112 – 153 (23.05.1868 – 25.10.1870) med 1865 års tandningsverktyg i par med plåt 7.

Från och med leverans 154 byttes plåt 8 ut mot den tidigare använda plåt 5.

Brott på linjen över nedre kronan
Förekommer på många positioner, mer eller mindre tydligt. Det är en förslitning i originalkvartsplåten med vilken alla kvartsplåtar är tillverkade. Syns ofta på sena plåt 3/4, på många plåt 5/6 och har i plåt 7/8 nästan blivit mer regel än undantag. Brottet på en och samma pos är inte alltid identiskt, flertalet utvecklas genom slitage under plåtens användning.



Skruvarna tillbaka i hörnen
För plåt 7 och 8 placerades skruvarna åter i hörnen mellan fyra märkesbilder. Skruvavskav och skruvavtryck syns alltås på märkesbildens hörn.
Skruvavtryck syns sällan och avskaven är ofta mycket svaga. Skruvar med mindre huvud har använts jämfört med tidigare plåtar.



7079b



7095b

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Sex skruvar fäste varje kvartsplåt i träplattan. Identist placering i alla kvp, samma som plåt 1 och 2.

Plåt 7 och 8 - lev 102 provtryckningen

Med de problematiska A-plåtarna i färskt minne ville man i god tid försäkra sig att man hade ett fullgott nytt plåtpar klart att börja användas när det var dags. Utropstecknet i pos 53 i plåt 6 är troligen orsaken till att plåt 7 och 8 ersatte 5 och 6 från lev 112 som var klar 23.5.1868, men **provtryckningen** i **lev 102** utfördes redan **17.9.1867** vilket är tidigare än det tidigaste utropstecknet som jag känner till.

Leverans 102 urskiljer sig från de samtida som är tryckta med plåt 5 och 6 genom sitt tydligare och klarare tryck. Nyansen varierar och de mest typiska har en klarblå nyans. Denna **plåtperioden** betecknas **a**, plåt 7a och 8a.

De 15 märkena och brevet nedan är alla säkra lev 102 märken genom plåtfel och stämpeldatum innan 23.5.1868, lev 112. Som synes varierar nyans och tryck, utan kännedom om plåtfelen skulle man ha svårt att tro att dessa är tryckta med samma nytillverkade plåt. Leveransen som omfattade 683 500 märken vilket är en för tiden normalstor leverans visar svårigheten (omöjligheten) att med säkerhet urskilja det stora antalet leveranser som trycktes under åren 1865-1872. En av svårigheten för leveranserna från plåt 8 är det varierande bottenmönstret, där vissa kvartsplåtar var sämre än andra vad gäller bottentryckets klarhet på de tryckta märkena.

Lev 102 är normalt avstämplade i oktober - december 1867 men tidigare och senare datum förekommer.



7065a
lev 102



8023a
lev 102



8028a
lev 102



8033a
lev 102



8035a
lev 102



8056a
lev 102



8078a
lev 102



8080a
lev 102



8087a
lev 102



8087a
lev 102



8088a
lev 102



8089a
lev 102



8097a
lev 102



8098a
lev 102



7085a
lev 102



Position 85 i plåt 7 ovan har ett skruvavskav på nedre vänstra hörnet. Denna typ av skruvskador finns inte i plåt 5 eller 6.
I kombination med stämpeldatum ett säkert lev 102 märke.



7034a från lev 102 på inrikes brev i 1:a vk från NYA KOPPARBERGET 10.10.1867 till Stockholm


Plåtfel från plåt 7 eller 8 i kombination med avstämpling innan 23.5.1868 är det enda 100% säkra sättet att avgöra om ett märken är från lev 102. Sådana eller andra säkra bevis saknas för de flesta andra leveranserna från plåt 5-8. En leveransuppställning från plåt 5-8 perioden kommer nog alltid att bygga mycket på personligt tycke och material.

Plåt 7 och 8 - mittspalter

Mellan kvartsplåtarna uppstod ett avvikande avstånd än de mellan märken i samma kvartsplåt, **mittspalt**. Paret är från 2:a och 4:e medan 3-stripet är från 1:a och 3:e kvartsplåten, båda plåt 7. Avståndet i skarven är ca **6 mm** (bred mittspalt)på båda men bara 4 mm mellan de nedre märkena i 3-stripet.

På brevklippet är alla tre märkena från 3:e kvp. Enheter från **samma kvartsplåt** har ett avstånd på ca **4 mm** mellan märkena.

Avstånden inom kvartsplåtarna mellan respektive GT är samma i alla kvp eftersom de alla är kopior av originalkvartsplåten.
Men avstånden i skarvarna (mittspalterna) varierar.





7048
7058



7043
7053
7063



7062
7072
7082

Avståndet i enheterna avser det otryckta pappret mellan två märken som är konstant oavsett märkenas centrering.

Som jämförelse visas här skarven mellan 2:a och 4:e kvp i två andra plåtar. 4-blocket till höger är från **plåt 5** och har ett lodrätt avstånd på **5 mm**. På brevet nedan finns en mittspalt från **plåt 4** som är **6 mm** precis som i plåt 7.

5047 - 5048
5057 - 5058
skarven mellan 2:a och 4:e kvp i plåt 5





Skarv mellan 2:a och 4:e kvp, plåt 4.
Pos 18-28-38-48-58 i stadium B då 2:a kvp är i sin ursprungliga pos men den 4:e och 1:a kvp har bytat plats i stadium B.

4	2
3	1

Plåt 4 stadium B

Inga flyttningar av kvp i plåt 5-8 är dokumenterade.

7001 GT 1



7002 GT 2



7003 GT 3



7004 GT 4



7005 GT 5

Utan plåtfel

7011 GT 6

Utan plåtfel

7012 GT 7



7013 GT 8

Utan plåtfel

7014 GT 9

Utan plåtfel

7015 GT 10



7021 GT 11



7022 GT 12



7023 GT 13



7024 GT 14

Utan plåtfel

7025 GT 15



7031 GT 16



7032 GT 17

Utan plåtfel

7033 GT 18



7034 GT 19



7035 GT 20



7041 GT 21



7042 GT 22



7043 GT 23



Ej konstant

7044 GT 24



7045 GT 25



● *skruvar som lämnat spår*

● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
7001	1	Nedre vänstra hörnet med svag avrundning/ skada. Ej ett skruvavskav.
7002	2	Övre vänstra hörnet med kraftigt färgpålägg upptill. G i SVERIGE har avkortat tvärstreck till vänster. R i högra FRIMÄRKE öppet upptill.
7003	3	I högra textfältet har I kort tvärstreck eller inget tvärstreck till höger och andra R har inbuktning upptill.
7004	4	Svag prick eller streck i marginalen utanför övre högra hörnet. Färgstarka med svag prick, färgsvaga med tydligare prick eller streck. Ibland brott, svagt eller tydligt på linjen ovanför nedre kronan.
7005	5	*Utan plåtfel.*
7011	6	*Utan plåtfel.*
7012	7	Övre vänstra hörnet med skruvavskav, sällan syns en blå prick i marginalen. Svagt brott på linjen över nedre kronan.
7013	8	*Utan plåtfel.*
7014	9	*Utan plåtfel.*
7015	10	Brott på linjen över nedre kronan. Blå färgkula efter E i ÖRE.
7021	11	Vitt inhak framför 1:an i vänstra valörfältet. På första E i SVERIGE är det övre nedåtriktade strecket avtrubbat.
7022	12	Två brott på linjen över nedre kronan.
7023	13	Brott på 3:e och 5:e linjen uppifrån räknat i skölden samt över nedre kronan.
7024	14	*Utan plåtfel.*
7025	15	Två inhak på nedre konturen i det nedre vänstra hörnet.
7031	16	Svagt brott på linjen över nedre kronan.
7032	17	*Utan plåtfel.*
7033	18	Övre vänstra hörnet med skruvavskav. I lev 102 ses en färgpunkt utanför hörnet. Brott på linjen över nedre kronan.
7034	19	Litet inhak och blå prick i nedre konturen efter E i ÖRE. Dubbelt brott på linjen över nedre kronan.
7035	20	Kort brott på linjen över nedre kronan.
7041	21	Nedre vänstra hörnet spetsigt. På högra 2:an är öglan öppen nertill, detta fel är ”grundtyps-betonat”.
7042	22	Tunn vit repa i bottenfältet från T i TOLF till vänstra spetsen på skölden.
7043	23	Ett ej konstant fel syns som en vit fläck på 2:an i vänstra 12.
7044	24	På andra R i vänstra FRIMÄRKE finns en blå prick som försvinner i senare tryck.
7045	25	Skada i form av en vit inbuktning på V i SVERIGE. Finns från 08.1870. Hela märkesbilden är sned och lutar nedåt vänster, vilket tydligast syns på den nedre konturen.




7001d




7004b



7022



Pos	GT	Beskrivning
7006	1	G i SVERIGE har något stympat tvärstreck till vänster. Brott på linjen över nedre kronan.
7007	2	Övre högra hörnet med litet pålägg på höger sida och prick utanför det samma. Brott på linjen över nedre kronan, ibland mycket svagt.
7008	3	Övre högra hörnet utdraget. Färgfläck i bottentrycket innanför E i högra FRIMÄRKE. Färgfläck som varierar vid högra M.
7009	4	Andra E i SVERIGE har upptill en utfluten färgfläck. Brott på linjen över nedre kronan.
7010	5	*Utan plåtfel.*
7016	6	I skölden finns brott på tredje linjen uppifrån samt på linjen över nedre kronan.
7017	7	Övre vänstra hörnet med ett svagt skruvavskav. I skölden finns brott på tredje linjen uppifrån samt på linjen över nedre kronan.
7018	8	Mellan R och I i SVERIGE finns ett svagt uppåtriktat streck. Brott på linjen över nedre kronan.
7019	9	R och E i ÖRE deformerade. Brott på linjen över nedre kronan. I nedre marginalen utanför vänstra hörnet finns ett blått streck (från skruven) som sällan syns då det kräver snedcentrering, samma som kan finnas på 7029.
7020	10	Brott på linjen över nedre kronan.
7026	11	I skölden finns brott på tredje linjen uppifrån samt två på linjen över nedre kronan.
7027	12	Brott på linjen över nedre kronan.
7028	13	**Hatten** Blå fläck liknande en hatt syns i bottentrycket ovanför E i ÖRE. Brott på linjen över nedre kronan.
7029	14	Litet brott på linjen över nedre kronan. I övre marginalen utanför vänstra hörnet finns ett blått streck (från skruven) som sällan syns då det kräver snedcentrering, samma som kan finnas på 7019.
7030	15	*Utan plåtfel.*
7036	16	Litet brott på linjen över nedre kronan.
7037	17	I skölden finns brott på tredje linjen uppifrån samt på linjen över nedre kronan. Blå prick mellan två linjer till vänster om nedre kronan i skölden.
7038	18	Brott på linjen över nedre kronan. Övre vänstra hörnet har ett oregelbundet färgpålägg, en ”bula”.
7039	19	Brott på linjen över nedre kronan.
7040	20	Litet brott på linjen över nedre kronan.
7046	21	Blå färgfläck i bottentrycket till vänster om skölden nedanför inrullningen.
7047	22	Blå färgkula på nedre konturen under R i ÖRE.
7048	23	Vit fläck mellan O och L i TOLF. Blå fläck nertill på 2:a i vänster 12.
7049	24	Mellan vänstra F och valörfältet finns en blå prick.
7050	25	Litet skruvavskav i övre vänstra hörnet. Färgsudd på vänstra sidan av F i högra FRIMÄRKE.



7017b



7007b



7026 - 7027 - 7028d ”Hatten”
3-strip från period d med 1872 års tandning

7051 GT 1



7052 GT 2



7053 GT 3



7054 GT 4



7055 GT 5



7061 GT 6



7062 GT 7



7063 GT 8



7064 GT 9



7065 GT 10

Utan plåtfel

7071 GT 11



7072 GT 12



7073 GT 13



7074 GT 14



7075 GT 15

Utan plåtfel

7081 GT 16



7082 GT 17



7083 GT 18



7084 GT 19



7085 GT 20



7091 GT 21

7092 GT 22



7093 GT 23



7094 GT 24

Utan plåtfel

7095 GT 25



skruvar som lämnat spår

skruvar som inte lämnat spår

Pos	GT	Beskrivning
7051	1	Övre vänstra hörnet något avskuret, inget skruvavskav.
7052	2	Liten vit fläck till höger om foten på 2:an i högra valörfältet. Inbuktning upptill på andra R i högra FRIMÄRKE. Litet brott på linjen över nedre kronan.
7053	3	På nedre konturen finns innan T i TOLF ett vitt inhak.
7054	4	Liten blå fläck (flis) i marginalen utanför övre högra hörnet. Färgsudd vid vänstra F i FRIMÄRKE. I höjd med nedre kronan finns två brott på sköldens omramningslinje. Det nedre finns på alla positioner. Brott på linjen över nedre kronan.
7055	5	T i TOLF har en liten vit utfyllnad i den högra vinkeln.
7061	6	Vitt streck nertill på högra 2:an. F i TOLF med tjockt mittstreck.
7062	7	Brott på linjen över nedre kronan. F i TOLF tjockt i övre vinkeln.
7063	8	Långt brott på linjen över nedre kronan. I höjd med nedre kronan finns två brott på sköldens omramningslinje. Det nedre finns på alla positioner.
7064	9	Brott på linjen över nedre kronan. GT-felet vid högra I har ibland gjort ett litet inhak på ramlinjen.
7065	10	*Utan plåtfel.*
7071	11	Kraftiga brott på tredje linjen uppifrån samt på linjen över nedre kronan. Övre tvärstrecket på första E i SVERIGE är avkortat nertill. F och E i TOLF ÖRE delvis tjocka, övre vinkeln på F och nedre på E.
7072	12	Långt brott på linjen över nedre kronan.
7073	13	Brott på linjen över nedre kronan.
7074	14	Linjen över nedre kronan svag vilket syns genom korta brott (----).
7075	15	*Utan plåtfel.*
7081	16	Litet brott på linjen över nedre kronan.
7082	17	Brott på flera linjer i skölden. Urskiljande från andra pos är det nedanför den övre vänstra kronan.
7083	18	Brott på linjen över nedre kronan.
7084	19	Litet brott på linjen över nedre kronan.
7085	20	Nedre vänstra hörnet med skruvavskav.
7091	21	Blå färgprick upptill på R i ÖRE.
7092	22	Kort brott rakt över nedre kornan. *Fläcken till höger om kronan är ett GT-fel.*
7093	23	Bokstäverna TOLF ÖRE: Blå färgprick på T. O något ojämnt på insida nertill. Blå färgprick på Ö.
7094	24	*Utan plåtfel.*
7095	25	Övre vänstra hörnet med skruvavskav, samt oftast en blå prick som finns i två olika lägen. *Färgfläck i bottentrycket mellan skölden och L i TOLF, finns på flera positioner.*




7053d



7071b



7091b
Norsk stämpel SANDØSUND



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Pos	GT	Beskrivning
7056	1	Nedre vänstra hörnet lätt avskuret.
7057	2	Litet brott på linjen över nedre kronan.
7058	3	Brott på linjen över nedre kronan.
7059	4	Brott på linjen över nedre kronan.
7060	5	Fältet nedanför första pärlan till höger om korset med brott på övre konturen och oftast en färgfläck i det normalt vita fältet. *Brottet på pärlan finns på alla positioner i alla plåtarna.* Nedre högra hörnet med färgpålägg neråt och åt höger.
7066	6	I skölden finns brott på 3:e linje uppifrån samt på linjen över nedre kronan.
7067	7	I skölden finns brott på 3:e linje uppifrån samt på linjen över nedre kronan. Även flera andra små brott och förtunningar på andra linjer. Till höger om nedre kronan är linjerna korta vilket gett ett vitt fält. På vänstra ramlinjen vid I finns en liten skada (inbuktning) som inte alltid är synlig och ses ibland som ett brott på linjen.
7068	8	I skölden finns brott på linjen över nedre kronan samt på flera av de övre linjerna.
7069	9	Flera linjebrott i skölden som på 3:e linjen uppifrån linjen under övre kronorna linjen över nedre kronan.
7070	10	Brott på linjen över nedre kronan.
7076	11	*Utan plåtfel.*
7077	12	I skölden finns brott på 3:e linje uppifrån samt på linjen över nedre kronan. Blå prick mellan S i SVERIGE och linjen under, brottet finns på alla Vapentyp.
7078	13	Inhak i högra konturen på det högra valörfältet. Ett eller flera svaga små brott på linjen över nedre kronan.
7079	14	Skruvavskav på övre vänstra hörnet och streck i marginalen ovanför. Brott på linjen över nedre kronan.
7080	15	*Utan plåtfel.*
7086	16	Brott på linjerna under vänstra kronan i skölden, ej konstant plåtfel. Tidigaste noterade med brott är 25.7.1868 men finns senare lev utan plåtfelet.
7087	17	Blå färgfläck i bottentrycket mellan skölden och högra FR i FRIMÄRKE.
7088	18	Nedre konturen inböjd under TO i TOLF. *Vita fläcken i O är ett GT 18 fel.*
7089	19	Litet brott på linjen över nedre kronan.
7090	20	Brott på linjen över nedre kronan.
7096	21	*Utan plåtfel.*



7098

7097	22	*Utan plåtfel.*
7098	23	Övre konturen lutar neråt på båda sidor. Tydligast på högra sidan.
7099	24	*Utan plåtfel.*
7100	25	Ej konstant skada på högra ramlinje vid R och K, tidigaste noterade 15.9.1869 och det finns senare utan skadan.



7069




7079b



7088b

8001 GT 1



8002 GT 2



8003 GT 3



8004 GT 4



8005 GT 5



8011 GT 6



8012 GT 7



8013 GT 8

Utan plåtfel


8014 GT 9



8015 GT 10



8021 GT 11



8022 GT 12



8023 GT 13



8024 GT 14



8025 GT 15




8031 GT 16



8032 GT 17



8033 GT 18



8034 GT 19



8035 GT 20



8041 GT 21

Utan plåtfel

8042 GT 22



8043 GT 23



8044 GT 24



8045 GT 25



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Flera positioner har tjocka bokstäver i nedre textfältet TOLF ÖRE. S.k. marmorering (kemisk skada) finns i position 5, 23 och 25. ”Ängeln” i pos 25 är den mest kända. Denna typ av skada finns endast på 1:a kvp i plåt 8.

Pos	GT	Beskrivning
8001	1	På G i SVERIGE är tvärstrecket avkortat till vänster. Vänstra ytterramen med flera små inhak eller ojämheter. Normalt ej synliga p.g.a. kantposition med ofta hårt tryckt ramlinje.
8002	2	I högra delen av skölden finns brott på flera linjer. R i ÖRE något tjockare än normalt.
8003	3	Linjen över nedre kronan med långt brott.
8004	4	Vit sky över vänstra RI, mer eller mindre markant. Kort brott på linjen över nedre kronan.
8005	5	Marmorering på MÄR i högra FRIMÄRKE.
8011	6	På G i SVERIGE är tvärstrecket avkortat till vänster. Vit sky framför TOLF. F i TOLF är något tjockare än normalt.
8012	7	På G i SVERIGE är tvärstrecket något avkortat till vänster.
8013	8	*Utan plåtfel.*
8014	9	Ett mycket svagt brott på linjen över nedre kronan i skölden.
8015	10	Vit fläck under L i TOLF, som inte alltid är synlig och en liten blå prick nertill på L. En något mer markerad blå fläck i bottentrycket ovanför L. Nedre konturen något ojämnt tryckt.
8021	11	Vitt sky framför T i TOLF. I plåtens sista månader uppstår ett runt inhak på nedre konturen innan T. Brott på linjen över nedre kronan. Svag vit sky över vänstra FR och ofta ett brott på linjen innanför.
8022	12	L F R E i nedre textfältet är tjocka.
8023	13	Marmorering i högra delen av skölden och i bottentrycket till höger om skölden. Vit sky på högra E.
8024	14	Brott på linjen över nedre kronan. Blå fläck mellan skölden och vänstra M.
8025	15	**Ängeln** Marmorering i bottentrycket till vänster om stora kronan och på E i SVERIGE.
8031	16	Brott på linjen över nedre kronan.
8032	17	Brott på linjen över nedre kronan samtflera små brott på linjerna över den övre vänstra kronan.
8033	18	Nedersta pärlan under korset är öppen till vänster och även fältet till vänster om pärlorna är öppet på höger sida. Långt brott på linjen över nedre kronan.
8034	19	I nedre vänstra hörnet är konturen tjock och buktar utåt. Blå fläck efter E i vänstra FRIMÄRKE. T i TOLF med blå fläck upptill. Under TOLF ÖRE finns en vit repa som ofta är synlig.
8035	20	Vit sky i sköldens vänstra inrullning. Brott på linjen över nedre kronan.
8041	21	*Utan plåtfel.*
8042	22	Svagt brott på linjen över nedre kronan. *Pricken till höger om kronan är ett GT-fel.*
8043	23	På första E i SVERIGE är övre spetsen avtrubbad nertill. Två svaga prickar i O i TOLF som även är kantig på höger insida.
8044	24	På första E i SVERIGE är övre spetsen avtrubbad, mittstrecket liknar en fiskstjärt. Tunna vita repor i skölden som varierar i styrka, ofta inte synliga i trycket. Går från övre högra kronans vänstra del ner till högra delen av nedre kronan. Första R i vänstra FRIMÄRKE med litet inhak upptill.
8045	25	Skruvavskav i övre vänstra hörnet.



8002b



8034b



8035b

8006 GT 1



8007 GT 2

Ej konstanta fel



8008 GT 3

Utan plåtfel

8009 GT 4



8010 GT 5



8016 GT 6

Utan plåtfel

8017 GT 7

Utan plåtfel

8018 GT 8

Utan plåtfel

8019 GT 9

Utan plåtfel

8020 GT 10



8026 GT 11

Utan plåtfel

8027 GT 12



8028 GT 13



8029 GT 14



8030 GT 15

Utan plåtfel

8036 GT 16



8037 GT 17

Utan plåtfel

8038 GT 18

Utan plåtfel


8039 GT 19




8040 GT 20



8046 GT 21



till nov 1869



från dec 1869



8047 GT 22



8048 GT 23

Utan plåtfel

8049 GT 24

Utan plåtfel

8050 GT 25





● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Detta är den enda förhållandevis lyckade kvartsplåten i plåt 8, med få plåtfel.

Pos	GT	Beskrivning
8006	1	Små inhak på vänstra ytterramen vid första R, Ä och K. Övre vänstra och nedre vänstra hörnen med avskav, det nedre tydligast.
8007	2	Ibland syns en blå prick i R i SVERIGE eller i första R i högra FRIMÄRKE.
8008	3	*Utan plåtfel.*
8009	4	Från sköldens underkant till F i TOLF finns en skada, ett oregelbundet streck. Utanför övre högra hörnet finns en blå svag grad som ibland är synlig.
8010	5	Litet brott på linjen över nedre kronan.
8016	6	*Utan plåtfel.*
8017	7	*Utan plåtfel.*
8018	8	*Utan plåtfel.*
8019	9	*Utan plåtfel.*
8020	10	Färgpålägg i nedre högra hörnet som är en förstärkning av grundtypsfelet.
8026	11	*Utan plåtfel.*
8027	12	Vit repa som bryter linjerna i sköldens nedre högra del. Ibland syns ett svagt brott på linjen över nedre kronan.
8028	13	Vit sky på nedre högra inrullningen. Blå prick mellan två linjer snett till vänster över den nedre kronan.
8029	14	Liten blå prick på nedre kanten av övre tvärstrecket på F i TOLF ÖRE.
8030	15	*Utan plåtfel.*
8036	16	I vänstra valörfältet finns en blå färgfläck omgivet av vitt på övre delen av 2:an och övre vänstra hörnet är något utdraget.
8037	17	*Utan plåtfel.*
8038	18	*Utan plåtfel.*
8039	19	Några fläckar i bottentrycket precis intill sköldden rakt innanför högra I är större och mer markanta än normalt, svårt att urskilja och liknande kan ses på andra pos.
8040	20	Brott på linjen över nedre kronan.
8046	21	Avskav på nedre vänstra hörnet och blå färgpunkt utanför, blir med tiden mindre flyttar högre upp och avskavet förändras till ett vitt fält innanför konturen. T i TOLF med avsmalnat övre streck, har fått formen som en hammare.
8047	22	Övre vänstra hörnet med skruvavskav. Färgpålägget till vänster på hörnet är ett GT-fel, inte orsakat av skruven.
8048	23	*Utan plåtfel.*
8049	24	*Utan plåtfel.*
8050	25	Övre vänstra hörnet med skruvavskav och uppåtriktat blått streck (flis). Nedre högra hörnet med tydligt avskav, ej från en skruv.



8007




8028b



8046b
till nov 1869



8046b
från dec 1869



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

I den andra vågräta raden i 3:e kvartskartan finner man de mest karakteristiska märkena för plåt 8. Alla fem positionerna 8061 - 8065 har många brott på linjer i skölden. När man ser märken som ser ut så här är det alltid plåt 8 eller någon av A-plåtarna (A5 och A6). Inga andra kvartsplåtar var så dåligt framställda.



8061b



8062b



8071

Pos	GT	Beskrivning
8051	1	Svagt avskav i nedre vänstra hörnet. Brott på linjen över nedre kronan. Svagt inskav i vänstra ytterramen vid K, som p.g.a. kantposition ofta inte syns.
8052	2	Brott på flera linjer i skölden. T i TOLF med tjockt övre streck.
8053	3	Långt brott på linjen över nedre kronan och mindre brott på flera linjer kring nedre kronan. Vänster fotstreck på R i SVERIGE lutar, även svag lutning på nedre tvärstrecket på E.
8054	4	Blått streck (flis) utanför högra hörnet, ibland mycket svagt eller borta. Brott på linjen över nedre kronan.
8055	5	Repa genom nedre tvärstreck på andra E i SVERIGE och genom linjen under. Brott på flera linjer i skölden.
8061	6	Brott på flera linjer i skölden. Tvärstrecken på båda E i SVERIGE: 1:a har övre avtrubbat 2:a har mellersta skadat.
8062	7	Ojämn linje under SVERIGE. Brott på flera linjer i skölden. Skador på båda E i SVERIGE: 1:a har avtrubbat övre tvärstreck. 2:a har runt inhak nertill på stapeln.
8063	8	Linjen under SVERIGE ojämn. Kort nedre fotstrecket på första E. Brott på flera linjer i skölden.
8064	9	Nedre tvärstrecket på andra E kort. Brott på flera linjer i skölden.
8065	10	Brott på flera linjer i skölden.
8071	11	Inhak på insidan av övre ytterramen ovanför G E. Nedre tvärstrecket på båda E och G i SVERIGE är avkortade. Brott på linjen över nedre kronan samt på andra och tredje linjen uppifrån i skölden.
8072	12	Långt brott på linjen över nedre kronan.
8073	13	Kraftigt brott på linjen över nedre kronan. Kort fotstreck på första E i SVERIGE.
8074	14	I skölden finns brott på tredje linjen uppifrån samt på linjen över nedre kronan.
8075	15	Brott på linjen över nedre kronan.
8081	16	*Utan plåtfel.*
8082	17	Ofta syns ett litet färgpålägg eller färgsudd mellan första E i SVERIGE och ytterramen. Brott på linjen över nedre kronan.
8083	18	Brott på linjen över nedre kronan. T.o.m. mitten av 1869 finns en stor och en mindre blå fläck i bottentrycket under IG i SVERIGE. Från mitten av 1869 har GT-felet på högra sidan av skölden utvecklats från två små till en stor vit fläck.
8084	19	I i vänstra FRIMÄRKE urgröpt upptill. Första R i högra FRIMÄRKE öppet upptill. Brott på linjen över nedre kronan.
8085	20	Brott på linjen över nedre kronan.
8091	21	*Utan plåtfel.*
8092	22	Övre tvärstrecket på E i högra FRIMÄRKE är kort eller helt borta. Brott på linjen över nedre kronan.
8093	23	L och F i TOLF är ojämna. I i vänstra FRIMÄRKE har avkortat övre tvärstreck.
8094	24	*Utan plåtfel.*
8095	25	Inhak på vänster sida på det övre vänstra hörnet som är utdraget. Vänstra ytterramen med mer eller mindre tydliga skador vid MÄ.



● *skruvar som lämnat spår* ● *skruvar som inte lämnat spår*

Detta är den kvartsplåt med klart flest plåtfel, tjocka bokstäver i TOLF ÖRE förekommer mer eller mindre tydligt på många positioner.



Pos	GT	Beskrivning
8056	1	Vit fläck mellan F och Ö i nedre textfältet. Ofta förekommer en blå färgfläck nertill vänster på V i SVERIGE. Nedre vänstra hörnet är lätt avrundat. Brott på linjen över nedre kronan.
8057	2	Skruvavskav och flis nertill på det nedre vänstra hörnet. Dubbla brott på linjen innanför F i högra FRIMÄRKE.
8058	3	Vit prick framför T. Flera mer eller mindre tydliga brott på linjen innanför högra FRIMÄRKE. Brott på linjen över nedre kronan.
8059	4	Litet färgstreck eller prick syns ofta utanför övre högra hörnet. Linjen innanför högra FRIMÄRKE med flera brott och Ä R är skadade upptill. Högra F och E skadade upptill. Brott på flera linjer i skölden.
8060	5	Vitt streck upptill på 1:an i högra 12. En pärla saknas i stora kronan. Brott på linjen över nedre kronan och på en linje mellan övre kronorna. Tjockt T i TOLF.
8066	6	*Utan plåtfel.*
8067	7	Vit fläck på nedre högra inrullningen.
8068	8	Kraftig blå fläck till höger om nedre kronan samt brott på linjen ovanför kronan och mellan de övre kronorna. Nedre tvärstrecket på 2:a E kort och 1:an i högra valörfältet med tjock stapel.
8069	9	Flera brott på sköldens vänstra omramningslinje och en vitt fläck i övre vänstra inrullningen. Brott på linjen över nedre kronan. Vitt inhak på andra E i SVERIGE.
8070	10	Flera brott på linjen vid F Ä K E innanför vänstra FRIMÄRKE. Brott på sköldens vänstra omramningslinje i nedre vänstra delen och till vänster om övre vänstra kronan. Brott på tredje linjen uppifrån samt på linjen över nedre kronan.
8076	11	Kraftig fläck i sköldens nedre högra del. Vänstra andra R är deformerat.
8077	12	Svagt brott på linjen under IG i SVERIGE. Svag vit sky under S förkommer.
8078	13	Brott på linjen under ER och urgröpning under I i SVERIGE. Repa i övre tvärstrecket på 2:a E förekommer.
8079	14	R i SVERIGE med litet vitt inhak på den vänstra sidan av lodräta stapeln. G i SVERIGE med kort tvärstreck.
8080	15	Flera av bokstäverna i SVERIGE med små vita inhak eller inbuktningar. Brott på flera linjer runt nedre kronan och mellan övre kronorna. Utanför övre högra hörnet kan ett blått streck förekomma.
8086	16	O och Ö i TOLF ÖRE med vitt pålägg på insidan upptill vänster. Linjen under S i SVERIGE med dubbelt eller långt brott. Brott på flera linjer i skölden.
8087	17	1:an i högra 12 med vitt pålägg nertill på höger sida av stapeln. F och E i TOLF ÖRE tjocka. Högra första R öppet upptill. Avskav på nedre vänstra hörnet, i lev 102 finns en blå fläck utanför samma hörn.
8088	18	F och E i högra FRIMÄRKE öppna upptill. Andra E i SVERIGE med svag inbuktning under lodräta stapeln.
8089	19	Brott på linjen innanför högra E. Brott på linjen under S i SVERIGE. G med kort tvärstreck och andra E med avtrubbat mittstreck. Blå prick nedanför nedre högra hörnet. Brott på flera linjer i skölden.
8090	20	I och G i SVERIGE med vita inhak. Svagt brott på linjen innanför högra E. Brott på linjen över nedre kronan.
8096	21	Linjen under SVERIGE med brott vid S, R och I som dessutom är urgröpt nertill. Linjen innanför vänstra F med brott. Färgfläck mellan två linjer snett ovanför övre högra kronan i skölden.
8097	22	Brott på linjen över nedre kronan. Brott på linjen innanför högra F. Kraftig färgsudd på nedre vänstra hörnet.
8098	23	Nedre högra hörnet kraftigt utflutet. Brott på linjen över nedre kronan.
8099	24	Andra E i SVERIGE med vitt inhak nertill. Linjen innanför högra FRIMÄRKE med brott vid I K och E (svagt). Brott på linjen över nedre kronan.
8100	25	Tvärstreck avtrubbade på båda E i SVERIGE, 1:a övre och 2:a mellersta. Extra brott på sköldens vänstra omramningslinje i höjd med nedre kronan. Det nedre brottet finns på alla positioner. Ofta även brott på någon linje intill kronan.

FRIMÄRKS-NETTO AUKTIONER

www.frimarksauktioner.se

15:e varannan månad
januari, mars, maj, juli, september, december










Visirblad



Blad med svart kartong



Finns med 1-8 fickor



Pärmar till Visirblad med 6 ringar













Klämfickor

dubbla - Klämfix
enkla - Hawid
med klar eller svart bakgrund



Skyddsfickor

för A4 blad
i tunnare PP-plast
universalstansning

styvare PVC-plast
stansning för fyra ringar

Frimärks-Netto / SAFE Album AB
Bruksgatan 30, 252 23 Helsingborg
Tel 042-14 49 82 info@frimarksnetto.se
www.frimarksnetto.se www.safealbum.se
Butik och postorder sedan 1968

FRIMÄRKS-NETTO

SAFE®